

# TCD発行一覧

発行日: 2006年12月18日 から  
2006年12月22日 まで

<b>TCD番号</b> 6310A--2006	<b>種類</b>	<b>発動機</b>	<b>発行日</b> 12/18	<b>発効日</b> 01/01
<b>準拠AD</b> EASA AD 2006-0345				
<b>適用型式</b>	MT式MT系列型固定ピッチ・プロペラ並びにMTV-1、-2、-3、-5、-6、-7、-9、-10、-11、-12、-14、-15、-17、-18、-20、-21、-22及び-24系列型可変ピッチ・プロペラを装備した航空機			
<b>概要</b>	プロペラ・ブレードのメタル・エロージョン・シースが突然はがれ落ちる不具合防止			
<b>参照SB等</b>	MTプロペラ・サービス・ブレティンNo.8B、オペレーション・アンド・インストール・マニュアルNo.E-112、オペレーション・アンド・インストール・マニュアルNo.E-118、オペレーション・アンド・インストール・マニュアルNo.E-124、オペレーション・アンド・インストール・マニュアルNo.E-148及びオペレーション・アンド・インストール・マニュアルNo.E-309			
<b>TCD番号</b> 6608B-1-2006	<b>種類</b>	<b>回転翼機</b>	<b>発行日</b> 12/21	<b>発効日</b> 01/04
<b>準拠AD</b> EASA AD 2006-0339				
<b>適用型式</b>	ユーロコプター式AS332 L2型			
<b>概要</b>	スワッシュプレート・ベアリングの取り付けねじが破損し、機体の操縦性が失われる不具合防止			
<b>参照SB等</b>	ユーロコプターAS332 L2アラート・サービス・ブレティンNo.62.00.66			
<b>TCD番号</b> 6956 --2006	<b>種類</b>	<b>回転翼機</b>	<b>発行日</b> 12/21	<b>発効日</b> 01/04
<b>準拠AD</b> EASA AD 2006-0214				
<b>適用型式</b>	ユーロコプター式EC155B及びB1型			
<b>概要</b>	メイン・ギア・ボックス(以下「MGB」という。)油圧センサーが正しくアースされていないことにより、MGBの油圧低下が正しく警告されず、油圧低下状態で飛行を継続することにより、MGBが破損する不具合防止			
<b>参照SB等</b>	ユーロコプターEC155Bフライト・マニュアルrevision 13及び同EC155B1フライト・マニュアル revision 7			
<b>TCD番号</b> 7004 --2006	<b>種類</b>	<b>回転翼機</b>	<b>発行日</b> 12/21	<b>発効日</b> 01/04
<b>準拠AD</b> EASA AD 2006-0255				
<b>適用型式</b>	ユーロコプター(アエロスパシアル)式AS 365 N3型			
<b>概要</b>	エンジン・コントロール・セレクター(以下「セレクター」という。)のレバー・ロッキング・ピンが摩耗することにより、飛行中にセレクターが「IDLE」となる不具合防止			
<b>参照SB等</b>	ユーロコプターAS 365アラート・サービス・ブレティンNo.76.00.08			
<b>TCD番号</b> 7034 --2006	<b>種類</b>	<b>飛行機</b>	<b>発行日</b> 12/21	<b>発効日</b> 01/04
<b>準拠AD</b> EASA AD 2006-0323				
<b>適用型式</b>	アビオン・ピエール・ロバン(アベックス・エアクラフト)式DR400/180及びDR400/180R型航空機			
<b>概要</b>	キャブレター・エア・インテーク・ボックスのエア・セレクト・バルブとフィルターが干渉し、キャブレターが正常に機能しなくなる不具合防止			
<b>参照SB等</b>	アベックス・エアクラフト・サービス・ブレティン040706			

# TCD発行一覧

発行日: 2006年12月18日 から  
2006年12月22日 まで

**TCD番号** 7041--2006 **種類** 回転翼機 **発行日** 12/21 **発効日** 01/04

**準拠AD** カナダTCCA AD CF-2006-23

**適用型式** ベル(ベル・ヘリコプター・テキストロン・カナダ)式206A及び206B型

**概要** 機体構造の健全性確保

**参照SB等** ベル・ヘリコプター・テキストロン・カナダ・アラート・サービス・ブレティンNo.206-06-109

**TCD番号** 6011C--2006 **種類** 回転翼機 **発行日** 12/22 **発効日** 12/27

**準拠AD** EASA AD 2006-0378-E

**適用型式** ユーロコプター(アエロスパシアル)式AS355E、F、F1、F2及びN型

**概要** 潤滑ポンプの機能低下により、発動機からの動力伝達の喪失に至る不具合防止

**参照SB等** ユーロコプター AS355 アラート・サービス・ブレティンNo.05.00.40 Revision 2

**TCD番号** 6333A--2006 **種類** 飛行機 **発行日** 12/22 **発効日** 12/23

**準拠AD** 米国FAA AD 2006-18-17

**適用型式** ボーイング式747-400、-400D及び-400F系列型

**概要** 方向舵パワー・コントロール・モジュールのヨー・ダンパ・アクチュエーター部に亀裂が発生する不具合防止

**参照SB等** ボーイング・アラート・サービス・ブレティン747-27A2397、同Revision 1及び同Revision 2