

# TCD発行一覧

発行日: 2007年1月22日 から  
2007年1月26日 まで

**TCD番号** 7053 --2007 **種類** 回転翼機 **発行日** 01/22 **発効日** 01/27

**準拠AD** EASA AD 2007-0021-E

**適用型式** ユーロコプター(アエロスパシアル)式EC135及びEC635系列型

**概要** ワイヤ・ハーネスがサイド・チャンネル・カバー・アタッチメントと干渉することにより、損傷し、ケーブルが短絡する不具合防止

**参照SB等** ユーロコプター・ドイツEC135アラート・サービス・ブレティンNo. EC135-53A-017

**TCD番号** 6659A-2-2007 **種類** 回転翼機 **発行日** 01/26 **発効日** 02/09

**準拠AD** EASA AD 2006-0103 R1

**適用型式** ユーロコプター(アエロスパシアル)式AS332 L2型

**概要** フレーム5295及び外板に亀裂が発生する不具合防止

**参照SB等** ユーロコプターAS332 L2アラート・サービス・ブレティンNo.05.00.63 R1並びにリペア・シートNo. 332.53.73.05及びNo.332.53.19.06

**TCD番号** 6835 -1-2007 **種類** 回転翼機 **発行日** 01/26 **発効日** 02/09

**準拠AD** EASA AD 2006-0357

**適用型式** アグスタ式AB139型及びAW139型

**概要** フレームに亀裂が発生することにより、機体の構造強度が低下する不具合防止

**参照SB等** アグスタ・ボレティノ・テクニコ139-018 Revision B

**TCD番号** 6836A--2007 **種類** 回転翼機 **発行日** 01/26 **発効日** 02/09

**準拠AD** EASA AD 2006-0358

**適用型式** アグスタ式AB139型及びAW139型

**概要** フィン・アセンブリに亀裂が発生することにより、機体の構造強度が低下する不具合防止

**参照SB等** アグスタ・ボレティノ・テクニコ139-020 Revision B

**TCD番号** 7048 --2007 **種類** 飛行機 **発行日** 01/26 **発効日** 02/09

**準拠AD** 米国FAA AD 2006-24-11

**適用型式** レイセオン(ビーチクラフト)式航空機

**概要** 主翼の後桁の下部キャップに亀裂が発生することにより、主翼が破損し、機体の操縦性が失われる不具合防止

**参照SB等**