

TCD発行一覧

発行日: 2007年2月26日 から
2007年3月2日 まで

TCD番号	種類	発動機	発行日	発効日
6924 -1-2007			02/26	03/12
準拠AD	EASA AD 2007-0044			
適用型式	ツルボメカ式アリエル2B、2B1及び2B1A型発動機を装備した航空機			
概要	HP/LPポンプのスプラインの損耗により、燃料の供給が途切れ、発動機が飛行中に停止する不具合防止			
参照SB等	ツルボメカ・マンドトリー・サービス・ブレティンNo.292 73 2812 Update No.4			
TCD番号	種類	発動機	発行日	発効日
6932 -1-2007			02/26	03/12
準拠AD	EASA AD 2007-0018			
適用型式	ツルボメカ式アリエル1B型(改修TU148を実施済のものに限る。)、1D型、1D1型及び1S1型発動機を装備した航空機			
概要	第2段ガス・ゼネレータ・タービン・ブレードが破損することにより、発動機が停止する不具合防止			
参照SB等	ツルボメカ・マンドトリー・サービス・ブレティンNo.A292 72 0807 Update No.1、No.A292 72 0809 Update No.1及びNo.A292 72 0810			
TCD番号	種類	飛行機	発行日	発効日
7059 --2007			02/26	03/05
準拠AD	米国FAA AD 2007-02-24			
適用型式	ボーイング式747-100、747-100B、747-100B SUD、747-200B、747-200C、747-200F、747-300、747-400、747-400D、747-400F、747SR及び747SP系列型			
概要	圧力隔壁のウェブに亀裂が発生することにより、機内に急減圧が発生し、機体の操縦性が失われる不具合防止			
参照SB等	ボーイング・アラート・サービス・ブレティン747-53A2561			