発行日: 2007年8月20日 から

2007年8月24日 まで

TCD番号 7152 - -2007 種類 飛行機 発行日 08/23 発効日 08/23

準拠AD

適用 ボーイング式737-700及び-800系列型

型式

メイン・スラット・トラックのダウンストップ取付部のナット(以下「ダウンストップ・ナット」という。) 概要 が外れることにより、トラック・カンが損傷し、燃料タンクから燃料が漏洩する不具合防止

参照 SB等

TCD番号 7117 - -2007 種類 回転翼機 発行日 08/24 発効日 09/07

準拠AD EASA AD 2007-0134

ユーロコプター(アエロスパシアル)式AS332C、C1、L、L1及びL2並びにEC225LP型 適用

型式

概要 ボルト・アセンブリの製造不良によって、ボルトの締め付けトルクが低下することにより、エン ジン、フランジ及びカップリング・シャフトの結合部においてボルト・アセンブリが欠落し、カップリング・シャフトのインプット・ドライブが破損する不具合防止

ユーロコプターAS332アラート・サービス・ブレティンNo.01.00.71 Revision 1及び同EC225ア 参照

SB等 ラート・サービス・ブレティンNo.01A001 Revision 1

1/1 ページ 作成日: 2007年8月24日