

TCD発行一覧

発行日: 2008年2月25日 から
2008年2月29日 まで

TCD番号 7185 --2007	種類 回転翼機	発行日 02/25	発効日 03/10
準拠AD FAA AD 2007-11-02			
適用型式	エンストロム式F-28A、F-28C、F-28F、280、280C、280F、280FX、TH-28、480及び480B型		
概要	メイン・ローター・プッシュプル・コントロール・ロッドの破壊により、機体の操縦性が失われる不具合防止		
参照SB等	エンストロム・ヘリコプター・コーポレーション・サービス・ディレクティブ・ブレットインNo. 0096及び同No. T-019並びにエンストロム・ヘリコプター・コーポレーション・サービス・インフォメーション・レターNo. T-019及び同No. 0156		
TCD番号 7116A--2008	種類 回転翼機	発行日 02/26	発効日 03/11
準拠AD EASA AD 2008-0011			
適用型式	アグスタ式AB139型及びAW139型		
概要	飛行中にコックピット・ドア・ウィンドウが脱落する不具合防止		
参照SB等	アグスタ・ボレティノ・テクニコ139-087 Revision A		
TCD番号 7208 --2008	種類 飛行機	発行日 02/26	発効日 03/11
準拠AD カナダTCCA AD CF-2007-34			
適用型式	ボンバルディア式CL-600-2B19型		
概要	燃料系統の電氣的接続が不十分であるため、雷撃により燃料タンク内でアーク放電が生じ、燃料タンクの爆発に至る不具合防止		
参照SB等	ボンバルディア・サービス・ブレットイン601R-28-055 Revision D		
TCD番号 7209 --2008	種類 飛行機	発行日 02/26	発効日 03/11
準拠AD カナダTCCA AD CF-2007-35			
適用型式	ボンバルディア式CL-600-2B19型		
概要	燃料タンク・システム内での着火により、燃料タンクの爆発に至る不具合防止		
参照SB等	カナディア・リージョナル・ジェットCL-600-2B19メンテナンス・リクワイアメント・マニュアルCSPA-053, Revision 7		
TCD番号 5488B--2008	種類 飛行機	発行日 02/27	発効日 02/28
準拠AD 米国FAA AD 2007-19-19			
適用型式	ボーイング式747-100、747-100B、747-100B SUD、747-200B、747-200C、747-200F、747-300、747SR及び747SP系列型		
概要	ファスナーの緩み又は前方エンジン・マウントのハンガー・フィッティング・バックアップ・アングル及び隔壁の損傷又は亀裂により、ハンガー・フィッティング及び隔壁が破損し、エンジンが脱落する不具合防止		
参照SB等	ボーイング・アラート・サービス・ブレットイン747-54A2203、同Revision 1及びボーイング・アラート・サービス・ブレットイン747-54A2159、同Revision 1、同Revision 2並びに747 ストラクチャル・リペア・マニュアル チャプター 51-30-02		

TCD発行一覧

発行日: 2008年2月25日 から
2008年2月29日 まで

TCD番号 7219 --2008	種類 飛行機	発行日 02/28	発効日 02/29
準拠AD 米国FAA AD 2007-23-11			
適用型式	ボーイング式777-200、-200LR、-300及び-300ER系列型		
概要	フラップ支持接合部の磨耗及び腐食により、後縁フラップが脱落し、機体の操縦性が失われる不具合防止		
参照SB等	ボーイング・サービス・ブレティン777-27A0066、同Revision 1、ボーイング・アラート・サービス・ブレティン777-27A0071及び同Revision 1		
TCD番号 7179 --2007	種類 未選択	発行日 02/29	発効日 03/14
準拠AD カナダTCCA AD CF-2007-14			
適用型式	ベル(ベル・ヘリコプター・テキストロン・カナダ)式407及び427型		
概要	テール・ローター・ドライブ・シャフトのディスク・アセンブリにおいて、ディスクの厚さが不適切又はインデックスが不正確なことから、ディスクが破損する不具合防止		
参照SB等	ベル・ヘリコプター・テキストロン・アラート・サービス・ブレティンASB-407-07-76及びASB-427-07-17		
TCD番号 7180 --2007	種類 未選択	発行日 02/29	発効日 03/14
準拠AD カナダTCCA AD CF-2007-15			
適用型式	ベル(ベル・ヘリコプター・テキストロン・カナダ)式230及び430型		
概要	テール・ローター・ドライブ・シャフトのディスク・アセンブリにおいて、ディスクの厚さが不適切又はインデックスが不正確なことから、ディスクが破損する不具合防止		
参照SB等	ベル・ヘリコプター・テキストロン・アラート・サービス・ブレティンASB-230-07-37及びASB-430-07-40		
TCD番号 7181 --2007	種類 回転翼機	発行日 02/29	発効日 03/14
準拠AD カナダTCCA AD CF-2007-16			
適用型式	ベル(ベル・ヘリコプター・テキストロン・カナダ)式206及び206L系列型		
概要	テール・ローター・ドライブ・シャフトのディスク・アセンブリにおいて、ディスクの厚さが不適切又はインデックスが不正確なことから、ディスクが破損する不具合防止		
参照SB等	ベル・ヘリコプター・テキストロン・アラート・サービス・ブレティンASB-206-07-114及びASB-206L-07-145		