

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年9月3日

リコール届出番号	4563	リコール開始日	令和元年9月4日
届出者の氏名又は名称	UDトラックス株式会社 代表取締役社長 酒巻 孝光 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301		
不具合の部位（部品名）	制動装置（ブレーキチャンバー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラックの後輪制動装置において、ブレーキチャンバーの強度が不足しているため、自動車道路等における区分線（バイブラライン）上を時速80km/hで走行した際の振動周波数によってブレーキチャンバーに亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると亀裂が進行し、最悪の場合、当該チャンバーが分離するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、後輪のブレーキチャンバーを確認し、未対策品が装着されている場合には、ブレーキチャンバーアセンブリを対策品と交換する。		
不具合件数	26件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報および国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 4563のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン ディーゼル	ADG-CD2ZA ADG-CD2ZA改	「クオン」	CD2ZA-000007 ～ CD2ZA-030119 平成17年7月25日 ～ 平成22年1月20日	210	
	ADG-CD4YA PKG-CD4YA		CD4YA-000002 ～ CD4YA-030200 平成17年6月8日 ～ 平成22年1月28日	223	
	ADG-CD4ZA ADG-CD4ZA改 PKG-CD4ZA PKG-CD4ZA改		CD4ZA-000057 ～ CD4ZA-032366 平成16年11月1日 ～ 平成22年1月29日	6,239	
	ADG-CD4ZE ADG-CD4ZE改 PKG-CD4ZE		CD4ZE-000005 ～ CD4ZE-030206 平成17年3月24日 ～ 平成22年1月28日	449	
	ADG-CV2XA		CV2XA-000001 ～ CV2XA-030054 平成17年6月10日 ～ 平成21年12月2日	69	
	ADG-CV2YB		CV2YB-000005 ～ CV2YB-030069 平成17年7月9日 ～ 平成22年1月20日	149	
	ADG-CV4XA ADG-CV4XA改		CV4XA-000001 ～ CV4XA-030039 平成17年6月1日 ～ 平成21年11月26日	128	
	ADG-CV4YB PKG-CV4YB		CV4YB-000004 ～ CV4YB-030036 平成17年6月9日 ～ 平成22年1月14日	103	
	UD トラックス		ADG-CD2ZA ADG-CD2ZA改	CD2ZA-030120 ～ CD2ZA-030147 平成22年2月2日 ～ 平成22年7月2日	28
ADG-CD4YA PKG-CD4YA		CD4YA-030202 ～ CD4YA-030271 平成22年2月2日 ～ 平成22年7月16日	29		
ADG-CD4ZA PKG-CD4ZA		CD4ZA-032367 ～ CD4ZA-032880 平成22年2月1日 ～ 平成22年7月20日	507		
ADG-CD4ZE PKG-CD4ZE		CD4ZE-030207 ～ CD4ZE-030260 平成22年2月3日 ～ 平成22年7月16日	53		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UD トラックス	LDG-CD5YA LDG-CD5YA改 LKG-CD5YA QKG-CD5YA QKG-CD5YA改 QPG-CD5YA	「クオン」	CD5YA-000101 ～ CD5YA-030035 平成22年3月5日 ～ 平成27年1月21日	80	
			JNCMM60C4GU000440 ～ JNCMM40C2HU024015 平成27年10月13日 ～ 平成29年7月3日	25	
	LDG-CD5ZA LDG-CD5ZA改 LKG-CD5ZA LKG-CD5ZA改 QDG-CD5ZA QKG-CD5ZA QKG-CD5ZA改 QPG-CD5ZA QPG-CD5ZA改		CD5ZA-000102 ～ CD5ZA-031586 平成22年3月5日 ～ 平成27年8月6日	5,490	
			JNCMM60C2GU000002 ～ JNCMM90C0HU025886 平成27年8月27日 ～ 平成29年8月29日	2,798	
	LDG-CD5ZE LKG-CD5ZE QKG-CD5ZE QPG-CD5ZE		CD5ZE-000102 ～ CD5ZE-030150 平成22年3月5日 ～ 平成27年8月4日	419	
			JNCMM60C8GU000151 ～ JNCMM60C5HU025882 平成27年9月14日 ～ 平成29年8月22日	289	
	ADG-CV2XA		CV2XA-030055 ～ CV2XA-030113 平成22年3月1日 ～ 平成22年6月21日	59	
	ADG-CV2YB		CV2YB-030070 ～ CV2YB-030104 平成22年2月1日 ～ 平成22年6月18日	35	
	ADG-CV4XA		CV4XA-030040 ～ CV4XA-030050 平成22年2月1日 ～ 平成22年6月7日	11	
	ADG-CV4YB		CV4YB-030037 ～ CV4YB-030041 平成22年3月4日 ～ 平成22年5月31日	5	
	LDG-CV5XA LDG-CV5XA改 QKG-CV5XA		CV5XA-000101 ～ CV5XA-030027 平成22年7月31日 ～ 平成27年7月28日	168	
			JNCMM40C5GU000676 ～ JNCMM40C2HU023950 平成27年11月20日 ～ 平成29年7月1日	57	
	QKG-CV5XL改		JNCMM60C2HU018100 ～ JNCMM60C9HU019437 平成29年1月19日 ～ 平成29年2月27日	10	
	LDG-CV5YA改		CV5YA-000101 平成24年6月21日	1	
	LDG-CV5YB LKG-CV5YB LKG-CV5YB改 QKG-CV5YB QKG-CV5YB改 QPG-CV5YB QPG-CV5YB改		CV5YB-000102 ～ CV5YB-030007 平成22年5月10日 ～ 平成27年4月11日	70	
JNCMM60C5GU001810 ～ JNCMM60C1HU018461 平成27年12月4日 ～ 平成29年2月9日		5			
(計 44型式)	(1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年11月1日 ～ 平成29年8月29日	(計17,709台)		

備考 本届出は、平成28年12月1日付け「届出番号3929」にてリコール届出を行ったものであるが、新たに対象となる車両が確認されたため、対象車両を追加するものである。

【注意事項】 なお、リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。