




【災害報告】

北海道小樽市朝里川温泉スキー場にて発生した土砂災害について



発生日時:平成19年4月30日 午前2時30分
場所:北海道小樽市朝里川温泉スキー場
現象:土砂流
流出土砂量:5,000~10,000m³(現在調査中)
被害状況:市道朝里川左岸線通行止め
対応状況:小樽市にて流出土砂除去、
土砂流の氾濫拡大及び河道閉塞に備え
大型土のう設置






土砂流源頭部



溪流の出口平坦部



スキーハウス

食堂

市道朝里川左岸線

2級河川朝里川



スキーハウス付近



河川内土砂流入状況