

少数台数のリコール届出の公表について (平成20年5月分)

リコール対象が少数である100台未満の届出について、平成20年5月は4件の届出がありましたので、公表します。

1. 届出者：日本ボルボ株式会社

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸 入 期 間
5月 9日	外 1488	車 名：ボルボ 型 式：BKG-B2TCA1 他 通称名：FH	22	平成19年12月29日～ 平成20年 3月23日
不具合の部位等	カプラ（連結装置）のリリースハンドル部のピン取り付け穴が大きいものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ピンが外れ、最悪の場合、トレーラが離脱するおそれがある。			

2. 届出者：本田技研工業株式会社

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製 作 期 間
5月16日	2118	車 名：ホンダ 型 式：DBA-RG1 通称名：ステップワゴンスポーツ	3	平成20年 5月 8日
不具合の部位等	原動機の冷却水用ホース両端を固定するラジエータホースバンドの防錆加工時の熱処理方法が不適切なため、当該バンドの締め力が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ラジエータホースが抜けて冷却水が流出し、最悪の場合、オーバーヒートするおそれがある。			

【参考】平成20年5月のリコール届出総件数

		内 訳	
		対象台数 100 台以上	対象台数 100 台未満
国産車	15件	12件	3件
輸入車	4件	3件	1件
計	19件	15件	4件

※リコール届出番号2106及び2114は公表済みのため、本公表には含まれていません。