

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年11月18日

リコール届出番号	2207	リコール開始日	平成20年11月19日
届出者の氏名又は名称	日産ディーゼル工業株式会社 取締役社長 竹内 寛		問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料パイプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料パイプの加工が不適切なため、当該パイプに傷が生じているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が発生し、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該パイプを対策品と交換する。		
不具合件数	8件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 ・ 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近又は当該ドアを有しない車両にあつては運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo. 2207のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン ディーゼル	ADG-CD2ZA	—	CD2ZA-00001～CD2ZA-30043 平成17年 3月25日～平成20年 9月 1日	141	
	ADG-CD4XM		CD4XM-00015～CD4XM-20025 平成17年10月 6日～平成19年 5月16日	4	
	ADG-CD4YA		CD4YA-20079 平成19年 8月 2日	1	
	ADG-CD4YL		CD4YL-00030～CD4YL-00364 平成17年 9月 9日～平成18年 8月22日	3	
	ADG-CD4ZL		CD4ZL-00069～CD4ZL-00545 平成17年 9月19日～平成18年 9月15日	6	
	ADG-CG2YA		CG2YA-00001～CG2YA-30011 平成17年 4月21日～平成20年 7月 9日	49	
	ADG-CG2ZA		CG2ZA-00001～CG2ZA-30012 平成17年 4月21日～平成20年 7月31日	110	
	ADG-CK2XL		CK2XL-00001～CK2XL-30048 平成17年 4月21日～平成20年 9月 9日	152	
	ADG-CV2XA		CV2XA-00001～CV2XA-30019 平成17年 6月10日～平成20年 9月15日	34	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン ディーゼル	ADG-CV2XL	—	CV2XL-00001～CV2XL-30020 平成17年 4月21日～平成20年 8月22日	96	
	ADG-CV2YB		CV2YB-00001～CV2YB-30026 平成17年 4月21日～平成20年 7月28日	111	
	ADG-CV2YL		CV2YL-00001～CV2YL-30134 平成17年 4月21日～平成90年 9月 4日	632	
	ADG-CV2YM		CV2YM-00001～CV2YM-30001 平成17年 4月21日～平成20年 3月22日	24	
	ADG-CW2XL		CW2XL-00001～CW2XL-30218 平成17年 3月25日～平成20年 9月 6日	804	
	ADG-CX2YA		CX2YA-00001～CX2YA-30004 平成17年 4月21日～平成20年 8月 5日	23	
	ADG-RA273KAN PDG-RA273KAN		RA273K-00001～RA273K-10084 平成17年 5月20日～平成20年 9月25日	182	
	ADG-RA273MAN PDG-RA273MAN		RA273M-00019～RM273M-10083 平成17年 9月12日～平成20年 9月22日	225	
	ADG-RA273PAN PDG-RA273PAN		RA273P-00018～RA273P-10065 平成17年 9月 8日～平成20年 3月18日	61	
	ADG-RA273RBN		RA273R-00001～RA273R-00081 平成17年 7月 8日～平成20年 6月 6日	79	
	ADG-RA273TAN		RA273T-00002～RA273T-00233 平成17年 5月20日～平成18年 2月16日	25	
	PKG-RA274KAN		RA274K-00007～RA274K-00956 平成18年 5月11日～平成20年 9月25日	439	
	PKG-RA274MAN		RA274M-00008～RA274M-00922 平成18年 5月15日～平成20年 9月19日	379	
	PKG-RA274PAN		RA274P-00242～RA274P-00963 平成18年10月23日～平成20年10月 1日	44	
PKG-RA274RBN	RA274R-00001～RA274R-00156 平成18年 5月18日～平成20年 9月25日	156			
PKG-RA274TAN	RA274T-00033～RA274T-00940 平成18年 6月 5日～平成20年 9月22日	92			
三菱	ADG-AA273KAN PDG-AA273KAN	—	AA273K-00001～AA273K-10078 平成19年 9月10日～平成20年 9月25日	19	
	PDG-AA273MAN		AA273M-10001～AA273M-10079 平成19年11月 9日～平成20年 9月18日	61	
	PKG-AA274KAN		AA274K-00001～AA274K-00139 平成19年 5月18日～平成20年 9月25日	91	
	PKG-AA274MAN		AA274M-00039～AA274M-00153 平成19年12月17日～平成20年10月 2日	35	
	PKG-AA274PAN		AA274P-00002～AA274P-00148 平成19年 9月27日～平成20年 9月29日	26	
	(計34型式)	(計8車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年 3月25日～平成20年10月 2日	(計4,104台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。