

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課

リコール対策室

TEL 03-5253-8111 内線 42353

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 21 年 1 月 30 日

リコール届出番号	外 - 1556	リコール開始日	平成 21 年 1 月 30 日
届出者の氏名又は名称	製作国:イタリア コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド 製作車名:マセラティ社 日本に於ける代表者 渡辺 隆雄 問合せ先:お客様相談室 TEL:03-5730-1649		
不具合の部位	緩衝装置(サスペンションアームのボールジョイント部)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	緩衝装置のサスペンションアームとハブキャリアを連結しているボールジョイント部取り付けナットに締め付け不足のものがあり、そのままの状態で使用すると当該ナットが緩み、最悪の場合、当該ボールジョイント部が折損して、走行不能に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ボールジョイント部取り付けナットの緩みを点検し、緩みがあった場合には、当該箇所のサスペンションアーム及びハブキャリア一式を新品と交換する。		
不具合件数	国内:0件	事故の有無	国内:なし
発見の動機	イタリア本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・ 使用者:ダイレクトメールにて通知する。 ・ 自動車分解整備事業者:日整連発行の機関紙に掲載する。 ・ 改善実施車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1556 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
マセラティ	GH-MQP	クアトロポルテ	ZAMCD39J000012681 ~ ZAMFD39J000032013 (平成16年02月09日~平成19年07月25日)	969台	
	ABA-MQP	クアトロポルテ	ZAMCD39J000029754 ~ ZAMFD39J000040210 (平成19年07月25日~平成20年07月23日)	323台	
	ABA-MGT	グラントゥーリズモ	ZAMHH45J000042161 ~ ZAMHH45J000042996 (平成19年11月01日~平成20年09月04日)	273台	
(計3型式)		(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成16年02月09日 ~ 平成20年09月04日	(計1565台)	