

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年4月2日

リコール届出番号	外-1567	リコール開始日	平成21年4月3日
届出者の氏名又は名称	フィアットグループ オートモービルズジャパン株式会社 代表取締役 ポンタス ヘグストロム 製作国：イタリア 製作者名：フィアットグループ オートモービルズ社 問い合わせ先：代表受付 電話番号：03-5460-1911		
不具合の部位	制動装置（リヤ・ドラム・ブレーキ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リヤ・ドラム・ブレーキにおいて、ブレーキドラム・バックプレートの固定ボルトの締め付けトルクが不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該固定ボルトが緩み異音が発生し、最悪の場合、当該固定ボルトが外れ、ブレーキがロックするおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該固定ボルトを再度規定トルクで締め付ける。		
不具合件数	国内：0件	事故の有無	国内：なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール、または電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-1567のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
フィアット	ABA-31212	500	ZFA312000 00214901～ZFA312000 00259167 平成20年12月7日～平成21年1月22日	389台	
	(1型式)	(1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成20年12月7日～平成21年1月22日	(計389台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。