

お 知 ら せ

平成 21 年 4 月 14 日
国土交通省自動車交通局

使用されている車両（登録番号：〇〇88 さ****、車台番号：LN106#####、有効期間の満了する日：平成###年##月##日）は、株式会社グローバル*がトヨタ・ハイラックスをベースとしてキャンピング車に改造し販売した車両であり、同社が行った後輪の複輪化によりアクスルシャフトの安全性に問題があることが判明しました。*株式会社グローバル（本社：愛知県豊橋市浜道町百々池 24-2、代表取締役：柴田 博、電話番号：0532-46-7823）

本件については、その原因が株式会社グローバルの改造にあり、本来、同社の責任において改修すべきであるため、国土交通省としては、道路運送車両法に基づきリコールを勧告したところですが、引き続き、法に照らしリコール命令を行うなど厳正に対処していくこととしています。

一方、本件車両は、最悪の場合、走行中に車輪が脱落するおそれがある危険な状態にあり、本件車両の使用者や歩行者等の第三者にも危害を及ぼすおそれがあります。この車輪脱落による事故を未然に防止するため、速やかに車両を改修する必要があることから、この点について十分ご理解をいただき、以下の事項についてご協力をお願い致します。

- ① 必要な改修を行うまでは、車両を使用しないで下さい。
- ② トヨタ自動車(株)がハイラックス用の補修部品として現在販売しているアクスルシャフトに交換することにより、引き続き使用することができます。アクスルシャフト交換（有償）を希望する場合は、ディーラー又は整備事業者にご相談して下さい。また、補修部品についてはトヨタ自動車(株)のお客様相談センター（電話番号：0800-700-7700）にお問い合わせをお願いします。
- ③ 本年6月1日以降は、アクスルシャフトを交換していない車両については検査で不合格となるとともに、道路運送車両法の規定に基づき必要な改修を命ずる対象となりますのでご理解をお願いします。

なお、アクスルシャフトの交換を完了した（又は既に完了している）場合は、大変お手数をおかけしますが、「実施年月日」、「実施者（整備事業者名）」について国土交通省までご連絡をお願い致します。

（問い合わせ先）

国土交通省自動車交通局技術安全部

審査課リコール対策室：03-5253-8111 内線 42352（受付時間 9:30～18:15）

トヨタ自動車(株)（補修部品の問い合わせ）

お客様相談センター：0800-700-7700（受付時間 9:00～18:00）