

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課  
 リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線42353  
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 21 年 8 月 28 日

リコール届出番号	2368	リコール開始日	平成 21 年 8 月 28 日
届出者の氏名又は名称	日本フルーフ株式会社 代表取締役社長 比企 能信 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-286887		
不具合の部位(部品名)	後部反射器		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後部反射器の取り付け位置が不適切なため、車両最外側からの寸法が保安基準に適合していない。		
改善措置の内容	全車両、保安基準に適合する位置に後部反射器を追加する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	無し
発見の動機	他社の届出情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカ付近に No.2368 のステッカを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	AFG-NPR82AN	エルフ	NPR82-7000543 ~ NPR82-7000991 平成 18 年 5 月 24 日 ~ 平成 18 年 12 月 1 日	3	
	BDG-NMR85AN		NMR85-7000802 ~ NMR85-7005437 平成 19 年 6 月 5 日 ~ 平成 20 年 6 月 3 日	2	
	BDG-NMS85AN		NMS85-7000159 ~ NMS85-7000167 平成 20 年 4 月 30 日 ~ 平成 20 年 7 月 1 日	2	
	BDG-NPR85AN		NPR85-7000631 ~ NPR85-7008407 平成 19 年 3 月 2 日 ~ 平成 20 年 4 月 8 日	12	
	BKG-NMR85AN		NMR85-7001425 ~ NMR85-7008670 平成 19 年 7 月 19 日 ~ 平成 21 年 5 月 29 日	10	
	BKG-NMR85N		NMR85-7006710 平成 20 年 9 月 10 日	1	
	BKG-NPR85AN		NPR85-7016697 平成 21 年 6 月 26 日	1	
	KC-NKR66LAV		NKR66L-7423510 ~ NKR66L-7425581 平成 11 年 8 月 12 日 ~ 平成 11 年 8 月 12 日	3	
	KC-NPR71LV		NPR71L-7418591 ~ NPR71L-7419051 平成 11 年 6 月 4 日 ~ 平成 11 年 7 月 28 日	2	
	KC-NPR72LV		NPR72L-7402596 平成 10 年 7 月 29 日	1	
	KK-NHR69EAV		NHR69E-7443056 平成 12 年 12 月 21 日	1	
	KK-NKR66EAV		NKR66E-7569779 平成 14 年 2 月 25 日	1	
	KK-NKR71EAV		NKR71E-7414704 ~ NKR71E-7423226 平成 11 年 7 月 12 日 ~ 平成 13 年 6 月 8 日	3	

車名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号） の範囲及び製作期間	リコール対 象車の台数	備考
いすゞ	KK-NKR71LAV	エルフ	NKR71L-7404418 平成 11 年 10 月 23 日	1	
	KK-NKS71EA		NKS71E-7001583 平成 14 年 3 月 13 日	1	
	KK-NPR71GR		NPR71G-7403617 平成 14 年 2 月 26 日	1	
	KK-NPR71LV		NPR71L-7429230 平成 13 年 9 月 19 日	1	
	KK-NPR72LAV		NPR72L-7406181 ~ NPR72L-7406403 平成 13 年 4 月 18 日 ~ 平成 13 年 5 月 15 日	2	
	KK-NPR72LV		NPR72L-7407629 平成 14 年 7 月 19 日	1	
	KK-NPR75PR		NPR75P-7001755 平成 16 年 3 月 12 日	1	
	KR-NHR69N		NHR69-7011831 平成 19 年 3 月 5 日	1	
	KR-NKR81EAV		NKR81E-7041576 ~ NKR81E-7043449 平成 16 年 9 月 22 日 ~ 平成 16 年 12 月 22 日	3	
	KR-NKR81GAV		NKR81G-7000728 ~ NKR81G-7002653 平成 15 年 1 月 14 日 ~ 平成 16 年 5 月 8 日	4	
	KR-NKR81LAV		NKR81L-7004282 ~ NKR81L-7012953 平成 15 年 11 月 4 日 ~ 平成 17 年 2 月 28 日	6	
	KR-NKS81EAV		NKS81E-7001065 平成 15 年 11 月 7 日	1	
	KR-NPR72LAV		NPR72L-7408412 ~ NPR72L-7415056 平成 14 年 7 月 24 日 ~ 平成 16 年 7 月 5 日	7	
	KR-NPR72LV		NPR72L-7408873 平成 14 年 9 月 24 日	1	
	KR-NPR72PAV		NPR72P-7405420 ~ NPR72P-7407989 平成 14 年 9 月 7 日 ~ 平成 15 年 12 月 12 日	2	
	KR-NPR81GV		NPR81G-7000230 ~ NPR81G-7000259 平成 15 年 7 月 23 日 ~ 平成 15 年 8 月 8 日	2	
	KR-NPR81LAV		NPR81L-7003999 ~ NPR81L-7010538 平成 15 年 6 月 23 日 ~ 平成 16 年 7 月 30 日	3	
	KR-NPR81LV		NPR81L-7000288 ~ NPR81L-7007782 平成 14 年 9 月 4 日 ~ 平成 16 年 1 月 22 日	3	
	KR-NPR81PV		NPR81P-7000022 ~ NPR81P-7002898 平成 14 年 8 月 29 日 ~ 平成 16 年 10 月 13 日	2 9	
	PA-NPR81N	NPR81-7001669 ~ NPR81-7031046 平成 16 年 12 月 10 日 ~ 平成 18 年 12 月 21 日	1 8		
PB-NKR81AN	NKR81-7004141 ~ NKR81-7060056 平成 17 年 3 月 9 日 ~ 平成 18 年 10 月 10 日	8			
PB-NKR81N	NKR81-7044678 ~ NKR81-7047705 平成 18 年 5 月 10 日 ~ 平成 18 年 6 月 23 日	2			
PB-NPR81AN	NPR81-7001090 ~ NPR81-7016396 平成 16 年 11 月 25 日 ~ 平成 18 年 1 月 16 日	1 4			
PDG-NPR75N	NPR75-7000601 ~ NPR75-7001928 平成 19 年 6 月 18 日 ~ 平成 20 年 1 月 23 日	3			
PDG-FTR34T2	フォワード	FTR34-7000554 平成 19 年 11 月 22 日	1		
トヨタ	BDG-XZU308	ダイナ トヨエース	XZU308-1002533 ~ XZU308-1005298 平成 18 年 12 月 20 日 ~ 平成 20 年 5 月 22 日	8	
	BDG-XZU344		XZU344-1004641 平成 21 年 7 月 2 日	1	

車名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号） の範囲及び製作期間	リコール対 象車の台数	備考
トヨタ	BDG-XZU348	ダイナ トヨエース	XZU348-1001578～XZU348-1002214 平成 20 年 4 月 10 日～平成 21 年 3 月 23 日	3	
	BDG-XZU388		XZU388-1000912～XZU388-1001117 平成 20 年 5 月 28 日～平成 21 年 6 月 10 日	3	
	BDG-XZU414		XZU414-1007910～XZU414-1007922 平成 19 年 11 月 13 日～平成 19 年 11 月 14 日	2	
	BDG-XZU508		XZU508-0004667 平成 20 年 7 月 31 日	1	
	KK-XZU346		XZU346-0002151 平成 16 年 3 月 23 日	1	
	KK-XZU382		XZU382-0001974 平成 13 年 11 月 26 日	1	
	PB-XZU306		XZU306-0005743～XZU306-1003502 平成 16 年 12 月 15 日～平成 18 年 11 月 28 日	5	
	PB-XZU346		XZU346-1001202 平成 18 年 11 月 2 日	1	
	PB-XZU388		XZU388-0001374～XZU388-1000560 平成 17 年 3 月 11 日～平成 18 年 10 月 6 日	2	
日野	BDG-XZU414M	デュトロ	XZU414-1008163 平成 19 年 11 月 30 日	1	
	BDG-XZU434M		XZU434-1000625～XZU434-1000626 平成 21 年 3 月 13 日～平成 21 年 3 月 13 日	2	
	BJG-XKU414M		XKU414-1000445 平成 18 年 12 月 28 日	1	
	KK-XZU337M		XZU337-0002252～XZU337-0002353 平成 15 年 2 月 28 日～平成 15 年 4 月 21 日	2	
	KK-XZU340M		XZU340-0001264 平成 13 年 6 月 14 日	1	
	KK-XZU346M		XZU346-0001575～XZU346-0002209 平成 14 年 2 月 20 日～平成 16 年 7 月 2 日	4	
	KK-XZU410M		XZU410-0004224 平成 15 年 7 月 24 日	1	
	PB-XZU301M		XZU301-0009429 平成 17 年 5 月 23 日	1	
	PB-XZU346M		XZU346-0002404 平成 16 年 9 月 14 日	1	
	PB-XZU424M		XZU424-0001761～XZU424-0002793 平成 16 年 9 月 10 日～平成 17 年 6 月 21 日	3	
三菱ふ そう	KK-FE70EB	ふそうキャ ンター	FE70EB-506344 平成 16 年 2 月 9 日	1	
	PA-FE70BB		FE70BB-520779～FE70BB-522877 平成 18 年 4 月 7 日～平成 19 年 5 月 26 日	4	
	PA-FE70DB		FE70DB-522044 平成 18 年 1 月 31 日	1	
	PA-FE72DEV		FE72DEV-521677 平成 18 年 11 月 21 日	1	
	PA-FE83DEY		FE83DEY-510726 平成 17 年 7 月 19 日	1	
	PDG-FE70B		FE70B-530544～FE70B-540784 平成 19 年 5 月 18 日～平成 20 年 1 月 11 日	3	
	PDG-FE74DV		FE74DV-540170～FE74DV-541093 平成 19 年 8 月 29 日～平成 20 年 4 月 29 日	2	
	PDG-FE84DV		FE84DV-540202～FE84DV-560086 平成 19 年 8 月 22 日～平成 21 年 7 月 3 日	3	

車名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号） の範囲及び製作期間	リコール対 象車の台数	備考
ニッサン ディ ーゼル	BDG-PK37D	コンドル	PK37D-00012 平成 18 年 12 月 21 日	1	
	PK-PK37B		PK37B-10049 平成 18 年 2 月 27 日	1	
	KK-BKR71EAV		BKR71E-7740937 ~ BKR71E-7741449 平成 14 年 7 月 13 日 ~ 平成 14 年 2 月 16 日	2	
	KR-BKR81EAV		BKR81E-7000165 平成 14 年 11 月 7 日	1	
マツダ	KC-WG64H	タイタン	WG64H-102706 平成 10 年 6 月 10 日	1	
	KK-WH63H		WH63H-100091 ~ WH63H-100093 平成 12 年 7 月 13 日 ~ 平成 12 年 7 月 14 日	2	
	(計 73 型式)		(製作期間の全体の範囲) 平成 10 年 6 月 10 日 ~ 平成 21 年 7 月 3 日	(計) 227 台	

**【注意事項】**

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。