

TCD発行一覧

発行日: 2009年11月2日 から
2009年11月6日 まで

TCD番号 7390B--2009 **種類** 回転翼機 **発行日** 11/02 **発効日** 11/07

準拠AD EASA緊急AD 2009-0234-E R1

適用型式 アグスタ式AB139及びAW139型

概要 テール・ブーム・パネルの接着が剥離することにより、テール・ブームが脱落する不具合防止

参照SB等 アグスタ・アラート・ボレティノ・テクニコ139-195 Revision A

TCD番号 7547B--2009 **種類** 滑空機 **発行日** 11/04 **発効日** 11/09

準拠AD EASA緊急AD 2009-0239-E

適用型式 ディー・ジー式DG-500MB、DG-808C及びDG-800B型動力滑空機

概要 不適切な製造工程により、発動機のスターター・リング・ギアに亀裂が発生する不具合防止

参照SB等 ディー・ジー・フルークツォイクハウ・テクニカル・ノートNo.800/36 Revision 1及び同No.843/30 Revision 1

TCD番号 7587--2009 **種類** 飛行機 **発行日** 11/04 **発効日** 11/09

準拠AD EASA緊急AD 2009-0238-E

適用型式 ソカタ式TBM700型

概要 トーイング・バー・ボックス内のフォームが耐火性の基準に適合していないことにより、前方貨物室での火災発生時に急速な火炎の伝播及び有毒ガスの機内への放出に至る不具合防止

参照SB等 ソカタ・サービス・ブレティンNo.70-179

TCD番号 7387A--2009 **種類** 回転翼機 **発行日** 11/06 **発効日** 11/11

準拠AD EASA緊急AD 2009-0241-E

適用型式 ユーロコプター(アエロスパシアル)式AS365 N1、N2及びN3型

概要 バーティカル・ジャイロ・ユニットの不良により、ロール軸又はピッチ軸にドリフトが発生し、安全な飛行が妨げられる不具合防止

参照SB等 ユーロコプター・エマージェンシー・アラート・サービス・ブレティンAS365 No. 01.00.61 Revision 1