

少数台数のリコール届出の公表について (平成22年1月分)

リコール対象が少数である100台未満の届出について、平成22年1月は4件の届出がありましたので、公表します。

1. 届出者：株式会社加藤製作所

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
1月7日	2450	車名：カトウ 型式：SD-KRC003 通称名：カトウ KRM-35H 型ラフター	1	平成19年3月22日
不具合の部位等	速度計において、車速信号用アンブに使用している内部素子が不適切なため、当該素子が焼損し、速度表示が出来なくなるおそれがある。			

2. 届出者：コベルコクレーン株式会社

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
1月8日	2453	車名：コベルコ 型式：CM01 通称名：MK500	15	平成13年10月10日～ 平成21年6月23日
不具合の部位等	クレーン作業中に使用する灯火（白色、300cd以上）において、運転者席で点灯状態を確認する装置が備えられていない。			

3. 届出者：東急車輛製造株式会社

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
1月12日	2452	車名：東急 型式：TT20F8D1改 通称名：タンクセミトレーラ	29	平成18年10月25日～ 平成19年11月29日
不具合の部位等	タンクセミトレーラにおいて、鋼製補助フレームに追加した補強材の溶接部に溶け込み不足があり、そこが起点となってフレームに亀裂が発生する可能性がある。そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、フレームが折損し、走行不能となるおそれがある。			

4. 届出者：フィアットグループオートモービルズジャパン株式会社

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸入期間
1月14日	外1632	車名：フィアット 型式：ABA-31212 他 通称名：500 他	42	平成20年10月6日～ 平成21年4月22日
不具合の部位等	ディーラー・オプション部品として販売した光源が放電灯の前照灯において、インバータ（直流を交流に変換する装置）内部のトランジスタが不適切なため、前照灯の繰返し操作により、当該トランジスタが加熱して短絡し、前照灯が点灯しないおそれがある。			

【参考】平成22年1月のリコール届出総件数

		内 訳	
		対象台数 100 台以上	対象台数 100 台未満
国産車	8 件	5 件	3 件
輸入車	9 件	8 件	1 件
計	17 件	13 件	4 件