

連絡先:自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL:03-5253-8111 内線42353
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成 22年 8月 3日

リコール届出番号	2582	リコール開始日	平成 22年 8月 3日	
届出者の氏名又は名称	日本トレクス株式会社 代表取締役社長 西川 柳一郎		問い合わせ先: 技術サービス部 TEL: 0120-723-406	
不具合の部位(部品名)	走行装置(車軸)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	セミトレーラに使用している車軸において、使用環境に対する強度の余裕が少ないため、長期の使用によりスピンドル部に亀裂が発生する場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、車軸が折損するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、車軸を対策品に交換するとともに、点検整備方法について周知する。			
不具合件数	2件	事故の有無	物損 2件	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関紙に掲載する。 ・改善実施済車には、車枠の車台番号付近にNo.2582のステッカーを貼付けする。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
トレーラ モービル	PFB24101	-	PFB24101-0002~PFB24101-1069 平成6年4月22日~平成7年5月30日	316	
トレーラ モービル	P326SA	-	P326SA009~P326SA010 平成6年9月27日~平成6年12月22日	2	
トレーラ モービル	P328SA	-	P328SA005 平成6年8月27日	1	
トレーラ モービル	P339SE	-	P339SE047 平成7年3月23日	1	
トレーラ モービル	P339VB	-	P339VB003 平成6年12月21日	1	
トレーラ モービル	P339ZR	-	P339ZR001 平成6年8月17日	1	
トレーラ モービル	P339ZZ	-	P339ZZ002~P339ZZ003 平成6年7月30日	2	
トレーラ モービル	PFB328AA	-	PFB328AA003~PFB328AA006 平成6年4月6日~平成6年5月11日	3	
トレーラ モービル	PFB333AA	-	PFB333AA001~PFB333AA002 平成6年5月31日~平成6年6月3日	2	
トレーラ モービル	PFB336AA	-	PFB336AA001 平成6年5月6日	1	
トレーラ モービル	PFB342AA	-	PFB342AA001~PFB342AA006 平成6年4月14日~平成6年4月18日	5	
トレーラ モービル	PFC241AD	-	PFC241AD001 平成6年10月25日	1	
トレーラ モービル	PFC241AE	-	PFC241AE001 平成6年11月23日	1	
トレーラ モービル	PF241AA	-	PF241AA001 平成6年1月30日	1	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
トレール モービル	PFF241AE	-	PFF241AE001 平成6年2月24日	1	
トレール モービル	PFF241AF	-	PFF241AF001 平成6年3月1日	1	
トレール モービル	PFF241AH	-	PFF241AH001 平成6年4月1日	1	
トレール モービル	PFF331AA	-	PFF331AA001 平成7年1月30日	1	
トレール モービル	PFF341AB	-	PFF341AB001 平成6年8月3日	1	
トレール モービル	PFG241AC	-	PFG241AC001 平成6年1月11日	1	
トレール モービル	PFG241AH	-	PFG241AH001～PFG241AH002 平成6年2月22日～平成6年2月23日	2	
トレール モービル	PFG241AJ	-	PFG241AJ001 平成6年2月17日	1	
トレール モービル	PFG241AR	-	PFG241AR001 平成6年3月10日	1	
トレール モービル	PFG241AU	-	PFG241AU001～PFG241AU003 平成6年3月30日～平成6年11月2日	3	
トレール モービル	PFG241AZ	-	PFG241AZ001 平成6年3月1日	1	
トレール モービル	PFG342AE	-	PFG342AE001～PFG342AE002 平成7年1月12日～平成7年1月13日	2	
トレール モービル	PFS241AB	-	PFS241AB002 平成6年8月4日	1	
トレール モービル	PFW241AD	-	PFW241AD001 平成6年3月29日	1	
トレール モービル	PFW241AE	-	PFW241AE001～PFW241AE002 平成6年4月14日～平成6年6月14日	2	
トレール モービル	PFW241AK	-	PFW241AK001 平成6年7月7日	1	
トレール モービル	PFW241BZ	-	PFW241BZ001 平成6年12月20日	1	
トレール モービル	PFW241CA	-	PFW241CA001 平成6年12月21日	1	
トレール モービル	PLB241AA	-	PLB241AA001～PLB241AA002 平成6年10月12日	2	
トレール モービル	PLH241AA	-	PLH241AA001～PLH241AA007 平成6年7月6日～平成6年11月19日	6	
トレール モービル	VFB24101	-	VFB24101-0059～VFB241001-0130 平成6年11月20日～平成7年5月10日	3	
トレール モービル	VFR241AD	-	VFR241AD001 平成6年5月10日	1	
トレール モービル	VPD241AB	-	VPD241AB001 平成6年5月10日	1	
トレール モービル	VPD241AE	-	VPD241AE001 平成6年5月10日	1	
	(計38型式)	-	(製造期間全体の範囲) 平成6年1月11日～平成7年5月30日	(計375台)	

【注意事項】リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。