

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 22 年 10 月 19 日

リコール届出番号	2630	リコール開始日	平成 22 年 10 月 19 日
届出者の氏名又は名称	日本フルハーフ株式会社 代表取締役社長 比企 能信		
	問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-286887		
不具合の部位(部品名)	燃料ホース		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料タンクの燃料ホース接続部において、燃料ホース内径の組み合わせが不適切なものがある。そのためそのまま使用を続けると、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料ホースの組合せにより、適切な組合せのホースと継ぎ手を取付ける又は適切な継ぎ手に交換する。		
不具合件数	1 件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカ付近に No. 2630 のステッカを貼付する。 		

車名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	BDG-NPR85AN	エルブ	NPR85-7000207～NPR85-7017530 平成 19 年 3 月 5 日～平成 21 年 10 月 10 日	7 2	
	BDG-NPS85AN		NPS85-7000340～NPS85-7000751 平成 20 年 2 月 26 日～平成 21 年 12 月 3 日	4	
	BKG-NJR85AN		NJR85-7005776～NJR85-7006391 平成 20 年 3 月 8 日～平成 20 年 3 月 13 日	8	
	BKG-NMR85AN		NMR85-7006589～NMR85-7011493 平成 20 年 9 月 18 日～平成 22 年 5 月 13 日	5	
	BKG-NPR85AN		NPR85-7006636～NPR85-7022418 平成 19 年 12 月 18 日～平成 22 年 9 月 15 日	4 4	
	KC-NPR70LYR		NPR70LY-7403606 平成 10 年 9 月 26 日	1	
	KC-NPR71LV		NPR71L-7406217～NPR71L-7420221 平成 8 年 6 月 21 日～平成 11 年 3 月 6 日	1 5	
	KK-NPR71LV		NPR71L-7423328～NPR71L-7423880 平成 12 年 3 月 22 日～平成 12 年 5 月 22 日	1 5	
	KK-NPR72LAV		NPR72L-7407611 平成 13 年 12 月 10 日	1	
	KK-NPR72LV		NPR72L-7405241～NPR72L-7406198 平成 12 年 10 月 25 日～平成 13 年 5 月 14 日	3	
	KK-NPR75LR		NPR75L-7001616 平成 16 年 7 月 21 日	1	
	KK-NPR75PR		NPR75P-7000645 平成 13 年 3 月 21 日	1	

車名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	KK-NPR75P	エルフ	NPR75P-7000745 平成 13 年 7 月 30 日	1	
	KR-NPR72LAV		NPR72L-7409553 平成 15 年 1 月 29 日	1	
	KR-NPR72PAV		NPR72P-7408188 平成 15 年 12 月 24 日	1	
	KR-NPR81LV		NPR81L-7007051～NPR81L-7009421 平成 16 年 1 月 28 日～平成 16 年 5 月 21 日	4	
	KR-NPR81PV		NPR81P-7001023～NPR81P-7002350 平成 15 年 5 月 13 日～平成 16 年 4 月 26 日	3	
	PA-NPR81N		NPR81-7001199～NPR81-7031534 平成 16 年 10 月 19 日～平成 19 年 2 月 9 日	1 0	
	PB-NPR81AN		NPR81-7003028～NPR81-7029563 平成 16 年 11 月 25 日～平成 18 年 12 月 7 日	2 5	
	PB-NPS81AN		NPS81-7000085 平成 16 年 12 月 13 日	1	
	PDG-NPR75N		NPR75-7000050～NPR75-7000912 平成 19 年 6 月 12 日～平成 19 年 8 月 3 日	6	
	PKG-NPR75N		NPR75-7002908～NPR75-7007629 平成 20 年 6 月 6 日～平成 22 年 9 月 17 日	2 6	
	(計 22 型式)	—	(製作期間の全体の範囲) 平成 8 年 6 月 21 日～平成 22 年 9 月 17 日	(計) 248 台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。