

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL : 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年1月28日

リコール届出番号	2696	リコール開始日	平成23年1月28日
届出者の氏名又は名称	株式会社 KCM 問い合わせ先：プロダクトサポート部 代表取締役社長 三河内 正 TEL 079-495-3340		
不具合の部位（部品名）	電気装置（車体コントローラ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	コントロールボックス内に設置された車体コントローラを保護する回路が不適切なため、車体に帯電した静電気が、制動灯の配線を伝って当該車体コントローラに流れる場合がある。そのため、当該車体コントローラの内部素子が破損し、制動灯が常時点灯またはエンジン停止後の再始動ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、コントロールボックス内に設置しているリレーマウントに対策リレーを追加する。		
不具合件数	31件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ユーザーを全て把握しているので、直接訪問または電話にて通知する。 ・自動車分解整備事業者：ユーザーを全て把握しているので、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、運転席左ドア開口部のストライカー付近にステッカー（No.2696）を貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
川崎	EDR-65J4	65ZV-2	65J4-0101～65J4-0257 平成20年7月18日～平成22年5月21日	83台	
コベルコ	EDR-RM06	LK190Z-6	65J4-0126～65J4-0239 平成20年11月25日～平成22年2月19日	3台	
川崎	JDS-6DC1	65DV-2	6DC1-0102～6DC1-0137 平成19年9月7日～平成22年3月16日	8台	
川崎	JDS-70C5	70ZV-2	70C5-0101～70C5-0384 平成19年9月7日～平成22年6月3日	118台	
コベルコ	JDS-RE07	LK230Z-6	70C5-0102～70C5-0379 平成19年10月30日～平成22年3月29日	10台	
川崎	JDS-80C5	80ZV-2	80C5-0101～80C5-0378 平成19年6月27日～平成22年6月16日	70台	
コベルコ	JDS-RF06	LK270Z-6	80C5-0153～80C5-0302 平成19年7月30日～平成21年3月10日	3台	

川崎	JDS-85C5	85ZV-2	85C5-0102～85C5-0230 平成19年8月3日～平成22年5月13日	29台	
コベルコ	JDS-RJ06	LK310Z-6	85C5-0121 平成19年12月11日	1台	
川崎	JDS-90C5	90ZV-2	90C5-0102～90C5-0283 成19年9月6日～平成22年8月31日	13台	
川崎	JDS-97C5	97ZV-2	97C5-0101～97C5-0157 成19年8月29日～平成22年3月18日	4台	
	(計11型式)	(計11車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年6月27日～平成22年8月31日	(計342台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。