

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成23年9月9日

改善対策届出番号	410	改善対策開始日	平成23年9月9日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	原動機（一酸化炭素等発散防止装置）		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	平成22年排出ガス規制対応の中型トラックにおいて、エンジン制御プログラムの影響により、運転操作によっては、窒素酸化物（NOx）の排出値が悪化するおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、エンジン本体及びインタークーラ（吸入空気冷却装置）を対策品に交換するとともに、エンジン制御ユニットの制御プログラムを書き換える。また、一部車両においては、トランスミッション制御ユニット又は終減速ギヤを変更する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	東京都からの指摘及び社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
いすゞ	SKG-FRR90S2	フォワード	FRR90-7020034～FRR90-7025825 平成22年6月17日～平成23年5月25日	245	
	SKG-FSR90S2		FSR90-7001170～FSR90-7001397 平成22年8月19日～平成23年5月24日	40	
	LKG-FTR90S2 LKG-FTR90T2		FTR90-7000011～FTR90-7000614 平成22年6月17日～平成23年5月28日	601	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年6月17日～平成23年5月28日	(計886台)	

備考：本届出は、平成23年6月3日付け「改善対策届出番号407」にて、暫定対策の届出を行ったものであるが、恒久対策が決定したため、再度届出を行うものである。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。