

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL：03-5253-8111 内線42354

アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成23年10月18日

改善対策届出番号	411	改善対策開始日	平成23年10月19日
届出者の氏名又は名称	ヤマハ発動機株式会社 代表取締役社長 柳 弘之 問い合わせ先：お客様相談室 0120-090-819		
不具合の部位（部品名）	加速装置（スロットルケーブル）		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	加速装置において、スロットルケーブル周りの防水構造が不適切なため、雨天時の走行等により、当該ケーブル内部に水が浸入することがある。そのため、外気温が氷点下の環境において当該ケーブル内部に滞留した水が凍結し、最悪の場合、走行中にアクセルグリップが戻らなくなり、エンジンの回転が下がらなくなるおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、スイッチケース下部のケーブルを固定するステイに補強板を追加するとともに当該ケーブルの防水ブーツの両端にクリップを追加し、さらに当該ケースの締付けボルトを車両前方側に隙間を生じない締付け順に変更する。 また、スロットルケーブル内の水分を除去するため、ケーブル内のエアブローを行うが、ビームモルフェXC50Hは構造的にエアブローができないため、ケーブルを新品と交換する。		
不具合件数	50件	事故の有無	物損5件、重傷1件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
ヤマハ	JBH-UA06J	ギアBX50	UA06J-100101～UA06J-105999 平成19年8月17日～平成21年5月26日	5,887台	
			UA06J-170101～UA06J-170741 平成21年5月26日～平成21年12月8日	641台	
			UA06J-210101～UA06J-212980 平成22年2月9日～平成23年5月31日	2,880台	
			UA06J-270101～UA06J-271800 平成21年12月24日～平成22年9月30日	1,700台	
			UA06J-280101～UA06J-281014 平成23年6月2日～平成23年9月29日	912台	
		ギアBX50S	UA06J-130101～UA06J-132933 平成20年1月23日～平成21年12月9日	2,831台	

ヤマハ	JBH-UA06J	キアBX50S	UA06J-160101～UA06J-161204 平成20年3月25日～平成22年10月26日	1,104台		
			UA06J-230101～UA06J-232548 平成21年12月24日～平成23年5月9日	2,448台		
			UA06J-300101～UA06J-300820 平成23年6月3日～平成23年9月27日	720台		
			UA06J-360101～UA06J-360340 平成23年6月3日～平成23年9月28日	240台		
		キアBX50N	UA06J-110101～UA06J-119999 平成19年8月17日～平成21年4月15日	9,899台		
			UA06J-190101～UA06J-192345 平成21年4月15日～平成21年12月8日	2,245台		
			UA06J-250101～UA06J-257109 平成22年2月6日～平成23年5月31日	7,008台		
			UA06J-320101～UA06J-322980 平成23年6月3日～平成23年9月30日	2,880台		
	JBH-SA36J	シヨク CE50	SA36J-100101～SA36J-148260 平成19年7月13日～平成21年1月23日	48,160台		
			SA36J-570101～SA36J-626825 平成21年2月6日～平成22年11月26日	56,724台		
			SA36J-700101～SA36J-736028 平成22年12月1日～平成23年10月4日	35,928台		
	JBH-SA31J	VOX XF50	SA31J-100101～SA31J-109514 平成18年3月8日～平成18年9月4日	9,403台		
			SA31J-180101～SA31J-182404 平成19年1月12日～平成19年9月10日	2,304台		
			SA31J-270101～SA31J-271876 平成21年2月20日～平成21年11月17日	1,776台		
			SA31J-300101～SA31J-302597 平成21年12月11日～平成23年9月13日	2,496台		
		VOX XF50D	SA31J-160101～SA31J-168012 平成19年1月12日～平成20年12月25日	7,864台		
			SA31J-240101～SA31J-244422 平成21年1月14日～平成21年10月21日	4,320台		
			SA31J-320101～SA31J-325477 平成21年12月11日～平成23年9月22日	5,376台		
			JBH-SA37J	ビ- /XC50	SA37J-100101～SA37J-108391 平成19年9月12日～平成21年10月27日	8,288台
					SA37J-300101～SA37J-301780 平成21年12月11日～平成22年11月9日	1,680台
SA37J-380101～SA37J-381333 平成22年12月3日～平成23年5月16日					1,232台	
SA37J-460101～SA37J-461052 平成23年6月3日～平成23年9月30日	952台					
ビ- /XC50D	SA37J-150101～SA37J-159999 平成19年9月12日～平成21年2月2日	9,899台				
	SA37J-260101～SA37J-264873 平成21年2月2日～平成21年10月23日	4,773台				
	SA37J-320101～SA37J-326653 平成21年12月11日～平成22年11月18日	6,552台				
	SA37J-400101～SA37J-406093 平成22年12月3日～平成23年5月31日	5,992台				
	SA37J-470101～SA37J-473292 平成23年6月3日～平成23年9月30日	3,192台				

ヤマハ	JBH-SA37J	ビター/XC50R	SA37J-130101～SA37J-137393 平成19年9月12日～平成21年10月13日	7,284台
			SA37J-360101～SA37J-362396 平成22年1月14日～平成22年10月14日	2,296台
		ビター/モルフェXC50H	SA37J-170101～SA37J-174526 平成21年2月23日～平成22年3月9日	4,424台
			SA37J-430101～SA37J-430436 平成23年3月7日～平成23年4月12日	336台
			SA37J-490101～SA37J-490716 平成23年6月3日～平成23年9月27日	616台
		(計4型式)	(計10車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年3月8日～平成23年10月4日

【注意事項】

改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。