

【国土交通省自動車局プレスリリース】

平成23年12月8日

日野自動車株式会社による自主改善の実施について

日野自動車株式会社から、同社が大型トラックの交換修理用として販売したエアバッグコンピュータにおいて、誤品を出荷したことが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたので、お知らせします。

なお、同社が交換修理用として販売し、車両が特定できたものについては、同日付けで改善対策届出（改善対策届出番号：413）がなされております。

記

自主改善開始日	平成23年12月9日
不具合の内容	大型トラックの交換修理用として販売したエアバッグコンピュータにおいて、品番管理が不適切なため、誤ったエアバッグコンピュータを出荷したものがあつた。そのため、誤つたエアバッグコンピュータを搭載した車両においては、衝突の際に衝突検出が遅れ、乗員保護機能が正常に働かないおそれがある。
改善の内容	全車両、エアバッグコンピュータを正規品と交換する。
クレーム件数	0件
事故の有無	なし
自動車使用者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">・使用者に直接訪問等で通知する。・日野自動車(株)のホームページに自主改善情報を掲載する。

対象の製品名	部品番号	自主改善対象部品の出荷期間	自主改善対象数
エアバッグ コンピュータ	891301090A	平成17年10月～平成18年4月	3
	S891301090	平成19年9月～平成23年6月	35
		合計	38個

問い合わせ先

日野自動車株式会社 お客様相談窓口

TEL 0120-106-558