

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL：03-5253-8111 内線42354

アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成24年5月22日

改善対策届出番号	418	改善対策開始日	平成24年5月23日
届出者の氏名又は名称	ヤマハ発動機株式会社 代表取締役社長 柳 弘之 問い合わせ先：お客様相談室 0120-090-819		
不具合の部位（部品名）	①燃料装置（燃料タンク） ②走行装置（後輪軸）		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①燃料装置において、凹凸路面を繰り返し走行すると、燃料タンク取り付け部に過大な力が加わり、燃料タンク底面の溶接部に亀裂が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、燃料が漏れるおそれがある。 ②走行装置において、後輪軸の強度に余裕が少ないため、凹凸路面を繰り返し走行すると、先端のオネジ部に亀裂が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、オネジが破損して走行安定性を損なうおそれがある。		
改善対策の内容	①全車両、燃料タンクを対策品と交換する。 ②全車両、後輪軸・ワッシャ・ナットを対策品と交換するとともに、グリスを塗布して適切に締め付ける。		
不具合件数	①80件 ②12件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考	
ヤマハ	JBH-UA06J	ギアBX50	UA06J-100101～UA06J-105999 平成19年8月17日～平成21年5月26日	5,887台	①②	
			UA06J-170101～UA06J-170741 平成21年5月26日～平成21年12月8日	641台		
			UA06J-210101～UA06J-212980 平成22年2月9日～平成23年5月31日	2,880台		
			UA06J-270101～UA06J-271800 平成21年12月24日～平成22年9月30日	1,700台		
			UA06J-280101～UA06J-281206 平成23年6月2日～平成23年10月25日	1,104台		①
			UA06J-340101～UA06J-340196 平成23年10月17日～平成23年10月18日	96台		
			UA06J-371001～UA06J-373593 平成23年11月16日～平成24年4月24日	576台		
		ギアBX50S	UA06J-130101～UA06J-132933 平成20年1月23日～平成21年12月9日	2,831台	①②	
			UA06J-160101～UA06J-161204 平成20年3月25日～平成22年10月26日	1,104台		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
ヤマハ	JBH-UA06J	ギアBX50S	UA06J-230101～UA06J-232548 平成21年12月24日～平成23年5月9日	2,448台	①②
			UA06J-300101～UA06J-300964 平成23年6月3日～平成23年10月24日	864台	①
			UA06J-360101～UA06J-360340 平成23年6月3日～平成23年9月30日	240台	
			UA06J-371053～UA06J-373689 平成23年11月16日～平成24年4月26日	672台	
		ギアBX50N	UA06J-110101～UA06J-119999 平成19年8月17日～平成21年4月22日	9,899台	①②
			UA06J-190101～UA06J-192345 平成21年4月15日～平成21年12月8日	2,245台	
			UA06J-250101～UA06J-257109 平成22年2月8日～平成23年5月31日	7,008台	
			UA06J-320101～UA06J-323412 平成23年6月3日～平成23年10月28日	3,312台	①
			UA06J-371244～UA06J-373829 平成23年12月1日～平成24年5月9日	1,580台	
		(計1型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年8月17日～平成24年5月9日	(計45,087台)

【注意事項】

改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。