

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年 6月12日

リコール届出番号	2948	リコール開始日	平成24年 6月13日
届出者の氏名又は名称	UDトラック株式会社 代表取締役社長 坂上 優介		問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301
不具合の部位（部品名）	走行装置（後後軸）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型貨物車（後前1軸駆動3軸車）の後後軸において、一部の車両で、使用環境に対する強度の余裕が少ないため、当該車軸に亀裂が発生する場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、車軸が折損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、架装仕様の確認を行い、対象車両については、後後軸を対策品に交換する。また、車両使用上の注意喚起を行う。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・ 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2948のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン ディーゼル	KC-CD45AHHD	—	CD45AH-20002～CD45AH-20015 平成10年 1月23日～平成12年 2月 8日	14	
	KC-CD52AHH		CD52AH-10005～CD52AH-20046 平成 8年11月 1日～平成12年 2月15日	42	
	KC-CD52AHHD		CD52AH-10003～CD52AH-20044 平成 8年11月 4日～平成12年 2月 7日	37	
	KC-CD52AHN		CD52AHN-00001～CD52AHN-00094 平成 6年10月18日～平成 8年 8月 6日	32	
	KC-CD52AHND		CD52AHN-00003～CD52AHN-00097 平成 7年 7月 6日～平成 8年 9月 6日	52	
	KC-CD53AHHD		CD53AH-10001～CD53AH-20015 平成 8年10月 3日～平成12年 2月28日	21	
	KC-CD53AHND		CD53AHN-00001～CD53AHN-00043 平成 6年10月18日～平成 8年 3月12日	35	
	KL-CD48A		CD48A-30001～CD48A-30160 平成15年 3月28日～平成17年 7月11日	137	
	KL-CD48XHHD		CD48XH-00001～CD48XH-00049 平成12年 6月23日～平成15年 3月15日	48	
	KL-CD53XHH		CD53XH-00008～CD53XH-00050 平成13年 2月22日～平成15年 1月28日	30	
	KL-CD53XHHD		CD53XH-00003～CD53XH-00052 平成12年 8月11日～平成15年 2月20日	18	
	KL-CD55XHHD		CD55XH-00001～CD55XH-00023 平成12年 6月15日～平成15年 3月 3日	22	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン ディーゼル	ADG-CD4XM	—	CD4XM-00001～CD4XM-30050 平成17年 3月24日～平成21年 6月 8日	150	
	(計 13型式)	(計 1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 6年10月18日～平成21年 6月 8日	(計 638台)	

備考：本届出は、平成21年7月7日付け「届出番号2343」および平成22年1月28日付け「届出番号2458」平成22年4月20日付け「届出番号2515」にてリコール届出を行ったものであるが、新たに対象となる車両が確認されたため、対象車両を追加するものである。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。