

【国土交通省自動車局プレスリリース】

平成24年11月7日

フォルクスワーゲングループジャパン株式会社から、下記の国土交通省へ届出済みのリコール外-1475について、販売店への改善作業の指示が不十分であったことから、再度使用者に通知を行い改善作業を再実施する旨、報告がありましたので、お知らせします。

対象となるのは、前回と同じく3車種で3245台です。

記

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年4月9日

|                                |  |         |            |  |
|--------------------------------|--|---------|------------|--|
| リコール届出番号                       | 外-1475   | リコール開始日 | 平成20年4月10日 |  |
| 届出者の氏名又は名称                     | フォルクスワーゲン グループ<br>ジャパン株式会社<br>代表取締役 ゲランモス・ドリザス<br>製作国：ドイツ連邦共和国<br>製作者名：フォルクスワーゲン株式会社<br>問い合わせ先：フォルクスワーゲン<br>カスタマー センター<br>(フリーフォン)0120-509-300<br>(アドレス) <a href="http://www.volkswagen.co.jp/">http://www.volkswagen.co.jp/</a> |         |            |  |
| 不具合の部位(部品名)                    | 燃料装置(空気調整弁)  |         |            |  |
| 不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 燃料タンク上部の樹脂製空気調整弁(ベンチレーション・バルブ)に応力が生じるようにホースが組み付けられたものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該調整弁に亀裂が発生し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。   |         |            |  |
| 改善措置の内容                        | 全車両、当該ホースを点検し、不適切な場合は当該ホースを正しく組み付ける。また当該調整弁が損傷している場合は燃料タンクを新品と交換する。  |         |            |  |
| 不具合件数                          | 16件  | 事故の有無   | 0件         |  |
| 発見の動機                          | 市場からの情報による。  |         |            |  |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1475ステッカーを貼付する。</li> </ul>   |         |            |  |

| 車名  | 型式        | 通称名                                   | リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間                                  | リコール対象車両の台数 | 備考 |
|---|-----------|---------------------------------------|---|-------------|----|
| フォルクスワーゲン   | 不明        | VW パ°サート 4.0 W8                       | WVWZZZ3BZ2P138360 ~ WVWZZZ3BZ2P241201<br>平成13年9月25日～平成14年3月18日  | 5           |    |
|   |           | VW パ°サートワゴン 4.0 W8                    | WVWZZZ3BZ2E166663 ~ WVWZZZ3BZ2E169929<br>平成13年9月27日～平成13年9月28日  | 3           |    |
|   | GF-3BAMXF | VWパ°サート2.8 V6 4モーシヨソ                  | WVWZZZ3BZ2P000138 ~ WVWZZZ3BZ5P053625<br>平成13年11月7日～平成16年12月28日 | 2,410       |    |
|   | GH-3BBDNF | VW パ°サート 4.0 W8<br>VW パ°サートワゴン 4.0 W8 | WVWZZZ3BZ2P291786 ~ WVWZZZ3BZ5P039467<br>平成14年4月3日～平成16年12月1日   | 880         |    |
| WVWZZZ3BZ2E323245 ~ WVWZZZ3BZ5E066852<br>平成14年2月5日～平成16年12月1日 |           |                                       | 774   |             |    |
|   | (計3型式)    | (計3車種)                                | 輸入期間の範囲<br>平成13年9月25日～平成16年12月28日                               | 4,072       |    |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。