

連絡先	自動車局 審査・リコール課
	リコール監理室
	TEL 03-5253-8111 内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年11月14日

リコール届出番号	3055	リコール開始日	平成24年11月15日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	①かじ取装置（インタミエクステンションシャフト） ②ハイブリッドシステム（電動ウォーターポンプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①かじ取装置において、ハンドルとギヤボックスを連結している継手部品（インタミエクステンションシャフト）のギヤボックス側強度が不足しているものがあるため、低速時にハンドルを強く一杯に切る操作を繰り返すと、継手部品の連結部にガタが発生することがある。そのため、そのまま使用を続けると、連結部が摩滅し、かじ取り操作ができなくなるおそれがある。 ②ハイブリッドシステムの電圧変換器（インバータ）用電動ウォーターポンプにおいて、コイルの巻き線工程が不適切なためコイル線に傷がついたものがある。そのため、コイル線の腐食断線によりウォーターポンプが停止して警告灯点灯や出力制限走行となる。また、線間ショートした場合には、電源ヒューズが切れて走行不能となるおそれがある。 インバータ：高電圧の直流を交流に変換する装置		
改善措置の内容	①全車両、点検し、当該継手部品を対策品に交換する。 ②全車両、当該ウォーターポンプを対策品に交換する。		
不具合件数	①18件 ②396件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3055のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	ZA-NHW20 DAA-NHW20	プリウス	NHW20-0001043～NHW20-0133242 平成15年8月1日～平成16年10月13日	61,137	①②： 10,476 ①： 50,661

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	ZA-NHW20 DAA-NHW20	プリウス	NHW20-3000002～NHW20-3589297 平成16年9月30日～平成23年12月16日	170,700	①②: 90,961 ①: 79,739
			NHW20-7000004～NHW20-7091203 平成16年10月6日～平成19年5月21日	24,045	①②: 2,112 ①: 21,933
			NHW20-7500006～NHW20-7894049 平成18年5月8日～平成21年3月27日	89,262	①②: 60,983 ①: 28,279
UA-ZNE10G CBA-ZNE10G DBA-ZNE10G	ウィッシュ	ZNE10-0001001～ZNE10-0432646 平成15年1月8日～平成21年3月9日	366,050	①	
UA-ANE10G CBA-ANE10G DBA-ANE10G		ANE10-0001002～ANE10-0034771 平成15年4月17日～平成21年3月9日	30,880		
CBA-ZNM10G CBA-ZNM10W	アイリス	ZNM10-0001001～ZNM10-0064635 平成16年9月13日～平成21年9月28日	59,936		
CBA-ANM10G DBA-ANM10G		ANM10-0001001～ANM10-0111941 平成16年9月13日～平成21年9月28日	33,393		
TA-NZE120 UA-NZE120 CBA-NZE120	カローラ	NZE120-0001004～NZE120-0129741 平成12年8月22日～平成18年9月29日	5,777		
		NZE120-3000000～NZE120-3126444 平成12年8月22日～平成18年9月15日	11,924		
TA-NZE121 UA-NZE121 CBA-NZE121 DBA-NZE121	カローラ カローラランクス アレックス	NZE121-0001005～NZE121-0409198 平成12年8月22日～平成18年10月2日	126,225		
		NZE121-3000000～NZE121-3398385 平成12年8月22日～平成18年9月15日	136,909		
		NZE121-5000002～NZE121-5109117 平成13年7月2日～平成18年9月29日	82,542		
UA-ZZE122 CBA-ZZE122		ZZE122-0091394～ZZE122-0275641 平成14年9月16日～平成18年10月1日	7,244		
		ZZE122-2001107～ZZE122-2047140 平成14年9月16日～平成18年9月29日	4,880		
		ZZE122-3042055～ZZE122-3196666 平成14年9月16日～平成18年9月15日	10,727		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	TA-NZE121G UA-NZE121G CBA-NZE121G DBA-NZE121G	カーラ フィールダー	NZE121-0001001～NZE121-0371747 平成12年8月22日～平成17年8月5日	135,012	①
			NZE121-3324729～NZE121-3398380 平成17年8月22日～平成18年9月15日	36,190	
	TA-ZZE122G UA-ZZE122G CBA-ZZE122G		ZZE122-0092704～ZZE122-0221992 平成14年9月16日～平成17年8月5日	22,760	
			ZZE122-3144601～ZZE122-3196668 平成17年8月22日～平成18年9月15日	6,940	
	TA-NZE121N UA-NZE121N CBA-NZE121N	カーラスパシオ	NZE121-3030289～NZE121-3400913 平成13年5月7日～平成19年6月26日	81,728	
	TA-NZE127 UA-NZE127	Will VS	NZE127-0001001～NZE127-0005628 平成14年1月7日～平成16年4月19日	3,193	
	ZA-ATH10W CAA-ATH10W DAA-ATH10W	アルファード [☆] ハイブリッド [☆]	ATH10-0001007～ATH10-0025620 平成15年7月11日～平成20年3月31日	6,050	
ZA-AHR10W CAA-AHR10W	エスティマ ハイブリッド [☆]	AHR10-0001055～AHR10-0014394 平成13年5月10日～平成14年5月31日	1,684		
		AHR10-2000001～AHR10-2014001 平成14年6月10日～平成17年12月2日	2,358		
ZA-GBS12 CAA-GBS12	クラウンセダン	GBS12-0001017～GBS12-0003626 平成14年10月4日～平成20年4月18日	527		
ZBA-HEU20W	TOYOTA FCHV-adv	HEU20-0001101～HEU20-0001125 平成20年6月3日～平成20年11月28日	25		
	(計41型式)	(計13車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成12年8月22日～平成23年12月16日	(計1,518,098台)	

① 1,507,454

② 175,176

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。