

国鉄施第151号
平成25年2月4日

各地方運輸局 鉄道部長 殿

鉄道局施設課長

高架橋防音壁コンクリート片剥落に関する措置について

平成25年1月30日、東日本旅客鉄道株式会社東北新幹線白石蔵王～仙台間の高架橋において、防音壁のコンクリート片が剥落する事象が発生した。

今回の剥落は、防音壁に開けていた穴に溜まった水の凍結膨張により、防音壁のコンクリートが破損し剥落に至ったものと推定されている。

については、防音壁及び側壁等に雨水が溜まる可能性がある箇所の有無を早急を確認するとともに、今回と同様の事象を防止するための措置を速やかに実施するよう貴管内の鉄道事業者を指導されたい。

なお、措置の状況については、まとまり次第報告されたい。