

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	<a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

## リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 25 年 8 月 30 日

リコール届出番号	外-1960	リコール開始日	平成 25 年 8 月 30 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 アラン・ハリス 製作国 : ドイツ連邦共和国 製作者名: バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・インタラクティブ・センター (フリーダイヤル) 0120-269-437		
不具合の部位(部品名)	電源供給システム (バッテリー プラス ケーブル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車両の電装部品へ電力を供給するパワー ディストリビューション ボックスとバッテリーを接続するバッテリー プラス ケーブルにおいて、接続部分のコネクターのメッキ用金属及び構造が不適切なため、車両振動によって発生する腐食により接触抵抗が増大するおそれがある。そのため、当該ボックスから電装部品へ十分な電力を供給できずに電装部品に不具合が発生することがあり、最悪の場合、走行中にエンジンが停止する。		
改善措置の内容	全車両、当該コネクターを対策品に交換する。また、車両振動の影響を低減するため、接続部分にボルトを取り付けるとともに、ケーブルを固定する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクト メールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1960 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	LBA-UC20	「BMW 120i クーペ」	WBAUC12080VR54488 ～ WBAUC12060VR54554 平成 23 年 7 月 12 日 ～ 平成 23 年 9 月 29 日	39	
	ABA-UC30	「BMW 135i クーペ」	WBAUC92050VM07760 ～ WBAUC92070VM07890 平成 23 年 7 月 11 日 ～ 平成 23 年 9 月 28 日	79	
	LBA-UM20	「BMW 120i カブリオレ」	WBAUM52000VF98271 ～ WBAUM52040VF98287 平成 23 年 8 月 24 日 ～ 平成 23 年 9 月 26 日	7	
	LBA-KD20	「BMW 320i クーペ」	WBAKD72040E752447 ～ WBAKD72020E752608 平成 23 年 7 月 12 日 ～ 平成 23 年 10 月 1 日	119	
	LBA-KD20G		WBAKD72060E245355 ～ WBAKD72070E245414 平成 23 年 7 月 12 日 ～ 平成 23 年 9 月 28 日	12	
	LBA-KE25	「BMW 325i クーペ」	WBAKE52040E720440 ～ WBAKE52000E720497 平成 23 年 7 月 18 日 ～ 平成 23 年 9 月 27 日	24	

	ABA-KG35	「BMW 335i クーペ」	WBAKG72050E632633 ～ WBAKG72020E632752 平成 23 年 7 月 15 日 ～ 平成 23 年 9 月 21 日	45	
			WBAKG71090E714446 ～ WBAKG71030E714569 平成 23 年 8 月 1 日 ～ 平成 23 年 9 月 22 日	5	
	ABA-DX35	「BMW 335i カブリオレ」	WBADX72010E668621 ～ WBADX72040E668709 平成 23 年 7 月 21 日 ～ 平成 23 年 9 月 29 日	29	
			WBADX71090E767205 ～ WBADX71020E767420 平成 23 年 7 月 21 日 ～ 平成 23 年 9 月 13 日	8	
	(計 8 型式)	(計 7 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 23 年 7 月 11 日 ～ 平成 23 年 10 月 1 日	(計 367 台)	

【備考】本届出は、平成 25 年 3 月 12 日付け「届出番号外-1912」にてリコール届出を行ったものであるが、新たに対象となる車両が確認されたため、対象車両を追加するものである。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている。