

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年2月27日

リコール届出番号	外-2012	リコール開始日	平成26年2月28日	
届出者の氏名又は名称	新大洲本田摩托有限公司 総 経 理 小 林 太 郎		製作国：中華人民共和国 製作者名：新大洲本田摩托有限公司  問い合わせ先：本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-086819	
不具合の部位（部品名）	制動装置（前輪用ブレーキケーブル）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前輪ブレーキにおいて、ケーブルエンドへのインナワイヤ鑄込み位置が不適切なため、坂道などの駐停車時に使用するパーキングレバーの操作を繰返し行くと、ケーブルエンドが破損し、前輪ブレーキが利かなくなるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、前輪用ブレーキケーブルを良品と交換する。			
不 具 合 件 数	なし	事故の有無	なし	
発 見 の 動 機	関連会社からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、車台番号付近に外 No.2012 のステッカーを貼付する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	JBH-AA04	「スーパーカブ 50 MD」	AA04-3081783～AA04-3082551 平成25年6月18日～平成25年7月22日	769	郵政専用車両
	EBJ-JA10	「スーパーカブ 110 MD」	JA10-3086419～JA10-3093793 平成25年5月28日～平成25年8月23日	7,375	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年5月28日～平成25年8月23日	(計8,144台)	

(備考)

本届出は、平成25年11月7日付け届出番号「外-1982」にてリコール届出を行ったものですが、新たに対象となる車両が判明したため、対象車両を追加して届出するものです。

**【注意事項】**

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。