

自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL : 03 - 5253 - 8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年 10月26日

リコール届出番号	外-2398	リコール開始日	準備が整い次第
届出者の氏名又は名称	アウディジャパン株式会社 代表取締役社長 齋藤 徹	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598106 (アドレス) http://www.audi.co.jp/	
不具合の部位(部品名)	エアバッグ装置(インフレーター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転席用または助手席用のエアバッグのインフレーター(膨張装置)において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切であった場合、高い湿度の環境下で大きな温度変化を繰り返すと、ガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。		
改善措置の内容	車両により搭載しているエアバッグのインフレーターの取付方法が異なるため、仕様に応じて以下の改善措置を行う。 ①運転席、助手席用エアバッグインフレーターを対策品と交換する。 ②運転席、助手席用エアバッグユニットを対策品と交換する。 なお、対策品の準備に時間を要することから、まずは全ての使用者に対しダイレクトメールにより連絡し、対策品が準備できた段階で再度連絡し、交換作業を行う。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。 ● 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ● 対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2398のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-4FAUKA	「アウディ A6 3.2q エアサス」 「アウディ A6 アバント 3.2q エアサス」 「アウディ A6 オールロード 3.2q エアサス」	WAUZZZ4F07N021019～WAUZZZ4FX8N171494 平成 18 年 7 月 28 日～平成 20 年 10 月 17 日	667 台	助手席側
	ABA-4FAUKS	「アウディ A6 3.2q」 「アウディ A6 アバント 3.2q」	WAUZZZ4F07N009128～WAUZZZ4FX8N112140 平成 18 年 7 月 7 日～平成 20 年 10 月 7 日	732 台	助手席側
	ABA-4FBDW	「アウディ A6 2.4」 「アウディ A6 アバント 2.4」	WAUZZZ4F08N053292～WAUZZZ4FX8N016248 平成 19 年 8 月 1 日～平成 19 年 11 月 15 日	27 台	助手席側
	ABA-4FBDXA	「アウディ A6 2.8q エアサス」 「アウディ A6 アバント 2.8q エアサス」	WAUZZZ4F08N062770～WAUZZZ4FX8N080242 平成 19 年 8 月 1 日～平成 20 年 6 月 16 日	17 台	助手席側
	ABA-4FBDXS	「アウディ A6 2.8q」 「アウディ A6 アバント 2.8q」	WAUZZZ4F08N005551～WAUZZZ4FX8N184018 平成 19 年 7 月 10 日～平成 20 年 11 月 25 日	1,401 台	助手席側
	ABA-4FBUHS	「アウディ RS6」 「アウディ RS6 アバント」	WUZZZ4F08N901449～WUZZZ4FX8N999185 平成 20 年 8 月 1 日～平成 22 年 7 月 21 日	300 台	助手席側

ABA-4FBVJA	「オーディオ A6 4.2q エアサス」 「オーディオ A6 アバント 4.2q エアサス」 「オーディオ オールロード 4.2q エアサス」	WAUZZZ4F07N007346～WAUZZZ4FX8N171866 平成 18 年 7 月 13 日～平成 20 年 10 月 17 日	218 台	助手席側
ABA-4FBXAS	「オーディオ S6」 「オーディオ S6 アバント」	WAUZZZ4F07N014944～WAUZZZ4FXAN033721 平成 18 年 7 月 28 日～平成 22 年 5 月 5 日	186 台	助手席側
ABA-4FCAJA	「オーディオ A6 3.0Tq エアサス」 「オーディオ A6 アバント 3.0Tq エアサス」	WAUZZZ4F09N012095～WAUZZZ4FXBN060628 平成 20 年 11 月 25 日～平成 23 年 7 月 4 日	522 台	助手席側
ABA-4FCAJS	「オーディオ A6 3.0Tq」 「オーディオ A6 アバント 3.0Tq」	WAUZZZ4F09N007835～WAUZZZ4FXAN083096 平成 20 年 11 月 25 日～平成 22 年 7 月 5 日	346 台	助手席側
ABA-4FCCEA	「オーディオ A6 2.8q エアサス」 「オーディオ A6 アバント 2.8q エアサス」	WAUZZZ4F0BN004116～WAUZZZ4FXBN057096 平成 22 年 7 月 13 日～平成 23 年 5 月 12 日	347 台	助手席側
ABA-4FCCES	「オーディオ A6 2.8q」 「オーディオ A6 アバント 2.8q」	WAUZZZ4F09N014168～WAUZZZ4FXAN084863 平成 20 年 11 月 25 日～平成 22 年 7 月 13 日	518 台	助手席側
ABA-8EALT	「オーディオ A4 2.0」 「オーディオ A4 アバント 2.0」	WAUZZZ8E08A004621～WAUZZZ8EX8A157748 平成 19 年 7 月 10 日～平成 20 年 4 月 11 日	924 台	助手席側
ABA-8EAUKF	「オーディオ A4 3.2 FSIq」 「オーディオ A4 アバント 3.2 FSIq」	WAUZZZ8E18A028085～WAUZZZ8EX8A105343 平成 19 年 8 月 1 日～平成 20 年 3 月 18 日	18 台	助手席側
ABA-8EBBKF	「オーディオ S4」	WAUZZZ8E08A082543～WAUZZZ8EX8A082520 平成 19 年 8 月 21 日～平成 20 年 4 月 11 日	11 台	助手席側
ABA-8EBFB	「オーディオ A4 1.8T」 「オーディオ A4 アバント 1.8T」	WAUZZZ8E08A014159～WAUZZZ8EX8A158611 平成 19 年 8 月 1 日～平成 20 年 5 月 21 日	468 台	助手席側
ABA-8EBNSF	「オーディオ RS4」	WAUZZZ8E08N900299～WAUZZZ8EX8N902450 平成 19 年 7 月 10 日～平成 20 年 6 月 30 日	175 台	助手席側
ABA-8EBWEF	「オーディオ A4 2.0T FSIq」 「オーディオ A4 アバント 2.0T FSIq」	WAUZZZ8E08A005025～WAUZZZ8EX8A165445 平成 19 年 7 月 10 日～平成 20 年 5 月 21 日	1,081 台	助手席側
ABA-8FCAKF	「オーディオ S5 カブリオレ」	WAUZZZ8F0BN002666～WAUZZZ8FXBN025212 平成 22 年 8 月 19 日～平成 23 年 11 月 16 日	50 台	運転席側
ABA-8FCALF	「オーディオ A5 カブリオレ 3.2q」	WAUZZZ8F0AN005856～WAUZZZ8FXAN025869 平成 21 年 6 月 22 日～平成 22 年 7 月 21 日	171 台	運転席側
ABA-8FCDNF	「オーディオ A5 カブリオレ 2.0Tq」	WAUZZZ8F0BN005695～WAUZZZ8FXBN025436 平成 22 年 10 月 12 日～平成 23 年 12 月 29 日	145 台	運転席側
ABA-8PBSE	「オーディオ A3 1.6」	WAUZZZ8P08A002210～WAUZZZ8PX8A205038 平成 19 年 7 月 10 日～平成 20 年 10 月 17 日	1,169 台	運転席側
ABA-8PBUBF	「オーディオ A3 3.2 クワトロ」	WAUZZZ8P08A010002～WAUZZZ8PX8A204181 平成 19 年 8 月 1 日～平成 20 年 9 月 22 日	128 台	運転席側
ABA-8PBWA	「オーディオ A3 2.0TFSI」	WAUZZZ8P08A004913～WAUZZZ8PX8A147576 平成 19 年 7 月 10 日～平成 20 年 3 月 27 日	187 台	運転席側
ABA-8PBYT	「オーディオ A3 1.8T」	WAUZZZ8P07A159072～WAUZZZ8PX8A017488 平成 19 年 3 月 29 日～平成 19 年 8 月 31 日	628 台	運転席側
ABA-8PBZB	「オーディオ A3 1.8T」	WAUZZZ8P08A018469～WAUZZZ8PX8A204973 平成 19 年 8 月 1 日～平成 20 年 10 月 17 日	2,049 台	運転席側
ABA-8PCAW	「オーディオ A3 2.0T」	WAUZZZ8P18A185651～WAUZZZ8P98A186756 平成 20 年 3 月 27 日～平成 20 年 7 月 9 日	15 台	運転席側
ABA-8PCAX	「オーディオ A3 1.4TFSI」	WAUZZZ8P09A009417～WAUZZZ8PXAA118102 平成 20 年 8 月 20 日～平成 22 年 4 月 5 日	4,288 台	運転席側
ABA-8PCCZF	「オーディオ A3 2.0Tq」	WAUZZZ8P09A011040～WAUZZZ8PXDA064661 平成 20 年 8 月 20 日～平成 25 年 3 月 18 日	1,171 台	運転席側
ABA-8PCDA	「オーディオ A3 1.8T」	WAUZZZ8P09A031935～WAUZZZ8PXCA134383 平成 20 年 10 月 7 日～平成 24 年 6 月 5 日	1,508 台	運転席側

アウディ	ABA-8RCALF	「アウディ Q5 3.2q」	WAUZZZ8R09A033105～WAUZZZ8RXCA092525 平成21年3月17日～平成24年8月28日	468台	運転席側
	ABA-8RCDNF	「アウディ Q5 2.0Tq」	WAUZZZ8R09A031452～WAUZZZ8RXCA138595 平成21年4月16日～平成24年10月9日	4,848台	運転席側
	ABA-8TCNLL	「アウディ A5 SB 2.0Tq」	WAUZZZ8T0AA018863～WAUZZZ8TXBA112590 平成21年11月2日～平成23年12月29日	3,098台	運転席側
	DBA-8PCAX	「アウディ A3 1.4TFSI」	WAUZZZ8P0AA120022～WAUZZZ8PXDA072985 平成22年3月8日～平成25年4月17日	11,464台	運転席側
	GH-4FAUKA	「アウディ A6 3.2 クワトロ エアサス」 「アウディ A6 アバント 3.2q エアサス」	WAUZZZ4F06N010066～WAUZZZ4FX6N152604 平成17年4月22日～平成18年7月7日	221台	助手席側
	GH-4FAUKS	「アウディ A6 3.2 クワトロ」 「アウディ A6 アバント 3.2q」	WAUZZZ4F05N013774～WAUZZZ4FX6N192682 平成16年7月12日～平成18年7月7日	1,991台	助手席側
	GH-4FBATA	「アウディ A6 4.2 クワトロ エアサス」 「アウディ A6 アバント 4.2q エアサス」	WAUZZZ4F06N004879～WAUZZZ4FX6N186557 平成17年5月13日～平成18年7月7日	131台	助手席側
	GH-4FBATS	「アウディ A6 4.2 クワトロ」 「アウディ A6 アバント 4.2q」	WAUZZZ4F05N022961～WAUZZZ4FX5N123974 平成16年7月12日～平成17年6月30日	174台	助手席側
	GH-4FBDW	「アウディ A6 2.4」 「アウディ A6 アバント 2.4」	WAUZZZ4F05N034494～WAUZZZ4FX7N163619 平成16年9月14日～平成19年7月2日	1,590台	助手席側
	GH-8EALT	「アウディ A4 2.0」 「アウディ A4 アバント 2.0」	WAUZZZ8E05A416856～WAUZZZ8EX7A283283 平成17年1月17日～平成19年7月10日	6,917台	助手席側
	GH-8EAUKF	「アウディ A4 3.2 FSI クワトロ」 「アウディ A4 アバント 3.2 FSI クワトロ」	WAUZZZ8E05A474160～WAUZZZ8EX7A245391 平成17年3月16日～平成19年7月2日	487台	助手席側
	GH-8EBBKF	「アウディ S4」 「アウディ S4 アバント」	WAUZZZ8E05A458301～WAUZZZ8EX7A224718 平成17年1月17日～平成19年5月29日	432台	助手席側
	GH-8EBFB	「アウディ A4 1.8T」 「アウディ A4 アバント 1.8T」	WAUZZZ8E07A002009～WAUZZZ8EX7A267875 平成18年6月15日～平成19年7月10日	1,584台	助手席側
	GH-8EBGBF	「アウディ A4 2.0T FSI クワトロ」 「アウディ A4 アバント 2.0T FSI クワトロ」	WAUZZZ8E05A419496～WAUZZZ8EX6A081140 平成17年1月17日～平成18年1月27日	2,480台	助手席側
	GH-8EBNSF	「アウディ RS4」	WAUZZZ8E07N900754～WAUZZZ8EX7N907145 平成18年6月12日～平成19年7月2日	211台	助手席側
	GH-8EBWEF	「アウディ A4 2.0T FSIq」 「アウディ A4 アバント 2.0T FSIq」	WAUZZZ8E06A082457～WAUZZZ8EX7A802452 平成17年10月12日～平成19年7月10日	3,213台	助手席側
	GH-8PAXX	「アウディ A3 2.0T FSI」	WAUZZZ8P06A004889～WAUZZZ8PX6A086159 平成17年6月30日～平成17年12月14日	439台	運転席側
	GH-8PBLLR	「アウディ A3 2.0 FSI」	WAUZZZ8P06A004682～WAUZZZ8PX6A095072 平成17年6月30日～平成17年12月14日	1,545台	運転席側
	GH-8PBMJF	「アウディ A3 3.2 クワトロ」	WAUZZZ8P06A014998～WAUZZZ8PX6A078479 平成17年6月30日～平成17年12月14日	202台	運転席側
	GH-8PBSE	「アウディ A3 1.6」	WAUZZZ8P06A004570～WAUZZZ8PX7A218046 平成17年6月39日～平成19年7月2日	2,782台	運転席側
GH-8PBUBF	「アウディ A3 3.2 クワトロ」	WAUZZZ8P06A111621～WAUZZZ8PX7A208262 平成18年1月6日～平成19年6月12日	431台	運転席側	
GH-8PBYV	「アウディ A3 2.0 FSI」	WAUZZZ8P06A095310～WAUZZZ8PX7A131585 平成17年12月14日～平成19年1月24日	2,063台	運転席側	
GH-8PBWA	「アウディ A3 2.0T FSI」	WAUZZZ8P06A095419～WAUZZZ8PX7A169947 平成17年12月14日～平成19年7月2日	1,101台	運転席側	

	不明	「アウディ RS6 アバント」	WUAZZZ4F48N901356、WUAZZZ4F98N901322 平成 20 年 8 月 1 日、平成 20 年 7 月 15 日	2 台	助手席側
	(計 54 型式)	(計 57 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 16 年 7 月 12 日～平成 25 年 4 月 17 日	67,341 台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。