

自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL : 03 - 5253 - 8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成28年 11月30日

リコール届出番号	外-2408	リコール開始日	平成28年 12月 1日
届出者の氏名又は名称	アウディジャパン株式会社 代表取締役社長 齋藤 徹	製作国 : ドイツ連邦共和国 製作者名 : アウディ株式会社 問い合わせ先 : アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598106 (アドレス) http://www.audi.co.jp/	
不具合の部位(部品名)	座席(最後部リヤシート)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	3列目の座席において、シートフレームの製造が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、衝突した場合にシートフレームが変形するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、シートフレームに補強金具を装着する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 自動車使用者 : ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。 ● 自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ● 対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2408のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-4MCREA	「アウディ Q7 3.0Tq エアサス」	WAUZZZ4MOGD038424~WAUZZZ4MXGD068126 平成28年2月3日~平成28年7月20日	173台	
	ABA-4MCRES	「アウディ Q7 3.0Tq」	WAUZZZ4MOGD053747~WAUZZZ4MXGD045199 平成28年2月3日~平成28年7月16日	25台	
	ABA-4MCYRA	「アウディ Q7 2.0Tq エアサス」	WAUZZZ4MOGD036091~WAUZZZ4MXGD065839 平成28年2月3日~平成28年7月20日	184台	
	ABA-4MCYRS	「アウディ Q7 2.0Tq」	WAUZZZ4MOGD037144~WAUZZZ4MXGD068904 平成28年1月22日~平成28年7月20日	200台	
	(計4型式)	(計4車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成28年1月22日~平成28年7月20日	582台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。