

連絡先：自動車局審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年1月26日

リコール届出番号	外-2430	リコール開始日	平成29年1月26日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	着座検知装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	助手席において、着座検知システム用コントロールユニットの制御プログラムが不適切なため、乗員がシート端部に着座し長時間静止すると、乗員として認識しないことがある。そのため、衝突時にエアバッグが作動せず、乗員が傷害を負うおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、助手席の着座検知システム用コントロールユニットの制御プログラムを書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施車両：対策実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2430のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	LDA-166024	「ML350 BlueTEC 4MATIC」 「GLE350d 4MATIC」	WDC1660242A571046～WDC1660242A727946 平成27年8月20日～平成28年6月21日	772	右ハンドル
	CBA-166064	「メルセデスAMG GLE43 4M」	WDC1660642A658348～WDC1660642A728626 平成28年2月24日～平成28年7月12日	76	
	CBA-166074	「ML63 4MATIC」	WDC1660742A569085 平成27年12月15日	1	
		「メルセデスAMG GLE63S 4M」	WDC1660752A569061～WDC1660752A728041 平成27年7月10日～平成28年4月27日	81	
	LDA-166024	「GLE350d 4MATIC クーペ」	WDC2923242A020921 平成27年11月26日	1	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	CBA-166064	「メルセデスAMG GLE43 4M C」	WDC2923641A012827～WDC2923641A021042 平成 27 年 10 月 5 日～平成 28 年 3 月 22 日	3	左ハンドル
	CBA-166074	「メルセデスAMG GLE63S 4M C」	WDC2923751A021041 平成 27 年 11 月 26 日	1	
	LDA-166824	「GL350 BlueTEC 4MATIC」 「GLS350d 4MATIC」	WDC1668242A663688～WDC1668242A729152 平成 28 年 3 月 14 日～平成 28 年 7 月 20 日	349	右ハンドル
	CBA-166873	「GL550 4MATIC」 「GLS550 4MATIC」	WDC1668731A663671～WDC1668731A738084 平成 28 年 2 月 24 日～平成 28 年 9 月 1 日	94	左ハンドル
	CBA-166874	「GL63 4MATIC」	WDC1668741A629882～WDC1668741A712219 平成 27 年 10 月 6 日～平成 28 年 3 月 22 日	15	
		「メルセデスAMG GLS63 4M」	WDC1668751A660819～WDC1668751A728023 平成 28 年 4 月 4 日～平成 28 年 7 月 20 日	40	
	(計6型式)	(計14車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 27 年 7 月 10 日～平成 28 年 9 月 1 日	(計1,433台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。