

連絡先：自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 29 年 01 月 27 日

リコール届出番号	外-2418	リコール開始日	準備が整い次第
届出者の氏名又は名称	FCAジャパン株式会社 代表取締役社長 ポンタス ヘグストロム	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：FCA US LLC 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-300-813 ホームページ： <a href="http://www.fcagroup.jp/">http://www.fcagroup.jp/</a>	
不具合の部位(部品名)	エアバッグ装置(インフレーター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席用のエアバッグのインフレーター(膨張装置)において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切であった場合、高い湿度の環境下で大きな温度変化を繰り返すと、ガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、助手席用エアバッグのインフレーターを対策品と交換する。 なお、対策品の準備に時間を要することから、まずは全ての使用者に対しダイレクトメールにより連絡し、対策品が準備できた段階で再度連絡し、交換作業を行う。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施車両：改善実施済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.2418のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
クライスラー	ABA-JK36L	「ジープ・ラングラー アンリミテッド」	1C4HJWKG0CL159228～1C4HJWLGXCL288916 平成23年11月29日～平成24年11月14日	1,391台	
	ABA-JK36S	「ジープ・ラングラー」	1C4HJWGG0CL238715～1C4HJWHGXCL200486 平成23年11月29日～平成24年08月01日	175台	
	ABA-JK38L	「ジープ・ラングラー アンリミテッド」	1J4HE3H10AL111709～1J8GE691X8L639665 平成19年02月03日～平成23年09月12日	3,393台	
	ABA-JK38S	「ジープ・ラングラー」	1J4HE2D10BL554833～1J8GE541X9L758335 平成19年02月03日～平成23年08月22日	903台	
	GH-LE35T	「300C ツーリング」	1A8FCE7V06Y151326～1A8FCE7VX6Y175598 平成18年05月04日～平成18年11月01日	250台	
	GH-LE57T	「300C ツーリング」	1A8GCE7206Y151336～1A8GCE72X6Y172422 平成18年05月04日～平成18年11月01日	203台	
	GH-LX35	「300C」	1C3AAB3G05H611567～1C3H9E3GX7Y532984 平成16年12月20日～平成19年02月20日	628台	
	GH-LX57	「300C」	1C3AAE3H05H611613～1C3HAE3HX6H193643 平成16年12月20日～平成19年03月07日	832台	
	ABA-LE35T	「300C ツーリング」	1A8FCE7V07Y519859～1A8FCE7VX7Y538080 平成18年11月15日～平成19年04月25日	64台	
	ABA-LE57T	「300C ツーリング」	1A8GCE7207Y516356～1A8GCE72X7Y538090 平成18年11月15日～平成19年04月25日	61台	
	ABA-LX35	「300C」	1C3C86CV0AY104849～1C3H9E3VX9Y503616 平成18年11月21日～平成23年04月01日	435台	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
クライスラー	ABA-LX57	「300C」	1C3C86CT0AY108365～1C3H9E3T39Y500734 平成18年12月07日～平成22年09月29日	174台	
	不明	「ジープ・ラングラー アンリミテッド」	1C4HJWVG0CL176785～1J8GE59178L628178 平成18年12月02日～平成24年05月01日	63台	
		「ジープ・ラングラー」	1J4AA7D19BL621391～1J4HE6D1XBL607514 平成19年04月10日～平成23年07月25日	32台	
		「300C ツーリング」	1A8G7E7276Y100078 平成17年10月06日	1台	
		「300C」	1C3H9E3HX6Y174650 平成18年11月30日	1台	
		「300C SRT8」	1C3H9E3W06Y131658～1C3H9E3WX7Y538243 平成18年03月01日～平成21年11月02日	185台	
ダッジ	不明	「チャージャー R/T」	2B3LA53H08H137859～2B3LA53HX8H137965 平成19年11月01日～平成19年12月04日	73台	
		「チャージャー SRT8」	2B3LA73W07H804700～2B3LA73WX8H149754 平成19年02月03日～平成20年02月23日	171台	
		「チャレンジャー SRT8」	2B3LJ74W18H299928 平成20年09月03日	1台	
	(13型式)	(8車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成16年12月20日～平成24年11月14日	(計9,036台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。