

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL03-5253-8111(内線 42354)
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年2月16日

リコール届出番号	外-2437	リコール開始日	平成29年2月16日
届出者の氏名又は名称	ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社 代表取締役 若松 格 (製作国：米国 製作者名：ゼネラルモーターズ社 問い合わせ先：GMフリーダイヤル TEL 0120-711-276)		
不具合の部位 (部品名)	施錠装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ハンドルロックを作動させるモーターの製造が不適切なため、モーター内部のコイルの絶縁体が損傷しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、コイルが短絡してモーターが作動しなくなってハンドルロックが解除できず、エンジンが始動できないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エレクトリックコラムロックを良品に交換する。		
不具合件数	国内 40件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	使用者：ダイレクトメール等で通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2437のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
シボレー	ABA-X245S	「コルベツト」	1G1YY36WX95100043 ~ 1G1Y92DW5B5109572 平成20年8月21日～平成23年11月17日	90	
		「コルベツト Z16」	1G1Y92DWXB5109082 ~ 1G1Y92DWXC5110458 平成23年6月29日～平成24年6月19日	48	ワイドボディ
	-X245S-	「コルベツト Z16」	1G1Y92DW5D5104214 ~ 1G1Y92DW0D5108087 平成24年11月7日～平成25年3月12日	30	並行登録 ワイドボディ
	ABA-X245A	「コルベツト Z06」	1G1YY26E295100037 ~ 1G1Y92DE3C5110342 平成20年8月21日～平成24年6月19日	28	ワイドボディ
	-X245A-	「コルベツト ZR1」	1G1YN2DT5A5801010 ~ 1G1Y92DT8C5800375 平成22年5月10日～平成23年4月12日	31	並行登録 ワイドボディ
	(計4型式)	(計4車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成20年8月21日～平成25年3月12日	(計227台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

備考：本件は、平成25年6月27日付、届出番号「外1945」にてリコール届出を行ったものですが、改善措置部品に製造不具合があることが判明したため、改めて届出を行うものです。