

事 務 連 絡

平成 29 年 10 月 2 日

都道府県下水道担当課長 殿  
政令指定都市下水道担当課長 殿  
（上記、各地方整備局経由）  
市町村下水道担当課長 殿  
（上記、各都道府県経由）  
日本下水道事業団事業課長 殿  
都市再生機構下水道担当チームリーダー 殿

国土交通省 水管理・国土保全局 下水道部  
下水道事業課 事業マネジメント推進室 課長補佐

下水道工事における安全管理の徹底について  
（土砂崩壊による死亡事故）

平成 29 年 9 月 29 日（金）、埼玉県日高市発注の管渠布設工事（開削工事）における掘削作業中、土留め工前の掘穴（掘削深 2.2m）にいた作業員が、掘穴の両側から崩れてきた土砂に埋まり死亡するという事故が発生しました。

本事案の詳細については現在確認中ですが、本来設置して作業を行うはずの土留めを設置していなかったことが、今回の事故につながった可能性があります。

また、今回は、管渠開削工事という下水道工事では一般的な工事において発生した死亡事故になります。

各現場作業におかれましては、今一度、基本的な安全管理について徹底を図ると共に、事故の未然防止に努めていただくようお願いいたします。

【参考】平成 29 年 9 月末時点の死亡事故発生状況（カッコ内は平成 28 年度発生件数）

1. 墜落・転落	2 件（2 件）	
2. はさまれ・巻き込まれ	2 件（－）	※ うち 1 件は民間発注工事
3. 土砂崩壊	1 件（－）	※ 今回の死亡事故
4. 公衆災害	－（1 件）	
5. その他	1 件（－）	※ 熱中症による死亡事故