

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03- 5253- 8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年2月8日

リコール届出番号	4188	リコール開始日	平成30年2月8日
届出者の氏名又は名称	株式会社SUBARU 問い合わせ先:SUBARU お客様センター 取締役社長 吉永 泰之 SUBARUコール 0120-052215		
不具合の部位(部品名)	その他		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車両製作工場の完成検査において、所定の教育を受けずに登用された完成検査員が合否判定を行ったものが認められたため、道路運送車両の保安基準に関する検査が適切に行われていなかった。		
改善措置の内容	全車両、指定整備工場において点検および自動車検査員による確認を行う。道路運送車両の保安基準に関する不具合が認められた場合は是正する。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	社外調査による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール、直接訪問又は電話で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に記載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.4188のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	DBA-VM4	「レヴォーグ」	VM4-080506 ~ VM4-111290 平成29年10月4日 ~ 平成29年12月14日	3,805	
	DBA-VMG		VMG-018015 ~ VMG-028254 平成29年10月4日 ~ 平成29年12月14日	1,040	
	DBA-VAG	「WRX」	VAG-024708 ~ VAG-025740 平成29年10月4日 ~ 平成29年12月15日	1,019	
	CBA-VAB		VAB-015001 ~ VAB-021345 平成29年10月4日 ~ 平成29年12月14日	798	
	DBA-GK2	「インプレッサ」	GK2-004503 ~ GK2-004788 平成29年10月9日 ~ 平成29年12月13日	286	
	DBA-GK3		GK3-004004 ~ GK3-004199 平成29年10月9日 ~ 平成29年12月13日	196	
	DBA-GK6		GK6-006018 ~ GK6-006529 平成29年10月4日 ~ 平成29年12月14日	511	

車名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備考
スバル	DBA-GK7	「インプレッサ」	GK7-008559 ～ GK7-009342 平成 29 年 10 月 4 日 ～ 平成 29 年 12 月 14 日	784	
	DBA-GT2		GT2-030041 ～ GT2-031914 平成 29 年 10 月 4 日 ～ 平成 29 年 12 月 14 日	1, 863	
	DBA-GT3		GT3-031392 ～ GT3-033734 平成 29 年 10 月 4 日 ～ 平成 29 年 12 月 13 日	1, 228	
	DBA-GT6		GT6-030042 ～ GT6-031436 平成 29 年 10 月 4 日 ～ 平成 29 年 12 月 14 日	1, 390	
	DBA-GT7		GT7-055024 ～ GT7-060012 平成 29 年 10 月 4 日 ～ 平成 29 年 12 月 14 日	2, 062	
	DBA-GT3	「XV」	GT3-027002 ～ GT3-033736 平成 29 年 10 月 4 日 ～ 平成 29 年 12 月 14 日	1, 034	
	DBA-GT7		GT7-040001 ～ GT7-060016 平成 29 年 10 月 4 日 ～ 平成 29 年 12 月 14 日	3, 003	
	DBA-SJ5	「フォレスター」	SJ5-114662 ～ SJ5-117353 平成 29 年 10 月 4 日 ～ 平成 29 年 12 月 14 日	2, 332	
	DBA-SJG		SJG-039812 ～ SJG-040260 平成 29 年 10 月 4 日 ～ 平成 29 年 12 月 14 日	449	
	DBA-BN9	「レガシィ」	BN9-016007 ～ BN9-016656 平成 29 年 10 月 4 日 ～ 平成 29 年 12 月 14 日	642	
	DBA-BS9		BS9-043007 ～ BS9-045514 平成 29 年 10 月 4 日 ～ 平成 29 年 12 月 14 日	2, 457	
	DBA-YAM	「エクシーガ」	YAM-030131 ～ YAM-030703 平成 29 年 10 月 4 日 ～ 平成 29 年 12 月 14 日	573	
	DBA-ZC6	「BRZ」	ZC6-029004 ～ ZC6-029515 平成 29 年 10 月 4 日 ～ 平成 29 年 12 月 14 日	507	
トヨタ	DBA-ZN6	「86」	ZN6-082007 ～ ZN6-083185 平成 29 年 10 月 4 日 ～ 平成 29 年 12 月 14 日	1, 087	
	(計 19 型式)	(計 9 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 29 年 10 月 4 日～平成 29 年 12 月 15 日	(27, 066台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。