

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL : 03-5253-8111 内線 : 42354

アドレス : <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

平成 30 年 2 月 16 日

リコール届出番号	外-2592	リコール開始日	平成 30 年 2 月 16 日
届出者の氏名又は名称	ドゥカティジャパン株式会社 代表取締役社長 マッツ・リンドストローム	製作国 : イタリア 製作者名 : DUCATI MOTOR HOLDING SpA 問合せ先 : ドゥカティジャパンお客様相談窓口 0120-030-292	
不具合の部位 (部品名)	エンジン冷却装置 (ラジエータホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンの冷却装置において、ラジエータホースの耐久性が不足しているため、特定の条件下で走行した際、当該ホース内部に亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進展し、冷却水が漏れ、最悪の場合、エンジンがオーバーヒートするおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ラジエータホースを対策品に交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	無し
発見の動機	イタリア本社からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">• 使用者 : ダイレクトメール等にて通知する。• 自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関紙に掲載する。• 改善実施済車 : フレームヘッド左側に外-2592 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール 対象車の台数	備考
ドゥカティ	EBL-AA02	マルチストラダ 1200 マルチストラダ 1200S	ZDMAA02JAFB003359~ZDMAA02JAFB004944 平成 27 年 5 月 26 日~平成 27 年 8 月 15 日	91 台	
	EBL-AA02	マルチストラダ 1200 マルチストラダ 1200S マルチストラダ 1200 パイクスピーク	ZDMAA02JAGB004988~ZDMAA02JAGB014954 平成 27 年 8 月 1 日~平成 28 年 7 月 9 日	250 台	
	EBL-AA02	マルチストラダ 1200S	ZDMAA02JAHB020206~ZDMAA02JAHB020207 平成 29 年 4 月 7 日~平成 29 年 4 月 7 日	2 台	
	EBL-AA02	マルチストラダ 1200 エンデューロ	ZDMAA04JAGB012770~ZDMAA04JAGB015180 平成 28 年 5 月 28 日~平成 28 年 7 月 16 日	42 台	
	2BL-AA05	マルチストラダ 950	ZDMAA06JAHB019277~ZDMAA06JAHB019704 平成 29 年 3 月 22 日~平成 29 年 4 月 7 日	31 台	
	計 2 型式	計 5 車種	(輸入期間の全体の範囲) 平成 27 年 5 月 26 日~平成 29 年 4 月 7 日	(計 416 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。