



# 保険事故の発生部位

○ 保険金支払が完了した事故の部位は、雨水の浸入を防止する部分が大部分を占め、その割合は、1号保険及び新築2号保険で9割、2号保険(新築2号保険除く)で8割。

<1号保険及び新築2号保険>



<2号保険(新築2号保険除く)>



※平成30年3月までの累積