

平成30年10月5日  
自動車局 審査・リコール課

## 株式会社ブリッツによる自主改善の実施について

株式会社ブリッツから、後付け部品として販売した「トヨタ C-HR 用 DAMPER ZZ-R」において、不具合があることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたのでお知らせします。

## 記

自主改善開始日	平成30年10月5日（金）
不具合の内容	フロントストラットのスタビリンクステーの強度設計が不適切なため、走行中の振動等により当該溶接部に亀裂が生じることがある。そのため、走行中に過度な衝撃等を受けた場合に、当該ステーが破断してスタビリンクが脱落し、走行安定性が損なわれ、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。
自主改善の内容	全車両、製造シリアルナンバーを確認し、対象の場合は対策品への無償交換を実施する。
不具合件数	8件
事故の有無	無し
自動車利用者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"><li>・当該部品出荷先の販売店等を通じ、ユーザーに電話やダイレクトメールで通知する。</li><li>・株式会社ブリッツのホームページへの掲載。</li><li>・改善実施済車には、その旨を分解整備記録簿に記載する。</li></ul>

対象の製品名	対象の製造シリアルナンバー	部品番号	自主改善対象部品の出荷時期	自主改善対象数
DAMPER ZZ-R (品番：92374)	1703830 ～1800483	トヨタ C-HR DAA-ZYX10 DBA-NGX50	2017年4月20日 ～2018年4月2日	192個
			合計	192個

## 【問い合わせ先】

株式会社ブリッツ BLITZ サポートダイヤル

Tel 0422-27-8777 月～金（当社休日を除く） 午前9時30分～午後6時