

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年11月1日

リコール届出番号	4363	リコール開始日	平成30年11月2日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	エアバッグ（エアバッグコントロールユニット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアバッグコントロールユニットにおいて、電気ノイズの影響に対する検討が不十分なため、ノイズ耐力が不足しているものがある。そのため、車両の電装部品から発生するノイズにより、使用過程で当該ユニット内のICチップが損傷し、最悪の場合、走行中にエアバッグが展開するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアバッグコントロールユニットを対策品に交換する。		
不具合件数	4件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4363のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	UA-NCP81G	「シエンタ」	NCP81-0001002～NCP81-0144401	2,405	
	CBA-NCP81G		平成15年 9月12日～平成18年 4月24日		
	DBA-NCP81G		NCP81-5000001～NCP81-5229095	5,253	
	UA-NCP85G	平成18年 5月10日～平成27年 6月25日			
	CBA-NCP85G	NCP85-0001001～NCP85-0019764	384		
	DBA-NCP85G	平成15年 9月12日～平成18年 4月24日	584		
		NCP85-5000265～NCP85-5022812			
	平成18年 6月 2日～平成26年 9月10日				
	UA-ANE10G	「ウィッシュ」	ANE10-0001004～ANE10-0034764	686	
	CBA-ANE10G		平成15年 4月17日～平成21年 3月 5日		
	DBA-ANE10G				
	UA-ANE11W		ANE11-0001001～ANE11-0035990	843	
	CBA-ANE11W		平成15年 4月17日～平成21年 3月 6日		
	DBA-ANE11W				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	UA-ZNE10G CBA-ZNE10G DBA-ZNE10G	「ウイッシュ」	ZNE10-0001001～ZNE10-0432603 平成15年 1月 8日～平成21年 3月 5日	2,692	
	UA-ZNE14G CBA-ZNE14G		ZNE14-0001007～ZNE14-0062089 平成15年 1月 8日～平成21年 3月 5日	747	
	CBA-ANM10G DBA-ANM10G CBA-ANM10W DBA-ANM10W	「アイシス」	ANM10-0001001～ANM10-0111922 平成16年 9月13日～平成21年 9月24日	2,039	
	CBA-ANM15G DBA-ANM15G CBA-ANM15W DBA-ANM15W		ANM15-0001001～ANM15-0036699 平成16年 9月13日～平成21年 9月22日	846	
	CBA-ZNM10G CBA-ZNM10W		ZNM10-0001004～ZNM10-0064369 平成16年 9月13日～平成21年 8月20日	451	
	CBA-NZE120	「カローラ」	NZE120-0115078～NZE120-0120806 平成18年 3月22日～平成18年 6月28日	2	
			NZE120-3070124～NZE120-3119340 平成16年10月 5日～平成18年 5月16日	6	
	CBA-NZE121 DBA-NZE121	「カローラ」 「カローラランクス」 「アレックス」	NZE121-0279651～NZE121-0408188 平成16年 2月20日～平成18年 9月18日	163	
			NZE121-3246390～NZE121-3395973 平成16年 2月25日～平成18年 9月 6日	177	
			NZE121-5074166～NZE121-5109010 平成16年 3月 8日～平成18年 9月26日	147	
	CBA-NZE124		NZE124-0040868～NZE124-0061416 平成16年 2月17日～平成18年 9月 5日	45	
			NZE124-3018123～NZE124-3034710 平成16年 4月27日～平成18年 8月29日	29	
			NZE124-5011004～NZE124-5014678 平成16年 5月 6日～平成18年 9月11日	44	
	CBA-ZZE122		ZZE122-0158859～ZZE122-0275641 平成16年 2月16日～平成18年10月 1日	81	
			ZZE122-2024525～ZZE122-2047059 平成16年 5月27日～平成18年 9月28日	54	
			ZZE122-3103557～ZZE122-3196249 平成16年 4月20日～平成18年 9月 7日	116	
	CBA-ZZE124		ZZE124-0016750～ZZE124-0020407 平成16年 7月16日～平成18年 5月26日	35	
			ZZE124-3014089～ZZE124-3018974 平成16年 3月16日～平成18年 4月20日	26	
			ZZE124-5000600～ZZE124-5001297 平成16年 5月27日～平成18年 8月30日	23	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考	
トヨタ	TA-ZZE123	「カローラリンクス」 「アレックス」	ZZE123-0017089～ZZE123-0021344 平成16年 2月27日～平成18年 7月13日	44		
			ZZE123-5002062～ZZE123-5002422 平成16年 4月21日～平成18年 8月30日	11		
	CBA-NZE121G DBA-NZE121G	「カローラフィールダー」	NZE121-0297298～NZE121-0371747 平成16年 5月10日～平成17年 8月 5日	119		
			NZE121-3324732～NZE121-3394928 平成17年 8月22日～平成18年 9月 1日	97		
	CBA-NZE124G		NZE124-0043962～NZE124-0055833 平成16年 5月12日～平成17年 7月12日	22		
			NZE124-3024976～NZE124-3034493 平成17年 8月31日～平成18年 8月10日	22		
	TA-ZZE122G CBA-ZZE122G		ZZE122-0160422～ZZE122-0220159 平成16年 2月27日～平成17年 7月26日	89		
			ZZE122-3144836～ZZE122-3196028 平成17年 8月22日～平成18年 9月 5日	53		
	TA-ZZE123G		ZZE123-0017028～ZZE123-0020249 平成16年 2月17日～平成17年 7月27日	22		
			ZZE123-8000070～ZZE123-8000518 平成17年 9月20日～平成18年 7月27日	13		
	CBA-ZZE124G		ZZE124-0015826～ZZE124-0019563 平成16年 3月31日～平成17年 6月 2日	35		
			ZZE124-3016632～ZZE124-3020027 平成17年 8月30日～平成18年 9月15日	27		
	UA-NZE121N CBA-NZE121N		「カローラスパシオ」	NZE121-3179584～NZE121-3400854 平成15年 4月18日～平成19年 6月18日		84
				ZZE122-3066408～ZZE122-3216919 平成15年 4月18日～平成19年 4月26日		100
				ZZE124-3010714～ZZE124-3020239 平成15年 4月18日～平成19年 6月19日		47
	UA-NCP60 CBA-NCP60 DBA-NCP60		「イスト」	NCP60-0091079～NCP60-0241074 平成15年 4月15日～平成18年 7月18日		239
				NCP60-5001017～NCP60-5007098 平成18年 8月28日～平成19年 6月 8日		26
	UA-NCP61 CBA-NCP61			NCP61-0036381～NCP61-0169881 平成15年 1月31日～平成18年 6月26日		336
				NCP61-5000852～NCP61-5023355 平成18年 7月27日～平成19年 5月18日		28
UA-NCP65 CBA-NCP65	NCP65-0016081～NCP65-0041207 平成15年 4月 1日～平成18年 6月22日			220		
	NCP65-5000034～NCP65-5001304 平成18年 7月25日～平成19年 5月21日			21		
TMUK	UA-AZT250 CBA-AZT250	「アベンス」	AZT250-0001004～AZT250-0036220 平成15年 9月 5日～平成18年 6月23日	7,309		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
TMUK	CBA-AZT251	「アベンス」	AZT251-0001001～AZT251-0004807 平成17年 8月 1日～平成18年 6月23日	921	
	UA-AZT255 CBA-AZT255		AZT255-0001003～AZT255-0006045 平成15年11月10日～平成18年 6月15日	1,290	
	UA-AZT250W CBA-AZT250W	「アベンス ワゴン」	AZT250-0001001～AZT250-0035939 平成15年 9月12日～平成18年 6月15日	5,001	
	CBA-AZT251W		AZT251-0001007～AZT251-0004811 平成17年 8月 1日～平成18年 6月28日	785	
	UA-AZT255W CBA-AZT255W		AZT255-0001006～AZT255-0006068 平成15年11月11日～平成18年 6月23日	1,163	
(計 64 型式)	(計 11 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成15年 1月 8日～平成27年 6月25日	(計 36,002 台)		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。