

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354 アドレス： http://www.mlit.go.jp
--

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成30年11月22日

リコール届出番号	外-2749	リコール開始日	平成30年11月22日
届出者の氏名又は名称	FCAジャパン株式会社 代表取締役 ポンタス ヘグストロム	製作国：インド 製作者名：FCA US LLC 問い合わせ先：専用フリーダイヤル 0120-712-812 ホームページ： http://www.fcagroup.jp/	
不具合の部位(部品名)	電気装置(パワートレインコントロールモジュール)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	パワートレインコントロールモジュールの制御プログラムが不適切なため、オートクルーズ作動時にモジュールの通信配線に障害が生じた場合、オートクルーズが解除不能となることがある。そのため、意図せずに車両が加速するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、パワートレインコントロールモジュールの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2749のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジープ	ABA-M624	「コンパス」	MCANJPBB0JFA17646～MCANJRCBXJFA27160 平成29年10月14日～平成30年08月08日	1187台	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間全体の範囲) 平成29年10月14日～平成30年08月08日	(計1187台)	

備考

本届出は、平成30年7月20日付けの届出番号「外-2669」にてリコール届出を実施しているが、対象範囲の拡大が必要であったことが判明したため、対象範囲を拡大してリコールを実施するものである。

【注意事項】対象車の車台番号の範囲には対象とならない車両も含まれている場合があります。