

国住指第3202号

平成30年12月26日

株式会社川金コアテック

代表取締役社長 鈴木信吉 殿

光陽精機株式会社

代表取締役社長 鈴木信吉 殿

国土交通省住宅局長

石田 優

### 新たに判明した事実への対応等について

貴社より、新たに判明した事実等の報告があったことを踏まえ、「光陽精機（株）が製造し（株）川金コアテックが出荷する免震・制振用ダンパーの試験値書換えへの対応について」（平成30年10月23日付け国住指第2391号）に加え、以下の対応を求める。

#### ①構造安全性の確認

- ・ 来年1月末までを目途に、新たに不適合品の納入が明らかとなった物件（追加物件）の構造安全性の検証を実施し、第三者機関の確認を受けること。なお、それ以外の事案については、従来どおり年内を目途とする。

#### ②交換の迅速な実施

- ・ 追加物件についても、所有者等と調整の上、可及的速やかに交換等の対応を進めること。

#### ③対象物件の修正を踏まえた所有者等関係者への丁寧かつ迅速な説明

- ・ 所有者等関係者への説明体制を一層強化し、追加物件についても丁寧かつ迅速に説明を行うこと。