

連絡先：自動車局審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成31年2月14日

リコール届出番号	外-2781	リコール開始日	平成31年2月14日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者：ダイムラーAG 名：専用フリーダイヤル 問い合わせ先：TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	制動装置(ESPコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	横滑り防止装置(ESP)において、ESPコントロールユニットの制御プログラムが不適切なため、エンジン始動後にESPが起動しないことがある。そのため、ESPが起動しない場合、電動パーキングブレーキが解除できないため、走行できないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ESPコントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2781のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DBA-205040C	「C180」	WDD2050402R424437～WDD2050402R435704 平成30年7月24日～平成30年8月25日	195	右ハンドル
	DBA-205240C	「C180ステーションワゴン」	WDD2052402F763169～WDD2052402F778395 平成30年7月20日～平成30年8月23日	159	
	DBA-205340C	「C180クーペ」	WDD2053402F771608 平成30年8月6日	1	
	DBA-205340		WDD2053402F762324～WDD2053402F772601 平成30年7月20日～平成30年8月23日	96	
	DBA-205440	「C180カブリオレ」	WDD2054402F762497～WDD2054402F768040 平成30年7月20日～平成30年8月23日	66	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考	
メルセデス・ベンツ	DAA-205078C	「C200 4MATIC」	WDD2050782R425705～WDD2050782R432702 平成30年7月24日～平成30年8月25日	3	右ハンドル	
	DAA-205078		WDD2050782R424801～WDD2050782R436480 平成30年7月24日～平成30年8月27日	59		
	DAA-205077C	「C200」	WDD2050772R424431～WDD2050772R435124 平成30年7月24日～平成30年8月25日	88		
	DAA-205077		WDD2050772R424416～WDD2050772R437031 平成30年7月24日～平成30年8月27日	396		
	DAA-205278C	「C200 4MATIC ステーションワゴン」	WDD2052782F765647～WDD2052782F770333 平成30年8月6日～平成30年8月6日	2		
	DAA-205278		WDD2052782F763331～WDD2052782F775481 平成30年7月20日～平成30年8月23日	17		
	DAA-205277C	「C200 ステーションワゴン」	WDD2052772F763289～WDD2052772F775835 平成30年7月20日～平成30年8月23日	41		
	DAA-205277		WDD2052772F763251～WDD2052772F779568 平成30年7月20日～平成30年8月23日	219		
	LDA-205014C	「C220d」	WDD2050142R382573～WDD2050142R430269 平成30年7月24日～平成30年8月22日	50		
	LDA-205014		WDD2050142R424420～WDD2050142R435617 平成30年7月24日～平成30年8月25日	203		
	LDA-205214C	「C220d ステーションワゴン」	WDD2052142F763222～WDD2052142F773309 平成30年7月20日～平成30年8月23日	59		
	LDA-205214		WDD2052142F763176～WDD2052142F777530 平成30年7月20日～平成30年8月23日	285		
	CBA-205064	「メルセデスAMG C43 4MATIC」	WDD2050641R454796～WDD2050641R459296 平成30年11月2日～平成30年11月12日	4		左ハンドル
			WDD2050642R454930～WDD2050642R459897 平成30年11月2日～平成30年11月12日	8		
CBA-205264	「メルセデスAMG C43 4M SW」	WDD2052642F815982 平成30年11月8日	1	右ハンドル		
CBA-205364	「メルセデスAMG C43 4M クーペ」	WDD2053642F815663～WDD2053642F817338 平成30年11月10日～平成30年12月4日	6			
CBA-205464	「メルセデスAMG C43 4M カブリオレ」	WDD2054642F816136～WDD2054642F817089 平成30年11月8日～平成30年12月10日	7			
	(計21型式)	(計14車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成30年7月20日～平成30年12月10日	(計1,965台)		

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。