

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年6月27日

リコール届出番号	4527	リコール開始日	令和元年6月28日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 取締役社長 八郷 隆弘		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席側のエアバッグのインフレーター（膨張装置）において、環境温度および湿度変化の繰り返しによりガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター内圧が異常上昇して、インフレーター容器が破損するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、助手席側エアバッグのインフレーターを対策品と交換する。			
不具合件数	0件	事故の有無	無し	
発見の動機	取引先からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4527のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	LA-GD1	「フィット」	GD1-1000020～GD1-1099995 平成13年6月5日～平成13年12月28日	30,190	
			GD1-1100006～GD1-1199994 平成13年12月26日～平成14年6月27日	25,482	
			GD1-1200001～GD1-1279822 平成14年6月22日～平成14年11月1日	22,497	
			GD1-1500004～GD1-1568293 平成14年11月4日～平成15年3月28日	19,642	
			GD1-8000001～GD1-8001319 平成13年9月5日～平成14年10月25日	441	
			GD1-8100001～GD1-8100398 平成14年11月12日～平成15年3月26日	131	
	UA-GD1		GD1-1700006～GD1-1761659 平成15年4月9日～平成15年9月30日	15,236	
			GD1-1900003～GD1-1917528 平成15年10月7日～平成15年12月23日	4,679	
			GD1-8200004～GD1-8200291 平成15年4月17日～平成15年9月25日	88	
			GD1-8300003～GD1-8300112 平成15年11月5日～平成15年12月16日	37	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
ホンダ	DBA-GD1	「フィット」	GD1-2000010～GD1-2039492 平成16年1月7日～平成16年5月25日	5,732	
			GD1-2100008～GD1-2199989 平成16年6月1日～平成17年3月29日	20,103	
			GD1-2200006～GD1-2261088 平成17年3月22日～平成17年11月24日	11,047	
			GD1-2300006～GD1-2399995 平成17年11月29日～平成19年3月15日	18,753	
			GD1-2400008～GD1-2444365 平成19年3月12日～平成19年9月28日	7,126	
			GD1-8400002～GD1-8400268 平成16年1月27日～平成16年5月21日	29	
			GD1-8500001～GD1-8500561 平成16年6月18日～平成17年11月9日	110	
			GD1-8600011～GD1-8600449 平成18年1月14日～平成19年9月25日	87	
	LA-GD2		GD2-1000014～GD2-1030179 平成13年6月6日～平成14年10月30日	9,522	
			GD2-1500001～GD2-1514402 平成14年11月4日～平成15年9月30日	4,361	
			GD2-8000002～GD2-8000238 平成13年9月6日～平成14年10月4日	91	
			GD2-8100002～GD2-8100094 平成14年11月14日～平成15年8月18日	37	
	UA-GD2		GD2-1600005～GD2-1602355 平成15年10月8日～平成15年12月22日	638	
			GD2-8200002～GD2-8200012 平成15年11月7日～平成15年11月25日	4	
	DBA-GD2		GD2-1700001～GD2-1705007 平成16年1月7日～平成16年5月21日	840	
			GD2-1800005～GD2-1819416 平成16年6月2日～平成17年11月23日	3,843	
			GD2-1900001～GD2-1918493 平成17年11月29日～平成19年9月28日	3,523	
			GD2-8300006～GD2-8300042 平成16年2月2日～平成16年5月18日	8	
			GD2-8400005～GD2-8400079 平成16年8月26日～平成17年10月24日	13	
			GD2-8500004～GD2-8500088 平成18年1月17日～平成19年6月14日	17	
	LA-GD3		GD3-1500007～GD3-1555274 平成14年9月2日～平成15年9月30日	17,131	
			GD3-8000002～GD3-8000230 平成14年10月22日～平成15年9月26日	86	
	UA-GD3		GD3-1700005～GD3-1705788 平成15年10月7日～平成15年12月23日	1,771	
GD3-8100003～GD3-8100016 平成15年11月10日～平成15年12月16日		8			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考	
ホンダ	CBA-GD3	「フィット」	GD3-1800004～GD3-1807073 平成16年1月7日～平成16年5月21日	1,133		
			GD3-1900005～GD3-1929348 平成16年6月10日～平成17年11月23日	6,559		
			GD3-8200002～GD3-8200051 平成16年1月30日～平成16年5月21日	12		
			GD3-8300001～GD3-8300150 平成16年6月18日～平成17年10月5日	34		
	DBA-GD3		GD3-2000005～GD3-2019493 平成17年12月6日～平成19年9月28日	4,125		
			GD3-8400001～GD3-8400111 平成18年1月17日～平成19年9月4日	27		
	LA-GD4		GD4-1500005～GD4-1508096 平成14年9月2日～平成15年9月30日	2,679		
			GD4-8000002～GD4-8000050 平成14年10月24日～平成15年8月6日	25		
	UA-GD4		GD4-1600007～GD4-1600928 平成15年10月9日～平成15年12月22日	273		
			GD4-8100003～GD4-8100006 平成15年11月7日	3		
	CBA-GD4		GD4-1700013～GD4-1701520 平成16年1月8日～平成16年5月21日	260		
			GD4-1800003～GD4-1804061 平成16年6月11日～平成17年11月23日	887		
			GD4-8200002～GD4-8200013 平成16年2月5日～平成16年5月10日	6		
			GD4-8300002～GD4-8300041 平成16年6月24日～平成17年10月27日	11		
	DBA-GD4		GD4-1900014～GD4-1903032 平成17年12月7日～平成19年9月26日	601		
			GD4-8400002～GD4-8400019 平成18年1月17日～平成19年6月15日	5		
	LA-RN1		「ストリーム」	RN1-1007086～RN1-1055251 平成12年11月28日～平成13年9月27日	14,837	
				RN1-1100007～RN1-1136640 平成13年9月28日～平成14年8月29日	8,441	
				RN1-1200003～RN1-1221411 平成14年8月29日～平成15年8月26日	5,474	
				RN1-5000007～RN1-5000056 平成14年2月26日～平成14年7月23日	18	
RN1-5100002～RN1-5100108 平成14年10月4日～平成15年8月26日		33				
RN1-1300028～RN1-1307037 平成15年9月12日～平成15年12月20日		1,757				
RN1-5200006～RN1-5200021 平成15年11月5日～平成15年12月15日		6				
RN1-2000001～RN1-2017649 平成16年1月8日～平成17年12月1日		4,494				
UA-RN1						
CBA-RN1						

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
ホンダ	CBA-RN1	「ストリーム」	RN1-2100003～RN1-2105327 平成17年12月27日～平成18年6月6日	1,590	
			RN1-8000004～RN1-8000094 平成16年2月18日～平成17年11月17日	37	
			RN1-8100012～RN1-8100014 平成18年4月12日～平成18年5月18日	2	
	LA-RN2		RN2-1001297～RN2-1008455 平成12年11月28日～平成13年9月27日	2,534	
			RN2-1100005～RN2-1104589 平成13年10月1日～平成14年8月26日	1,206	
			RN2-1200003～RN2-1203031 平成14年8月29日～平成15年8月26日	952	
			RN2-1300004～RN2-1300672 平成15年9月12日～平成15年12月18日	217	
			RN2-5000005～RN2-5000011 平成14年4月12日～平成14年7月2日	5	
			RN2-5100002～RN2-5100021 平成14年10月5日～平成15年6月26日	7	
			RN2-2000006～RN2-2002463 平成16年1月23日～平成17年11月29日	706	
			RN2-2100003～RN2-2100748 平成17年12月27日～平成18年5月31日	218	
	ABA-RN2		RN2-8000011～RN2-8000023 平成16年6月2日～平成17年7月4日	7	
			RN2-8100001 平成18年2月23日	1	
			RN3-1008302～RN3-1057937 平成12年11月28日～平成13年9月27日	16,174	
			RN3-1100005～RN3-1120170 平成13年9月28日～平成14年9月5日	5,371	
	LA-RN3		RN3-1200002～RN3-1210974 平成14年9月3日～平成15年8月26日	3,162	
			RN3-5000013～RN3-5000056 平成14年3月20日～平成14年8月21日	20	
			RN3-5100001～RN3-5100066 平成14年10月3日～平成15年6月27日	27	
			RN3-1300012～RN3-1302894 平成15年9月12日～平成15年12月18日	855	
			RN3-5200001～RN3-5200007 平成15年10月30日～平成15年11月10日	4	
	UA-RN3		RN3-2000001～RN3-2004192 平成16年1月23日～平成17年11月28日	1,277	
			RN3-2100007～RN3-2101203 平成17年12月27日～平成18年5月31日	395	
	CBA-RN3		RN3-8000004～RN3-8000035 平成16年3月11日～平成17年9月19日	16	
RN3-8100002～RN3-8100005 平成18年1月31日～平成18年5月31日		3			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
ホンダ	LA-RN4	「ストリーム」	RN4-1000020～RN4-1009675 平成13年1月10日～平成13年9月27日	3,594	
			RN4-1100002～RN4-1104123 平成13年10月1日～平成14年8月27日	1,165	
			RN4-1200002～RN4-1202427 平成14年9月3日～平成15年8月26日	812	
			RN4-1300006～RN4-1300601 平成15年9月15日～平成15年12月18日	178	
			RN4-5000004～RN4-5000006 平成14年4月5日～平成14年4月11日	2	
			RN4-5100001～RN4-5100020 平成14年10月9日～平成15年8月19日	8	
			RN4-5200002～RN4-5200006 平成15年11月6日～平成15年12月15日	3	
			RN4-2000003～RN4-2001984 平成16年1月23日～平成17年11月29日	609	
			RN4-2100001～RN4-2100428 平成17年12月27日～平成18年5月31日	137	
			RN4-8000007～RN4-8000012 平成16年6月12日～平成16年9月23日	2	
	RN4-8100003 平成18年5月19日	1			
	UA-RN5		RN5-1000027～RN5-1002045 平成15年11月25日～平成15年12月24日	647	
	CBA-RN5		RN5-2000001～RN5-2004007 平成16年1月8日～平成17年11月28日	1,104	
			RN5-2100003～RN5-2100694 平成18年1月20日～平成18年5月31日	227	
			RN5-8000005～RN5-8000013 平成16年2月27日～平成16年8月27日	7	
	LA-JD1	「ザッツ」	JD1-1000004～JD1-1045697 平成14年1月24日～平成16年1月30日	17,932	
			JD1-2000003～JD1-2009837 平成14年1月24日～平成16年1月22日	4,115	
			JD1-8000001～JD1-8000062 平成14年9月6日～平成15年10月29日	32	
			JD1-1100001～JD1-1143659 平成16年2月4日～平成17年12月27日	8,625	
			JD1-1200002～JD1-1240663 平成18年3月21日～平成19年6月22日	5,837	
JD1-2100001～JD1-2103638 平成16年2月4日～平成17年12月26日			864		
JD1-8200002～JD1-8200067 平成16年2月13日～平成17年10月26日			24		
JD1-8300001～JD1-8300251 平成16年3月12日～平成17年12月20日			92		
JD1-8400005～JD1-8400091 平成16年5月10日～平成17年12月20日			37		
ABA-JD1					

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考	
ホンダ	LA-JD2	「ザッツ」	JD2-1000006～JD2-1007527 平成14年1月24日～平成16年1月23日	2,577		
			JD2-2000013～JD2-2002725 平成14年1月24日～平成16年1月22日	1,023		
			JD2-8000001～JD2-8000021 平成15年1月27日～平成15年11月10日	8		
	ABA-JD2		「ザッツ」	JD2-1100008～JD2-1106497 平成16年2月4日～平成17年12月26日	1,403	
				JD2-1200003～JD2-1206576 平成18年3月21日～平成19年6月22日	1,046	
				JD2-2100003～JD2-2101249 平成16年2月4日～平成17年12月23日	284	
				JD2-8100001～JD2-8100019 平成16年5月17日～平成17年11月22日	8	
	LA-GB1		「モビリオ」	GB1-1000010～GB1-1051801 平成13年11月28日～平成14年11月29日	14,926	
				GB1-1100001～GB1-1108410 平成14年12月9日～平成15年3月28日	2,701	
		UA-GB1		GB1-1200001～GB1-1210815 平成15年5月13日～平成15年11月12日	3,101	
				GB1-8000002～GB1-8000062 平成15年7月11日～平成15年10月23日	21	
		CBA-GB1		GB1-1400003～GB1-1410500 平成15年12月27日～平成17年12月6日	2,454	
				GB1-8100004～GB1-8100042 平成16年2月24日～平成17年11月28日	14	
		DBA-GB1		GB1-1500010～GB1-1525477 平成15年12月26日～平成17年12月12日	5,663	
				GB1-1600012～GB1-1603984 平成17年12月16日～平成20年4月15日	883	
				GB1-1700009～GB1-1716518 平成17年12月14日～平成20年4月16日	3,770	
				GB1-8200001～GB1-8200255 平成15年12月22日～平成17年12月6日	66	
				GB1-8300002～GB1-8300018 平成18年3月9日～平成19年6月5日	4	
				GB1-8400010～GB1-8400160 平成18年2月9日～平成19年6月19日	35	
		LA-GB2		「モビリオ」	GB2-1000009～GB2-1009215 平成13年11月28日～平成14年12月2日	2,711
GB2-1100005～GB2-1103662 平成14年12月9日～平成15年11月11日	1,092					
GB2-8000001～GB2-8000012 平成15年7月24日～平成15年11月13日	7					
DBA-GB2	「モビリオ」	GB2-1300001～GB2-1305643 平成15年12月26日～平成17年12月7日	1,317			
		GB2-1400007～GB2-1403167 平成17年12月14日～平成20年4月15日	722			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考	
ホンダ	DBA-GB2	「モビリオ」	GB2-8100019～GB2-8100075 平成16年5月27日～平成17年11月22日	18		
			GB2-8200001～GB2-8200047 平成18年1月12日～平成19年5月18日	13		
	LA-GK1	「モビリオ スパイク」	GK1-1000003～GK1-1045540 平成14年9月4日～平成16年1月29日	13,137		
	CBA-GK1		GK1-1100017～GK1-1139296 平成16年2月5日～平成17年11月15日	6,852		
	DBA-GK1		GK1-1200010～GK1-1241346 平成17年11月22日～平成20年4月18日	7,877		
	LA-GK2		GK2-1000017～GK2-1009993 平成14年9月7日～平成16年2月6日	2,888		
	CBA-GK2		GK2-1100009～GK2-1109091 平成16年2月4日～平成17年11月15日	1,631		
	DBA-GK2		GK2-1200006～GK2-1209119 平成17年11月22日～平成20年4月16日	1,918		
	LA-CL7		「アコード」	CL7-1000014～CL7-1003765 平成14年10月2日～平成16年1月26日	1,796	
	UA-CL7			CL7-3000015～CL7-3011685 平成14年10月3日～平成16年1月27日	4,098	
		CL7-5000001～CL7-5000006 平成15年7月23日～平成16年1月13日		4		
		CL7-1050006～CL7-1051263 平成16年2月4日～平成16年9月28日		478		
	ABA-CL7	CL7-1100001～CL7-1101671 平成16年10月15日～平成17年10月25日		645		
		CL7-1200004～CL7-1201509 平成17年11月21日～平成18年9月26日		660		
		CL7-1300004～CL7-1302126 平成18年10月6日～平成20年3月27日		884		
		CL7-3050010～CL7-3053819 平成16年2月4日～平成16年9月28日		1,076		
		CL7-5050002～CL7-5050006 平成16年5月25日～平成16年9月20日		3		
	DBA-CL7	CL7-3100004～CL7-3105834 平成16年10月8日～平成17年10月27日		1,844		
		CL7-3200004～CL7-3204418 平成17年11月21日～平成18年9月26日		1,417		
		CL7-3300003～CL7-3304889 平成18年10月5日～平成20年3月27日		1,523		
		CL7-5100003～CL7-5100009 平成17年2月14日～平成17年7月18日		3		
		CL7-5200001～CL7-5200019 平成17年12月7日～平成18年9月20日	9			
	LA-CL8			CL7-5300002～CL7-5300025 平成18年10月24日～平成20年2月26日	12	
CL8-1000016～CL8-1001527 平成14年10月3日～平成16年1月27日				617		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考		
ホンダ	ABA-CL8	「アコード」	CL8-1050001～CL8-1050472 平成16年2月4日～平成16年9月28日	135			
			CL8-1100004～CL8-1100659 平成16年10月19日～平成17年10月27日	225			
			CL8-1200004～CL8-1200612 平成17年11月10日～平成18年9月22日	228			
			CL8-1300001～CL8-1300676 平成18年10月16日～平成20年3月27日	232			
			CL8-5300001～CL8-5300003 平成18年11月20日～平成19年7月9日	3			
	LA-CL9		CL9-1000022～CL9-1008978 平成14年9月3日～平成16年1月29日	2,958			
	ABA-CL9		CL9-1050003～CL9-1051636 平成16年2月4日～平成16年9月29日	506			
			CL9-1100004～CL9-1102082 平成16年10月15日～平成17年10月27日	701			
			CL9-1200013～CL9-1202116 平成17年11月10日～平成18年9月27日	878			
			CL9-1300001～CL9-1301913 平成18年10月5日～平成20年3月26日	813			
			CL9-5050003～CL9-5050004 平成16年5月10日～平成16年6月14日	2			
			CL9-5100001～CL9-5100005 平成16年12月2日～平成17年9月20日	3			
			CL9-5200002～CL9-5200008 平成18年2月14日～平成18年5月15日	4			
			CL9-5300001～CL9-5300006 平成18年12月4日～平成20年2月21日	6			
			LA-RD4	「CR-V」	RD4-1000011～RD4-1006092 平成13年9月5日～平成14年9月30日	1,967	
					RD4-1100001～RD4-1102927 平成14年10月2日～平成15年8月29日	884	
	RD4-1200002～RD4-1201035 平成15年9月20日～平成16年2月26日				343		
	ABA-RD4				RD4-1250001～RD4-1251363 平成16年3月3日～平成16年8月23日	375	
	LA-RD5		RD5-1000046～RD5-1018362 平成13年9月6日～平成14年9月27日		6,442		
			RD5-1100001～RD5-1107533 平成14年10月2日～平成15年8月29日		2,603		
			RD5-1200002～RD5-1202296 平成15年9月19日～平成16年2月26日		749		
ABA-RD5	RD5-1250002～RD5-1252679 平成16年3月3日～平成16年8月24日	740					
CBA-RD6	RD6-1000015～RD6-1002671 平成16年9月13日～平成17年9月26日	821					
	RD6-1100002～RD6-1101433 平成17年10月19日～平成18年7月18日	485					

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
ホンダ	CBA-RD7	「CR-V」	RD7-1000018～RD7-1008096 平成16年9月13日～平成17年9月27日	2,625	
			RD7-1100003～RD7-1104446 平成17年10月19日～平成18年7月18日	1,719	
	LA-ES1	「シビック フェリオ」	ES1-1000008～ES1-1011756 平成12年8月29日～平成13年9月18日	1,359	
			ES1-1100001～ES1-1102894 平成13年9月26日～平成14年9月26日	773	
			ES1-1300002～ES1-1301689 平成14年10月3日～平成15年8月22日	407	
	UA-ES1		ES1-1200004～ES1-1204068 平成13年9月25日～平成14年9月25日	475	
			ES1-1400025～ES1-1402837 平成14年10月9日～平成15年8月25日	346	
			ES1-1500023～ES1-1501247 平成15年9月10日～平成16年1月30日	145	
	CBA-ES1		ES1-1600001～ES1-1605359 平成16年2月6日～平成17年7月30日	344	
	LA-ES2		ES2-1000012～ES2-1001882 平成12年8月29日～平成13年8月7日	297	
			ES2-1100001～ES2-1101361 平成13年10月5日～平成14年9月25日	323	
			ES2-1200001～ES2-1201056 平成14年10月9日～平成15年8月25日	226	
			ES2-1300011～ES2-1300292 平成15年9月15日～平成16年2月2日	59	
	ABA-ES2		ES2-1400003～ES2-1401323 平成16年2月17日～平成17年8月1日	141	
	LA-ES3		ES3-1000010～ES3-1001861 平成12年8月29日～平成13年9月14日	365	
			ES3-1100001～ES3-1100678 平成13年9月27日～平成14年9月26日	225	
			ES3-1200001～ES3-1201092 平成14年6月4日～平成15年8月22日	385	
			ES3-8000007～ES3-8000312 平成13年5月8日～平成13年8月7日	39	
			ES3-8100020～ES3-8100368 平成13年10月24日～平成14年8月30日	45	
			ES3-8200001～ES3-8200272 平成14年10月21日～平成15年8月25日	59	
	UA-ES3		ES3-1300013～ES3-1301136 平成15年9月11日～平成16年2月3日	380	
			ES3-8300007～ES3-8300203 平成15年9月25日～平成16年1月12日	30	
	CBA-ES3		ES3-1400001～ES3-1404146 平成16年2月6日～平成17年7月30日	1,307	
			ES3-8400028～ES3-8400480 平成16年4月5日～平成17年7月11日	182	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
ホンダ	LA-ET2	「シビック フェリオ」	ET2-1000006～ET2-1000124 平成15年9月11日～平成16年1月28日	48	
	ABA-ET2		ET2-1100002～ET2-1100654 平成16年2月9日～平成17年7月30日	236	
	DBA-CM1	「アコード ワゴン」	CM1-1000009～CM1-1000725 平成16年10月19日～平成17年10月20日	177	
			CM1-1100009～CM1-1100664 平成17年11月17日～平成18年9月25日	199	
			CM1-1200001～CM1-1200503 平成18年10月17日～平成19年12月26日	136	
			CM1-5000001～CM1-5000004 平成17年2月14日～平成17年9月26日	3	
			CM1-5200001～CM1-5200006 平成18年12月7日～平成19年7月25日	4	
	LA-CM2		CM2-1000032～CM2-1006109 平成14年10月30日～平成16年1月28日	2,145	
			CM2-5000001 平成15年8月26日	1	
	UA-CM2		CM2-3000016～CM2-3007367 平成14年10月30日～平成16年1月30日	2,313	
	ABA-CM2		CM2-1050002～CM2-1050362 平成16年2月5日～平成16年9月16日	101	
			CM2-1100003～CM2-1100363 平成16年10月15日～平成17年9月26日	111	
			CM2-1200007～CM2-1200680 平成17年11月10日～平成18年9月25日	249	
			CM2-1300003～CM2-1300460 平成18年10月17日～平成19年12月26日	183	
			CM2-3050002～CM2-3051169 平成16年2月5日～平成16年9月28日	275	
	CBA-CM2		CM2-7050006 平成16年8月5日	1	
			CM2-3100010～CM2-3101172 平成16年10月19日～平成17年10月20日	321	
	DBA-CM2		CM2-3200004～CM2-3200448 平成17年11月17日～平成18年9月23日	148	
			CM2-3300003～CM2-3300400 平成18年10月16日～平成19年12月26日	151	
			CM2-7100005 平成17年6月9日	1	
CM2-7200002 平成18年3月22日			1		
CM2-7300001 平成18年11月20日			1		
LA-CM3		CM3-1000027～CM3-1002418 平成14年11月20日～平成16年1月30日	898		
ABA-CM3		CM3-1050001～CM3-1050287 平成16年2月4日～平成16年9月28日	81		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
ホンダ	ABA-CM3	「アコード ワゴン」	CM3-1100001～CM3-1100374 平成16年10月20日～平成17年10月25日	104	
			CM3-1200011～CM3-1200211 平成17年11月10日～平成18年9月18日	58	
			CM3-1300002～CM3-1300171 平成18年10月17日～平成19年12月4日	56	
			CM3-5100001 平成17年2月17日	1	
			CM3-7300001～CM3-7300002 平成19年3月9日～平成19年6月14日	2	
	ZA-ES9	「シビック ハイブリッド」	ES9-1000024～ES9-1002333 平成13年11月27日～平成14年9月26日	619	
			ES9-1100004～ES9-1100820 平成14年10月4日～平成15年8月22日	214	
			ES9-1200008～ES9-1200249 平成15年9月10日～平成16年2月3日	87	
	CAA-ES9		ES9-1300004～ES9-1300634 平成16年2月12日～平成17年8月6日	180	
	(計77型式)	(計10車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成12年8月29日～平成20年4月18日	(計494,546台)	

(備考)

本届出の対象範囲は、平成25年4月11日から平成27年9月4日付けの届出番号「3141」「3375」「3493」「3568」「3582」「3638」にてリコール届出をしたものであり、改善措置により乾燥剤が入っていないタカタ製の新品インフレーターに交換したものについて、再度リコール届出をするものである。

交換修理用部品として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できたもの

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
ホンダ	DBA-RR1	「エリシオン」 「エリシオン プレステージ」	RR1-1213383～RR1-1600200 平成20年2月22日～平成24年9月12日	3	
	DBA-RR2	「エリシオン プレステージ」	RR2-1201752 平成20年2月26日	1	
	DBA-RR3	「エリシオン」	RR3-1004366～RR3-1100658 平成16年6月24日～平成17年11月28日	4	
	DBA-RR4		RR4-1000312 平成16年6月23日	1	
	ABA-RB1	「オデッセイ」	RB1-1403588 平成19年6月21日	1	
	DBA-RB1		RB1-3408890 平成19年9月4日	1	
	DBA-CU1	「アコード」	CU1-1000243 平成23年2月22日	1	
	DBA-CU2		CU2-1000972 平成20年11月20日	1	
	DBA-CW2	「アコード ツアラー」	CW2-1004161 平成22年11月08日	1	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
ホンダ	DBA-FD1	「シビック」	FD1-1001287～FD1-1301335 平成17年9月17日～平成21年7月22日	6	
	ABA-FD2		FD2-1202827～FD2-1802811 平成19年7月4日～平成22年8月18日	10	
	DAA-FD3	「シビック ハイブリッド」	FD3-1003571～FD3-1400308 平成18年4月10日～平成21年9月12日	3	
	DBA-KB1	「レジェンド」	KB1-1002517～KB1-1102376 平成16年12月13日～平成18年9月13日	2	
	DBA-KB2		KB2-1100272～KB2-1100737 平成23年3月10日～平成24年6月22日	2	
	DBA-RE3	「CR-V」	RE3-1002143～RE3-1102017 平成18年12月25日～平成20年1月30日	2	
	DBA-RE4		RE4-1002602～RE4-1200838 平成18年10月30日～平成20年11月24日	8	
	DBA-GE6	「フィット」	GE6-1016149～GE6-1572947 平成19年11月28日～平成23年10月3日	13	
	DBA-GE7		GE7-1001019～GE7-1001596 平成19年11月6日～平成19年11月14日	2	
	DBA-GE8		GE8-1004736～GE8-1518915 平成19年12月5日～平成23年10月6日	5	
	DAA-GP1		GP1-1022986 平成22年12月8日	1	
	DBA-GG7	「フィット シャトル」	GG7-3004361 平成23年10月8日	1	
	DBA-GB3	「フリード」	GB3-1043790 平成20年11月21日	1	
	DBA-GB4		GB4-1004307 平成20年10月25日	1	
DAA-ZE2	「インサイト」	ZE2-1138253～ZE2-1223121 平成21年6月16日～平成22年6月7日	3		
(計24型式)	(計13車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年6月23日～平成24年9月12日	(計74台)		