

連絡先:自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和元年8月7日

リコール届出番号	4547	リコール開始日	令和元年8月7日
届出者の氏名又は名称	株式会社 小松製作所 代表取締役社長 小川 啓之 <span style="float: right;">( 問い合わせ先: 品質保証本部 03-5561-2686 )</span>		
不適合の部位(部品名)	アクセルペダル		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バッテリー式フォークリフトのアクセルペダルにおいて、アクセル開度センサ内部の磁石をセンサに固定する接着剤に異材を使用したため、接着力が弱く、アクセルペダルの操作を繰り返し行くと磁石の接着が剥がれるものがある。そのため、そのまま使用を続けると内部で磁石が動き、アクセルペダル出力が正しく出力されず、車両が走行しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、アクセルペダルを良品に交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。</li> <li>・改善実施済車:ステッカ(No.4547)をダッシュボード前面右上方に貼り付ける。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
コマツ	ZAF-SM236K	「FB09H」「FB10」 「FB14」「FB15」 「FB15HB」	M236- 853762～M236- 854956 平成30年6月7日～平成31年4月22日	149	
コマツ	ZAF-SM237K	「FB18」「FB18HB」 「FB20A」「FB20AHB」	M237- 853768～M237- 854928 平成30年6月7日～平成31年4月12日	36	
コマツ	ZAF-M238K	「FB09ML」 「FB10ML」 「FB13ML」	M238- 831502～M238- 831948 平成30年6月7日～平成31年4月8日	7	
コマツ	ZAF-M239K	「FB15ML」	M239- 831644～M239- 831957 平成30年9月27日～平成31年4月15日	7	
	(計4型式)	(計13車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年6月7日～平成31年4月22日	(計199台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換修理用部品として出荷し、組み付けられた可能性がある車両の範囲

車名	型式	通称名	組み付けられた可能性がある車台番号の範囲	対象車の台数	備考
小松	ZAF-SM236	「FB09H」「FB10」 「FB14」「FB15」 「FB15HB」	M236- 830799～M236- 840081 平成 19 年 4 月 5 日～平成 22 年 11 月 8 日	15	
コマツ	ZAF-SM236K	「FB09H」「FB10」 「FB14」「FB15」 「FB15HB」	M236- 842608～M236- 850421 平成 24 年 2 月 17 日～平成 28 年 3 月 31 日	46	
小松	ZAF-SM237	「FB18」 「FB18HB」 「FB20A」 「FB20AHB」	M237- 833857～M237- 837099 平成 20 年 2 月 14 日～平成 21 年 2 月 2 日	5	
コマツ	ZAF-SM237K	「FB18」 「FB18HB」 「FB20A」 「FB20AHB」	M237- 841385～M237- 849407 平成 23 年 7 月 4 日～平成 27 年 9 月 14 日	10	
小松	ZAF-M238	「FB09ML」 「FB10ML」 「FB13ML」	M238- 827539 平成 23 年 3 月 31 日	1	
コマツ	ZAF-M238K	「FB09ML」 「FB10ML」 「FB13ML」	M238- 827788～M238- 829750 平成 23 年 8 月 23 日～平成 27 年 2 月 18 日	3	
小松	M190	—	M190- 809713 平成 16 年 12 月 10 日	1	
小松	M193	—	M193- 815418 平成 17 年 10 月 11 日	1	
小松	ZAF-M193T	「FB20」「FB25」	M193- 819110 平成 23 年 3 月 15 日	1	
コマツ	ZAF-M193TK	「FB20」「FB25」	M193- 819653～M193- 820556 平成 24 年 1 月 19 日～平成 25 年 7 月 8 日	4	
計				87台	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。

交換修理用部品として出荷し、組み付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象部品数	備考
PEADL A.	3BA-37-69115	平成 30 年 6 月 19 日～平成 31 年 4 月 24 日	11	
合計			11個	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。