

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

届出日：令和元年 8月29 日

リコール届出番号	4557	リコール開始日	令和元年 8月30 日
届出者の氏名又は名称	UDトラックス株式会社 代表取締役社長 酒巻 孝光 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301		
不具合の部位（部品名）	その他（運転者支援制御ユニット：DACU 3）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラックにおいて、運転者支援制御ユニット（DACU 3）のシャットダウンプログラムが不適切なため、システム終了の位相中にエラーが検出された際に、DACU 3が再起動待機状態になることがある。そのため、エンジン始動時に「アクティブセーフティ電制システム異常」のメッセージが表示され、車線逸脱警報や衝突被害軽減ブレーキなどが作動しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、DACU 3のプログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	12件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 4557のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UD トラックス	2PG-CD4BA	「クオン」	JNCMBM0C9KU040452 ～ JNCMBM0C4KU043629 平成31年2月20日 ～ 令和元年05月21日	2	
	2PG-CD4CA		JNCMBM0C6KU038495 ～ JNCMBM0C2KU043161 平成30年12月19日 ～ 令和元年05月06日	9	
	2PG-CD5AL		JNCMBN0C1KU040337 ～ JNCMBN0C6KU043038 平成31年1月10日 ～ 平成31年4月23日	7	
	2PG-CD5BA		JNCMB02C7KU040164 ～ JNCMB02C6KU044108 平成30年12月25日 ～ 令和元年06月07日	60	
	2PG-CD5BL 2PG-CD5BL改		JNCMB02C8KU040402 ～ JNCMB02CXKU044225 平成31年1月11日 ～ 令和元年06月12日	62	
	2PG-CD5CA		JNCMB02C1KU040077 ～ JNCMB02C1KU044226 平成30年12月25日 ～ 令和元年06月13日	457	
	2PG-CD5CE		JNCMB02C9KU040179 ～ JNCMB02C2KU044090 平成30年12月27日 ～ 令和元年06月05日	92	
	2PG-CD5CL		JNCMBP0C3KU040240 ～ JNCMBP0CXKU044219 平成31年1月7日 ～ 令和元年06月10日	56	
	2PG-CG4CA		JNCMBM0GXKU038485 ～ JNCMBM0GXKU043413 平成30年12月19日 ～ 令和元年05月14日	8	
	2PG-CG5BA		JNCMB02G1KU040311 ～ JNCMB02G9KU043070 平成31年1月9日 ～ 平成31年4月24日	3	
	2PG-CG5BL		JNCMB02G1KU041488 平成31年2月22日	1	
	2PG-CG5CA		JNCMB02G0KU038520 ～ JNCMB02G1KU044228 平成30年11月8日 ～ 令和元年06月11日	780	
	2PG-CG5CE		JNCMB02GXKU040162 ～ JNCMB02G7KU044220 平成30年12月25日 ～ 令和元年06月14日	120	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UD トラックス	2PG-CG5CL	「クオン」	JNCMB02G0KU040283 ～ JNCMBP0G5KU044096 平成31年1月9日 ～ 令和元年06月05日	57	
	2PG-CW4AL		JNCMBM0D6KU038215 ～ JNCMBM0D9KU044087 平成30年12月19日 ～ 令和元年06月10日	33	
	2PG-CW5AL		JNCMBP0D9KU040154 ～ JNCMB02D6KU044229 平成30年12月25日 ～ 令和元年06月14日	289	
	2PG-CW5BL		JNCMB02D2KU040307 ～ JNCMBP0DXKU044178 平成31年1月9日 ～ 令和元年06月19日	62	
	2PG-CW5CA		JNCMB02D5KU040205 ～ JNCMB02D5KU044223 平成30年12月27日 ～ 令和元年06月10日	66	
	2PG-CW5CL 2PG-CW5CL改		JNCMBP0D9KU040171 ～ JNCMB02D8KU044233 平成30年12月25日 ～ 令和元年06月12日	79	
	2PG-CX5BA		JNCMB02D0KU040158 ～ JNCMB02D7KU043901 平成30年12月25日 ～ 令和元年05月30日	24	
	2PG-CX5BL		JNCMB02D0KU040290 ～ JNCMB02D1KU044140 平成31年1月8日 ～ 令和元年06月07日	18	
	2PG-GK5AAB		JNCMB22A0KU040100 ～ JNCMB22AXKU044218 平成30年12月25日 ～ 令和元年06月13日	860	
	2PG-GK5AAD		JNCMB22A8KU040149 ～ JNCMB22A4KU044232 平成30年12月25日 ～ 令和元年06月27日	246	
	2PG-GK5AAE		JNCMBP0A1KU040350 ～ JNCMBP0A0KU044230 平成31年1月10日 ～ 令和元年06月14日	57	
	2PG-GK5AAK		JNCMB02A6KU042471 平成31年4月4日	1	
	(計25型式)		(1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年11月8日 ～ 令和元年06月27日	(計 3,449台)

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。