

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年 11 月 21日

リコール届出番号	4616	リコール開始日	令和元年 11 月 22日
届出者の氏名又は名称	UDトラック株式会社 代表取締役社長 酒巻 孝光 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301		
不具合の部位（部品名）	排出ガス発散防止装置（尿素水ポンプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラックの尿素選択還元型触媒システム（尿素SCRシステム）において、尿素水ポンプ内ガイドスリーブの加工が不適切なため、ポンプ作動時の圧力によって当該スリーブ先端部に亀裂が発生することがある。そのため、当該スリーブ先端部が破断し尿素水ポンプの機能が損なわれ、警告灯が点灯するとともに排出ガス中の窒素酸化物（NOx）の排出値が基準値を超えるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、尿素水ポンプを対策品に交換する。		
不具合件数	134件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 4616 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UD トラックス	2PG-CD5AL	「クオン」	JNCMBN0C7HU026287 ～ JNCMBN0C0JU028811 平成29年9月25日 ～ 平成29年11月20日	5	
	2PG-CD5BA		JNCMBN0C8HU021910 ～ JNCMB02C7JU034038 平成29年6月9日 ～ 平成30年5月10日	55	
	2PG-CD5BL		JNCMB02C3HU025945 ～ JNCMB02C7JU033813 平成29年9月6日 ～ 平成30年4月26日	55	
	2PG-CD5CA 2PG-CD5CA改		JNCMB02C1HU016208 ～ JNCMB02C0JU034057 平成29年4月28日 ～ 平成30年5月10日	1,338	
	2PG-CD5CE		JNCMB02C6JU031003 ～ JNCMB02CXJU034065 平成30年2月22日 ～ 平成30年5月11日	64	
	2PG-CD5CL		JNCMB02C6HU018195 ～ JNCMBP0C5JU034048 平成29年8月3日 ～ 平成30年5月10日	85	
	2DG-CF5AL		JNCMBN0B7JU032894 ～ JNCMBN0B5JU033929 平成30年5月9日 ～ 平成30年5月25日	2	
	2PG-CG5BA		JNCMB02G9HU025953 ～ JNCMB02G9JU033279 平成29年9月8日 ～ 平成30年4月12日	8	
	2PG-CG5BL		JNCMB02G0JU033297 平成30年4月19日	1	
	2PG-CG5CA		JNCMB02GXHU017229 ～ JNCMB02GXJU034070 平成29年6月22日 ～ 平成30年5月11日	2,285	
	2PG-CG5CE		JNCMB02G1JU031283 ～ JNCMB02G9JU034030 平成30年2月15日 ～ 平成30年5月17日	52	
	2PG-CG5CL		JNCMB02G5HU022337 ～ JNCMB02G3JU034055 平成29年8月3日 ～ 平成30年5月10日	79	
	2PG-CW5AL		JNCMB02D5HU017046 ～ JNCMB02D6JU034069 平成29年5月10日 ～ 平成30年5月11日	489	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UD トラックス	2PG-CW5BL	「クオン」	JNCMB02D1HU022941 ～ JNCMB02D6JU034010 平成29年6月19日 ～ 平成30年5月11日	96	
	2PG-CW5CA 2PG-CW5CA改		JNCMB02D7HU022507 ～ JNCMB02D4JU034040 平成29年6月6日 ～ 平成30年5月10日	75	
	2PG-CW5CL 2PG-CW5CL改		JNCMBP0D0HU022005 ～ JNCMB02D8JU033943 平成29年6月6日 ～ 平成30年5月10日	116	
	2PG-CX5BA		JNCMB02D6HU024538 ～ JNCMB02D8JU033683 平成29年7月28日 ～ 平成30年4月23日	25	
	2PG-CX5BL		JNCMB02D3HU026151 ～ JNCMB02D4JU033745 平成29年8月30日 ～ 平成30年4月25日	17	
	2DG-CZ5BL 2DG-CZ5BL改		JNCMBP0E4JU032938 ～ JNCMBP0E6JU034061 平成30年5月9日 ～ 平成30年6月1日	25	
	2PG-GK5AAB		JNCMBP0A3HU022537 ～ JNCMB22A8JU034060 平成29年11月14日 ～ 平成30年5月11日	344	
	2PG-GK5AAD		JNCMB22A4JU027834 ～ JNCMB22A6JU033893 平成29年10月31日 ～ 平成30年5月8日	127	
	2PG-GK5AAE		JNCMB22A7JU029657 ～ JNCMB22A7JU033921 平成29年12月14日 ～ 平成30年5月9日	8	
	(計22型式)		(1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年4月28日 ～ 平成30年6月1日	(計5,351台)

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。