

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42361
アドレス	<a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

## リコール届出一覧表

リコール届出日 令和2年3月2日

リコール届出番号	外-2990	リコール開始日	令和2年3月2日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 クリスチャン・ヴィードマン 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクション・センター (フリーダイヤル) 0120-954-018		
不具合の部位(部品名)	エアバッグ装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席用エアバッグのインフレーター(膨張装置)について、長期間にわたり、著しく高温多湿な環境下にさらされると、当該インフレーターに水分が浸入する可能性があり、結果として、エアバッグ展開時にインフレーター内圧が異常上昇し、インフレーター容器が破損して飛び散り、乗員が負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該エアバッグを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	国土交通省からの指導およびドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2990のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の 範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考	
BMW	GH-AT18	「BMW 316ti」	WBAAT52080AF67461 ～ WBAAT52000AF69995 平成 13 年 9 月 14 日 ～ 平成 14 年 3 月 26 日	166		
			WBAAT52040AH66023 ～ WBAAT52030AH69592 平成 14 年 3 月 28 日 ～ 平成 16 年 2 月 17 日	263		
			WBAEZ52090KT34017 ～ WBAEZ52020KT34845 平成 16 年 3 月 5 日 ～ 平成 16 年 11 月 12 日	80		
	GF-AL19	「BMW 318i」	WBAAL32080FH67411 ～ WBAAL32070FH73443 平成 11 年 9 月 1 日 ～ 平成 12 年 5 月 23 日	645		
			WBAAL32080AZ25644 ～ WBAAL32040AZ29982 平成 11 年 9 月 2 日 ～ 平成 12 年 3 月 27 日	45		
			WBAAL32000FX40006 ～ WBAAL32020FX40590 平成 12 年 3 月 27 日 ～ 平成 12 年 5 月 13 日	10		
		「BMW 318i ツーリング <sup>®</sup> 」	WBAAP32060JB10026 ～ WBAAP32060JB12536 平成 11 年 9 月 7 日 ～ 平成 12 年 7 月 28 日	268		
		「BMW 318Ci」	WBABL32040JR45099 ～ WBABL32040JR46771 平成 11 年 11 月 5 日 ～ 平成 12 年 8 月 24 日	98		
			WBABL31050JP52591 ～ WBABL31030JP59927 平成 11 年 11 月 29 日 ～ 平成 12 年 6 月 20 日	99		
			WBABL31040JX30100 ～ WBABL31070JX31001 平成 12 年 6 月 27 日 ～ 平成 12 年 7 月 26 日	8		
		GH-AL19	「BMW 318i」	WBAAL32010FH73499 ～ WBAAL32030FH74508 平成 12 年 5 月 31 日 ～ 平成 12 年 8 月 29 日	80	
				WBAAL32030FX40873 ～ WBAAL32010FX41410 平成 12 年 6 月 5 日 ～ 平成 12 年 7 月 21 日	10	
	WBAAN92040NF30949 ～ WBAAN92000NF46372 平成 12 年 7 月 3 日 ～ 平成 13 年 1 月 16 日			556		
	WBAAN92010NH83002 ～ WBAAN92040NH85813 平成 13 年 1 月 12 日 ～ 平成 13 年 9 月 4 日			45		
	WBAAN92060NJ00000 ～ WBAAN92090NJ07880 平成 13 年 1 月 12 日 ～ 平成 13 年 9 月 17 日			660		
「BMW 318i ツーリング <sup>®</sup> 」	WBAAP32050JB12706 ～ WBAAP32010JB43757 平成 12 年 9 月 6 日 ～ 平成 13 年 8 月 14 日		473			
「BMW 318Ci」	WBABL32070JR46814 ～ WBABL32030JR48348 平成 12 年 9 月 9 日 ～ 平成 13 年 8 月 3 日		172			
	WBABL31040JX32431 ～ WBABL31030JX38754 平成 12 年 9 月 26 日 ～ 平成 13 年 7 月 27 日	61				

GH-AY20	「BMW 318i」	WBAA72020FZ90016 ~ WBAA72050FZ94741 平成 13 年 8 月 29 日 ~ 平成 15 年 3 月 6 日	331		
		WBAAZ72020NG00022 ~ WBAAZ72090NG26911 平成 13 年 9 月 25 日 ~ 平成 16 年 3 月 26 日	4,116		
		WBAAZ72080NF69035 ~ WBAAZ72050NF77187 平成 13 年 9 月 27 日 ~ 平成 16 年 3 月 24 日	257		
		WBAA72010KJ78004 ~ WBAA72090KJ89154 平成 14 年 1 月 11 日 ~ 平成 15 年 8 月 27 日	55		
		WBAET76030NJ68003 ~ WBAET76010NJ76732 平成 16 年 3 月 1 日 ~ 平成 16 年 11 月 26 日	1,981		
		WBAET76080NA88005 ~ WBAET76090NA91494 平成 16 年 3 月 29 日 ~ 平成 16 年 11 月 26 日	76		
		WBAEY720X0FZ97703 平成 16 年 9 月 16 日	1		
	「BMW 318i ツークング」	WBAA52010JY60040 ~ WBAA52090JY66992 平成 13 年 10 月 4 日 ~ 平成 16 年 2 月 20 日	1,614		
		WBAEX52060PR00000 ~ WBAEX52080PR03674 平成 16 年 2 月 9 日 ~ 平成 17 年 6 月 29 日	1,439		
	「BMW 318Ci」	WBABV71020JZ40146 ~ WBABV71030JZ48224 平成 13 年 9 月 3 日 ~ 平成 15 年 1 月 25 日	97		
		WBABV72060EY95011 ~ WBABV72060EY96921 平成 13 年 9 月 28 日 ~ 平成 15 年 2 月 22 日	207		
		WBABD91000PK59009 ~ WBABD91080PK62207 平成 15 年 3 月 7 日 ~ 平成 16 年 1 月 27 日	70		
		WBABD92020JM15004 ~ WBABD92030JM15982 平成 15 年 3 月 8 日 ~ 平成 16 年 2 月 19 日	233		
		WBABX910X0PN75069 ~ WBABX91000PN77218 平成 16 年 3 月 4 日 ~ 平成 17 年 2 月 19 日	54		
		WBABX920X0PN91013 ~ WBABX92090PN91908 平成 16 年 3 月 4 日 ~ 平成 17 年 2 月 23 日	285		
		WBABX92020PN91801 ~ WBABX92070PN92488 平成 17 年 2 月 4 日 ~ 平成 17 年 12 月 20 日	289		
	GH-BX20	WBABX91050PN77229 ~ WBABX91040PN78176 平成 17 年 2 月 26 日 ~ 平成 18 年 5 月 23 日	31		
	GH-AU20	「BMW 318ti」	WBAAU52040KN40018 ~ WBAAU52000KN45930 平成 13 年 8 月 29 日 ~ 平成 16 年 2 月 19 日	670	
			WBAAU51080KN00073 ~ WBAAU510X0KN09745 平成 13 年 8 月 30 日 ~ 平成 15 年 12 月 12 日	92	
			WBAEZ72060KT46007 ~ WBAEZ72030KT46823 平成 16 年 3 月 5 日 ~ 平成 16 年 12 月 6 日	135	
WBAEZ71090KS82093 ~ WBAEZ71050KS83273 平成 16 年 3 月 6 日 ~ 平成 16 年 10 月 29 日			3		
GF-AM20	「BMW 320i」	WBAAM11060JM85670 ~ WBAAM11010JM90727 平成 11 年 9 月 1 日 ~ 平成 12 年 7 月 27 日	179		
		WBAAM12010FN03297 ~ WBAAM12090FN07940 平成 11 年 9 月 1 日 ~ 平成 12 年 8 月 1 日	850		

GH-AV22	「BMW 320i」	WBAAV12050FF15033 ~ WBAAV12010FF19094 平成 12 年 8 月 31 日 ~ 平成 13 年 7 月 19 日	615	
		WBAAV11050FT75015 ~ WBAAV11090FT76863 平成 12 年 9 月 7 日 ~ 平成 13 年 3 月 30 日	125	
		WBAAN16050NE10010 ~ WBAAN16080NE15959 平成 12 年 9 月 29 日 ~ 平成 13 年 9 月 11 日	836	
		WBAAN150X0NC93011 ~ WBAAN15050NC94311 平成 12 年 10 月 6 日 ~ 平成 13 年 7 月 18 日	169	
		WBAEV12080KL00008 ~ WBAEV12080KL03278 平成 13 年 8 月 30 日 ~ 平成 16 年 11 月 29 日	423	
		WBAET150X0NF87001 ~ WBAET150X0NF90156 平成 13 年 9 月 20 日 ~ 平成 16 年 11 月 29 日	746	
		WBAET16060NG38007 ~ WBAET16050NG57387 平成 13 年 9 月 20 日 ~ 平成 16 年 12 月 9 日	6,206	
		WBAEV11050KK70841 ~ WBAEV110X0KK74321 平成 14 年 1 月 30 日 ~ 平成 15 年 1 月 24 日	23	
GF-AM25	「BMW 323i」	WBAAM32090FP07938 ~ WBAAM32080FP10698 平成 11 年 9 月 1 日 ~ 平成 12 年 7 月 28 日	277	
		WBAAM31030FM82546 ~ WBAAM31030FM85916 平成 11 年 9 月 6 日 ~ 平成 12 年 7 月 12 日	79	
GH-AV25	「BMW 325i」	WBAAV31090JS50009 ~ WBAAV31000JS50898 平成 12 年 8 月 16 日 ~ 平成 13 年 5 月 9 日	58	
		WBAAV32060FT25010 ~ WBAAV32040FT27872 平成 12 年 8 月 22 日 ~ 平成 13 年 7 月 19 日	378	
		WBAAV31030FV85799 ~ WBAAV310X0FV87503 平成 12 年 11 月 9 日 ~ 平成 13 年 6 月 29 日	88	
		WBAEV320X0FX60050 ~ WBAEV32050FX62353 平成 13 年 9 月 10 日 ~ 平成 15 年 3 月 25 日	158	
		WBAEV31050KL45226 ~ WBAEV31010KL49600 平成 13 年 9 月 28 日 ~ 平成 16 年 6 月 29 日	57	
		WBAET36080NG63468 ~ WBAET36010NG68799 平成 14 年 1 月 25 日 ~ 平成 16 年 11 月 30 日	908	
		WBAET35030NF95002 ~ WBAET35000NF95412 平成 14 年 4 月 8 日 ~ 平成 16 年 12 月 7 日	170	
	「BMW 325i ツアリング <sup>®</sup> 」	WBAAW32060EG15088 ~ WBAAW32010EG16391 平成 12 年 9 月 6 日 ~ 平成 13 年 8 月 17 日	181	
		WBAEN32010PC00009 ~ WBAEN32020PC03226 平成 13 年 9 月 1 日 ~ 平成 17 年 6 月 27 日	920	
GF-AM28	「BMW 328i」	WBAAM52080FK88346 ~ WBAAM52060FK89141 平成 11 年 9 月 9 日 ~ 平成 12 年 4 月 28 日	80	
		WBAAM51000EH74739 ~ WBAAM510X0EH75915 平成 11 年 9 月 15 日 ~ 平成 12 年 3 月 14 日	17	
		WBAAR52040JC73117 ~ WBAAR520X0JC73588 平成 11 年 11 月 11 日 ~ 平成 12 年 5 月 22 日	44	
		WBAAM51010JL95012 ~ WBAAM51060JL95250 平成 12 年 3 月 28 日 ~ 平成 12 年 4 月 28 日	5	
	「BMW 328Ci」	WBABM51090JK67492 ~ WBABM51040JK69764 平成 11 年 9 月 17 日 ~ 平成 12 年 3 月 30 日	37	
		WBABM52080JM21544 ~ WBABM52020JM23046 平成 11 年 9 月 23 日 ~ 平成 12 年 4 月 6 日	82	

GH-AV30	「BMW 330i」	WBAAV51020JT00065 ~ WBAAV51000JT48065 平成 12 年 5 月 31 日 ~ 平成 13 年 7 月 14 日	119	
		WBAAV52080FJ76076 ~ WBAAV52080FJ78541 平成 12 年 6 月 9 日 ~ 平成 13 年 7 月 20 日	273	
		WBAAV51040FZ00069 ~ WBAAV510X0FZ11870 平成 12 年 11 月 10 日 ~ 平成 13 年 7 月 18 日	120	
		WBAEV51060KM65046 ~ WBAEV51000KM67438 平成 13 年 8 月 29 日 ~ 平成 15 年 3 月 18 日	70	
		WBAEV510X0KN50021 ~ WBAEV51050KN51898 平成 13 年 8 月 29 日 ~ 平成 15 年 3 月 7 日	40	
		WBAEV52030KL90031 ~ WBAEV52010KL92179 平成 13 年 8 月 29 日 ~ 平成 15 年 5 月 9 日	231	
		WBAEV51010PD80055 ~ WBAEV51030PD81272 平成 13 年 9 月 6 日 ~ 平成 15 年 2 月 21 日	28	
		WBAEV51030PE00130 ~ WBAEV51020PE01267 平成 13 年 10 月 2 日 ~ 平成 15 年 2 月 22 日	31	
		WBAET56030NH46169 ~ WBAET560X0NH47819 平成 15 年 3 月 4 日 ~ 平成 16 年 11 月 22 日	369	
		WBAET55070NG85023 ~ WBAET55020NG90419 平成 15 年 3 月 11 日 ~ 平成 16 年 10 月 22 日	157	
		WBABW51050PK43018 ~ WBABW51000PK46845 平成 15 年 3 月 8 日 ~ 平成 18 年 8 月 10 日	224	
		WBABW520X0PM00024 ~ WBABW52050PM05731 平成 15 年 3 月 8 日 ~ 平成 18 年 8 月 18 日	445	
	「BMW 330Xi」	WBAEW51020PG00025 ~ WBAEW51050PG01458 平成 13 年 9 月 4 日 ~ 平成 16 年 11 月 3 日	69	
	「BMW 330Ci」	WBABN52000JU70024 ~ WBABN52080JU76928 平成 12 年 6 月 2 日 ~ 平成 15 年 2 月 6 日	243	
		WBABN51050JT80062 ~ WBABN51080JT86289 平成 12 年 6 月 5 日 ~ 平成 15 年 1 月 29 日	119	
		WBABD51000PK27007 ~ WBABD51060PK29022 平成 15 年 3 月 7 日 ~ 平成 17 年 6 月 25 日	125	
		WBABD52090PM07004 ~ WBABD52030PM10285 平成 15 年 3 月 7 日 ~ 平成 18 年 4 月 22 日	298	
	「BMW 330Ci カブリオレ」	WBABS51060EH30013 ~ WBABS510X0EH37143 平成 12 年 5 月 15 日 ~ 平成 15 年 2 月 22 日	286	
		WBABS52020EH92717 ~ WBABS52090EH98840 平成 12 年 9 月 14 日 ~ 平成 14 年 11 月 5 日	270	
		WBABS52000ET58034 ~ WBABS52000ET58907 平成 14 年 11 月 22 日 ~ 平成 15 年 2 月 27 日	30	
GF-BL32	「BMW M3」	WBSBL91030JP77195 ~ WBSBL91090JP83731 平成 13 年 3 月 5 日 ~ 平成 14 年 7 月 6 日	408	
		WBSBL92010JR00216 ~ WBSBL92010JR03567 平成 13 年 3 月 6 日 ~ 平成 14 年 6 月 28 日	195	
GH-BL32		WBSBL92090JR00318 ~ WBSBL92040JR09976 平成 13 年 3 月 31 日 ~ 平成 16 年 6 月 7 日	350	
		WBSBL91090JP80621 ~ WBSBL91030JP91064 平成 14 年 1 月 21 日 ~ 平成 18 年 5 月 23 日	658	
		WBSBL92000PP86013 ~ WBSBL92040PP88475 平成 16 年 6 月 9 日 ~ 平成 18 年 5 月 8 日	261	

	GH-M3CSL	「BMW M3 CSL」	WBSBL95010JB98252 ～ WBSBL950X0JB98833 平成 15 年 7 月 12 日 ～ 平成 15 年 12 月 16 日	116	
	不明	「BMW M3 カブリオレ」	WBSBR91080EX12558 平成 14 年 9 月 19 日	1	
	14 型式 不明 1	18 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 11 年 9 月 1 日 ～ 平成 18 年 8 月 18 日	(計 35,022 台)	

**【備考】**

本届出の対象範囲は、平成 25 年 5 月 20 日届出の「外-1933」、平成 26 年 9 月 5 日届出の「外-2080」にてリコール届出をしたものであり、改善措置により乾燥剤が入っていないタカタ製の新品インフレーターに交換したものについて、再度リコール届出をするものです。

**【注意事項】** リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。上記の範囲は、車台番号の下 7 桁を基に区分けしています。