

連絡先 自動車局審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日 令和2年9月14日

リコール届出番号	外-3094	リコール開始日	令和2年9月14日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 クリスチャン・ヴィードマン 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクション・センター (フリーダイヤル) 0120-954-018		
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料タンク)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料装置において、燃料タンクの溶接方法が不適切なため、当該タンク上部に取り付けられたカバープレートが正しく溶接されていないものがある。そのため、走行振動等により溶接部に亀裂が生じ、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進展し、亀裂部位から燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料タンクを良品に交換する。		
不具合件数	166件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-3094のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	DBA-1A16	「BMW 116i」	WBA1A12000J211923 平成25年6月25日	1	
			WBA1A12050P576434 ~ WBA1A12020P872074 平成26年2月26日 ~ 平成27年2月27日	4,532	
			WBA1A12050VZ05998 ~ WBA1A12090VZ07883 平成26年2月27日 ~ 平成27年1月1日	933	
		「BMW 118i」	WBA2R32000P941501 ~ WBA2R32060P941597 平成27年2月27日 ~ 平成27年3月14日	51	
			WBA2R320X05A51800 ~ WBA2R320505A55799 平成27年3月2日 ~ 平成27年6月29日	2,581	
			WBA2R320X05C16101 ~ WBA2R320805C16498 平成27年6月25日 ~ 平成27年7月2日	320	
		「BMW 120i」	WBA1A32000J072145 ~ WBA1A32020J073832 平成26年3月19日 ~ 平成27年2月27日	128	
			WBA1A32060VY68164 ~ WBA1A32060VY68715 平成26年4月1日 ~ 平成26年12月9日	32	
			WBA1U72010P811003 ~ WBA1U72090P811993 平成27年2月28日 ~ 平成27年7月1日	287	

		WBA1U720705B30813 ~ WBA1U720205B31755 平成 27 年 6 月 9 日 ~ 平成 27 年 9 月 12 日	121	
		WBA1U720805D68623 ~ WBA1U720805D69965 平成 27 年 9 月 18 日 ~ 平成 28 年 5 月 2 日	211	
DBA-1R15	「BMW 118i」	WBA1R52000P712002 ~ WBA1R52020P712499 平成 27 年 6 月 30 日 ~ 平成 27 年 8 月 7 日	367	
		WBA1R520905C68200 ~ WBA1R520505C72096 平成 27 年 7 月 15 日 ~ 平成 28 年 4 月 2 日	2,032	
		WBA1R52040V265704 ~ WBA1R52010V748681 平成 27 年 11 月 2 日 ~ 平成 28 年 5 月 2 日	1,885	
DBA-1B30	「BMW M135i」	WBA1B72070J125105 ~ WBA1B72030J779499 平成 24 年 7 月 2 日 ~ 平成 25 年 12 月 20 日	1,048	
		WBA1B72050P594500 ~ WBA1V12010P975443 平成 25 年 12 月 20 日 ~ 平成 27 年 4 月 29 日	383	
		WBA1V120005B34809 ~ WBA1V120505B35776 平成 27 年 4 月 21 日 ~ 平成 27 年 11 月 21 日	144	
		WBA1V120005D80758 ~ WBA1V120705D81468 平成 27 年 12 月 7 日 ~ 平成 28 年 5 月 2 日	21	
DBA-1J20	「BMW 220i」	WBA1J12010VW94587 ~ WBA1J12010VW95495 平成 26 年 1 月 6 日 ~ 平成 26 年 5 月 8 日	198	
		WBA1J12050V261225 ~ WBA1J120X0V468418 平成 26 年 5 月 12 日 ~ 平成 28 年 5 月 2 日	914	
		WBA1L720X0V243011 ~ WBA1L72080V492567 平成 26 年 11 月 14 日 ~ 平成 28 年 4 月 29 日	537	
DBA-1J30	「BMW M235i」	WBA1J72060VX31507 ~ WBA1J72030VX83998 平成 25 年 11 月 15 日 ~ 平成 27 年 1 月 20 日	398	
		WBA1J720X0V228014 ~ WBA1J72050V487073 平成 26 年 2 月 13 日 ~ 平成 28 年 5 月 2 日	901	
DBA-3B20	「BMW 320i」	WBA3G72040F185002 ~ WBA3B12040F953637 平成 24 年 11 月 2 日 ~ 平成 26 年 2 月 24 日	3,311	
		WBA3H12030KR70001 ~ WBA3H12060KR70798 平成 25 年 9 月 17 日 ~ 平成 27 年 6 月 9 日	501	
		WBA3G72090KW09300 ~ WBA3G72050KW10797 平成 26 年 2 月 12 日 ~ 平成 27 年 4 月 10 日	1,179	
		WBA3G72010K530400 ~ WBA3G72080K530541 平成 27 年 4 月 7 日 ~ 平成 27 年 6 月 29 日	53	
		WBA3B16050NP56413 ~ WBA3B16040NP82081 平成 25 年 5 月 29 日 ~ 平成 27 年 7 月 1 日	147	
		WBA3B16080NS52342 ~ WBA3B16050NS99487 平成 26 年 1 月 16 日 ~ 平成 27 年 3 月 5 日	3,194	
		WBA3C36030NR97718 ~ WBA3C360X0NR98199 平成 26 年 1 月 17 日 ~ 平成 27 年 7 月 1 日	473	
		WBA3B16020NT55482 ~ WBA3B160X0NT58324 平成 27 年 3 月 6 日 ~ 平成 27 年 7 月 14 日	563	
DBA-8A20	「BMW 320i」	WBA8A12020K430424 ~ WBA8G32030K778940 平成 27 年 7 月 11 日 ~ 平成 28 年 5 月 13 日	1,622	
		WBA8A560XONS99503 ~ WBA8A5607ONS99751 平成 27 年 8 月 3 日 ~ 平成 28 年 4 月 29 日	245	
		WBA8A16090NT11004 ~ WBA8A16040NT98083 平成 27 年 8 月 11 日 ~ 平成 28 年 5 月 3 日	1,821	

		「BMW 330i」	WBA8A72090K425742 ～ WBA8G72080K457547 平成 27 年 7 月 28 日 ～ 平成 28 年 4 月 18 日	35	
			WBA8A76030NT30070 ～ WBA8A76070NT30511 平成 27 年 8 月 11 日 ～ 平成 27 年 10 月 30 日	50	
DBA-3X20		「BMW 320i グレンツ-リスモ」	WBA3X120X0DZ68303 ～ WBA3X120X0DZ68799 平成 25 年 3 月 25 日 ～ 平成 25 年 5 月 23 日	324	
			WBA3X12000D371600 ～ WBA3X12070D737858 平成 25 年 5 月 14 日 ～ 平成 28 年 4 月 27 日	3,657	
DBA-3A20		「BMW 328i」	WBA3A52050F253846 ～ WBA3G52050F999972 平成 24 年 1 月 9 日 ～ 平成 27 年 4 月 24 日	200	
			WBA3G52070A269008 ～ WBA3G52080A269499 平成 24 年 7 月 9 日 ～ 平成 25 年 1 月 9 日	235	
			WBA3A560XONS62106 ～ WBA3A5609ONS98921 平成 26 年 1 月 20 日 ～ 平成 26 年 11 月 28 日	125	
			WBA3A56010NT23021 ～ WBA3A56060NT23368 平成 26 年 12 月 4 日 ～ 平成 27 年 4 月 16 日	37	
DBA-3X28		「BMW 328i グレンツ-リスモ」	WBA3X32010DZ22807 ～ WBA3X32030DZ23294 平成 25 年 3 月 25 日 ～ 平成 25 年 7 月 15 日	178	
			WBA3X32060D443802 ～ WBA3X32080D444899 平成 25 年 7 月 12 日 ～ 平成 28 年 3 月 21 日	211	
DBA-3A30		「BMW 335i」	WBA3G92010F275106 ～ WBA3G92020F275499 平成 25 年 3 月 1 日 ～ 平成 27 年 1 月 20 日	255	
DBA-3X30		「BMW 335i グレンツ-リスモ」	WBA3X72020DZ69304 ～ WBA3X72040DZ69790 平成 25 年 3 月 25 日 ～ 平成 26 年 10 月 6 日	222	
			WBA3X72020D799901 ～ WBA3X720X0D799970 平成 26 年 12 月 2 日 ～ 平成 28 年 3 月 24 日	41	
DBA-8B30		「BMW 340i」	WBA8H12000K443409 ～ WBA8B32000K467576 平成 27 年 7 月 11 日 ～ 平成 28 年 4 月 29 日	81	
			WBA8B36050NT13017 ～ WBA8B35090NT20022 平成 27 年 7 月 30 日 ～ 平成 28 年 4 月 28 日	170	
DAA-3F30		「BMW ActiveHybrid 3」	WBA3F91030F144604 ～ WBA3F92030F490599 平成 24 年 7 月 2 日 ～ 平成 27 年 1 月 27 日	1,505	
			WBA3F92090KL53500 ～ WBA3F92050KL53994 平成 25 年 8 月 1 日 ～ 平成 26 年 4 月 28 日	383	
			WBA3F92010KX08000 ～ WBA3F92050KX08226 平成 26 年 4 月 29 日 ～ 平成 27 年 5 月 26 日	202	
DBA-3N20		「BMW 420i」	WBA3N12070F994514 ～ WBA3N12090F995499 平成 25 年 11 月 5 日 ～ 平成 26 年 2 月 12 日	459	
			WBA3N12030K098900 ～ WBA3N12000K532240 平成 26 年 1 月 22 日 ～ 平成 28 年 2 月 29 日	1,779	
DBA-4N20		「BMW 420i」	WBA4N32090K540904 ～ WBA4N32060K541265 平成 28 年 2 月 29 日 ～ 平成 28 年 5 月 13 日	72	
		「BMW 430i」	WBA4N720X0K594705 ～ WBA4N72080K594914 平成 28 年 3 月 1 日 ～ 平成 28 年 4 月 16 日	12	
DBA-4A20		「BMW 420i グ レンツ-リスモ」	WBA4A12050D499207 ～ WBA4A12010D967899 平成 26 年 3 月 13 日 ～ 平成 28 年 3 月 9 日	1,222	
			WBA4A12010GK06000 ～ WBA4A120X0GK07999 平成 26 年 10 月 8 日 ～ 平成 27 年 8 月 28 日	1,218	
			WBA4A12000G425000 ～ WBA4A12010G651871 平成 27 年 8 月 20 日 ～ 平成 28 年 3 月 23 日	750	

DBA-4D20	「BMW 420i グレンクーペ」	WBA4D32050G382602 ～ WBA4D72000G384684 平成 28 年 2 月 29 日 ～ 平成 28 年 5 月 20 日	338
	「BMW 430i グレンクーペ」	WBA4D92040G385607 ～ WBA4D92030G385839 平成 28 年 2 月 29 日 ～ 平成 28 年 5 月 2 日	12
DBA-3N28	「BMW 428i」	WBA3N32090F710005 ～ WBA3N320X0F710305 平成 25 年 7 月 12 日 ～ 平成 25 年 8 月 26 日	54
		WBA3N32060KS51152 ～ WBA3N32010KS51494 平成 25 年 9 月 10 日 ～ 平成 25 年 10 月 12 日	96
		WBA3N32010KV72029 ～ WBA3N32060KV72575 平成 25 年 10 月 11 日 ～ 平成 25 年 12 月 3 日	111
		WBA3N32040K238061 ～ WBA3N32000K240776 平成 25 年 12 月 7 日 ～ 平成 28 年 2 月 16 日	248
DBA-4A28	「BMW 428i グレンクーペ」	WBA4A52020D571505 ～ WBA4A52050D571983 平成 26 年 3 月 11 日 ～ 平成 26 年 7 月 15 日	47
		WBA4A52020GA69000 ～ WBA4A52080GA69485 平成 26 年 7 月 17 日 ～ 平成 26 年 12 月 11 日	71
		WBA4A52050GT40001 ～ WBA4A52080GT40994 平成 27 年 1 月 12 日 ～ 平成 27 年 12 月 14 日	103
		WBA4A52080G548440 ～ WBA4A52090G548575 平成 27 年 12 月 18 日 ～ 平成 28 年 3 月 23 日	13
DBA-3R30	「BMW 435i」	WBA3R11020F728260 ～ WBA3R12050F728994 平成 25 年 7 月 5 日 ～ 平成 25 年 9 月 21 日	114
		WBA3R12010KT32004 ～ WBA3R12010KT32973 平成 25 年 9 月 23 日 ～ 平成 26 年 1 月 24 日	228
		WBA3R11030KS91005 ～ WBA3R11020KS91982 平成 25 年 9 月 23 日 ～ 平成 26 年 3 月 10 日	62
		WBA3R12030K002042 ～ WBA3R12050K409263 平成 26 年 2 月 1 日 ～ 平成 28 年 1 月 25 日	538
		WBA3R11010KV73613 ～ WBA3R11020KV73698 平成 26 年 3 月 11 日 ～ 平成 26 年 3 月 24 日	6
		WBA3T31020J867704 ～ WBA3T32070J869396 平成 25 年 11 月 7 日 ～ 平成 26 年 6 月 24 日	283
		WBA3T31060P740127 ～ WBA3T31080P982997 平成 26 年 3 月 24 日 ～ 平成 28 年 1 月 30 日	459
		WBA3T310105B65000 ～ WBA3T310305B65581 平成 27 年 4 月 17 日 ～ 平成 28 年 2 月 4 日	25
DBA-4B30	「BMW 435i グレンクーペ」	WBA4B11030D399248 ～ WBA4B12020D417995 平成 26 年 3 月 11 日 ～ 平成 26 年 9 月 2 日	216
		WBA4B11090GA39001 ～ WBA4B11050GA39996 平成 26 年 7 月 15 日 ～ 平成 27 年 10 月 12 日	58
		WBA4B12070GD53003 ～ WBA4B12060GD53932 平成 26 年 7 月 29 日 ～ 平成 28 年 3 月 9 日	290
		WBA4B11040G399449 ～ WBA4B11070G399509 平成 27 年 11 月 16 日 ～ 平成 27 年 12 月 11 日	4
DBA-4P30	「BMW 440i」	WBA4P11070K520098 ～ WBA4P12080K542982 平成 28 年 3 月 3 日 ～ 平成 28 年 4 月 29 日	11
		WBA4T910705A13617 ～ WBA4T910405A13817 平成 28 年 3 月 4 日 ～ 平成 28 年 4 月 30 日	3
		WBA4T920X05C32005 ～ WBA4T920305C32136 平成 28 年 3 月 4 日 ～ 平成 28 年 4 月 30 日	9

	DBA-4E30	「BMW 440i グランクーペ」	WBA4E31060G185629 ～ WBA4E32040G386752 平成 28 年 3 月 3 日 ～ 平成 28 年 5 月 25 日	12	
	CBA-1H30	「BMW M2」	WBS1H92050V353117 ～ WBS1H920X0V817292 平成 27 年 12 月 4 日 ～ 平成 28 年 5 月 12 日	158	
	CBA-3C30	「BMW M3」	WBS3C92020J274017 ～ WBS3C92080J274488 平成 26 年 2 月 25 日 ～ 平成 26 年 7 月 18 日	96	
WBS3C92070P817701 ～ WBS8M92040P973097 平成 26 年 7 月 11 日 ～ 平成 27 年 12 月 22 日			428		
WBS3C920605A39812 ～ WBS3C920505A40109 平成 27 年 4 月 1 日 ～ 平成 27 年 6 月 27 日			38		
WBS8M920405E21100 ～ WBS8M920205E21726 平成 27 年 12 月 15 日 ～ 平成 28 年 4 月 30 日			110		
「BMW M4」		WBS3R910X0F699794 ～ WBS3R92040F708469 平成 26 年 3 月 7 日 ～ 平成 26 年 5 月 21 日	117		
WBS3R910X0K320221 ～ WBS4S92000K577718 平成 26 年 5 月 12 日 ～ 平成 28 年 5 月 13 日		1,224			
26 型式	28 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 24 年 1 月 9 日 ～ 平成 28 年 5 月 25 日	(計 50, 139 台)		

(備考) 本件は、平成 30 年 3 月 29 日付け届出番号「外-2624」で届出し、令和元年 6 月 14 日付け届出番号「外-2867」で対象範囲を拡大したのですが、さらに対象範囲の拡大が必要であったことが判明したため、追加で届出するものです。

**【注意事項】**

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。  
上記の範囲は、車台番号の下 7 桁を基に区分けしています。