


# 改善箇所説明図



平成28年排出ガス規制対応の大型トラックの排出ガスシステムOBD（車載式故障診断装置）の故障診断コードにおいて、EMS（エンジン管理システム）のプログラム設定が不適切なため、OBDが、スキャンツール又は保守ツールから要求された際、故障コードを消去できないおそれがある。

## 改善の内容

全車両、EMS（エンジン管理システム）のプログラムを、対策プログラムに書き換える。

注：□ は、措置する部品を示す。

識別：改善済車両にはフロントリッド内車両諸元プレート右下端に赤色ペイントを塗布する。