

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年1月28日

リコール届出番号	外-3161	リコール開始日	令和3年1月28日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	制動装置(横滑り防止装置(ESP))		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	横滑り防止装置(ESP)において、ESPコントロールユニットの制御プログラムが不適切なため、ヨーセンサの計算値にずれが生じることがある。そのため、走行状況に応じたESPの制御が最適に行われず、最悪の場合、制動停止距離が伸びるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ESPコントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	CBA-205086	「メルセデスAMG C63」	WDD2050861R483717～WDD2050861R524918 平成31年1月31日～令和元年8月21日	3	左ハンドル
			WDD2050862F768213 平成31年4月8日	1	
			WDD2050862R419101～WDD2050862R531009 平成30年8月27日～令和元年8月26日	21	右ハンドル
	CBA-205286	「メルセデスAMG C63 SW」	WDD2052862F737960～WDD2052862F932157 平成30年8月6日～令和元年9月25日	7	
CBA-205386	「メルセデスAMG C63 クーペ」	WDD2053862F772042～WDD2053862F864260 平成30年8月23日～令和元年7月1日	4		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	CBA-205087	「メルセデスAMG C63S」	WDD2050871F823723～WDD2050871F833080 平成30年12月4日～令和元年5月14日	40	左ハンドル
			WDD2050871R419098～WDD2050871R532153 平成31年3月25日～令和2年2月6日	24	
			WDD2050872F823458～WDD2050872F831690 平成30年12月4日～平成31年1月9日	30	右ハンドル
			WDD2050872R419667～WDD2050872R558122 平成30年9月18日～令和元年12月2日	84	
	CBA-205287	「メルセデスAMG C63S SW」	WDD2052872F742274～WDD2052872F936006 平成30年10月9日～令和元年9月25日	55	
	CBA-205387	「メルセデスAMG C63S クーペ」	WDD2053871F823012～WDD2053871F948392 平成30年12月10日～令和元年10月15日	48	左ハンドル
			WDD2053872F746631～WDD2053872F938325 平成30年12月4日～令和元年9月25日	45	右ハンドル
	CBA-205487	「メルセデスAMG C63S カブリオレ」	WDD2054871F745145～WDD2054871F920227 平成30年12月8日～令和元年10月21日	27	左ハンドル
			WDD2054872F774962～WDD2054872F867528 平成30年10月24日～令和元年7月1日	22	右ハンドル
	4BA-253389	「メルセデスAMG GLC63S 4MATIC+ クーペ」	WDC2533892F658553 令和2年8月6日	1	
	4AA-290659	「メルセデスAMG GT43 4M+」	WDD2906591A004777～WDD2906591A006034 令和元年5月1日～令和元年6月10日	4	左ハンドル
			WDD2906592A004470～WDD2906592A008988 令和元年5月3日～令和元年7月4日	7	右ハンドル
	4AA-290659C	「メルセデスAMG GT43 4MATIC+」	WDD2906591A002916～WDD2906591A003902 平成31年3月25日～令和元年6月3日	5	左ハンドル
			WDD2906592A003221～WDD2906592A008956 令和元年5月3日～令和元年7月20日	14	右ハンドル
	4AA-290661	「メルセデスAMG GT53S 4MATIC+」	WDD2906611A001327～WDD2906611A011803 平成31年1月26日～令和元年9月25日	76	左ハンドル
WDD2906612A001170～WDD2906612A011653 平成31年1月26日～令和元年9月28日			119	右ハンドル	
4BA-290689	「メルセデスAMG GT63S 4MATIC+」	WDD2906891A000226～WDD2906891A012067 平成31年1月22日～令和元年10月9日	314	左ハンドル	
	(計12型式)	(計12車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成30年8月6日～令和2年8月6日	(計951台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。